PROBLÈME 01

Voyant d'injection PGM-FI allumé fixe

Un seul problème par fiche. Valeurs : manuel du propriétaire Honda 21YM, page citée (MP p. N).

Famille	deux_roues (moto)	Équipement	Honda SH150i SH150AD (SH150-21-01)
Problème	Voyant d'injection PGM-FI allumé fixe	Gravité maximale	élevée

Symptôme signalé

Moteur tournant, le voyant orange d'injection PGM-FI (MIL) reste allumé fixe. Le scooter roule, parfois sans différence ressentie.




***Figure 1** : photo réelle : instrumentation SH150AD, voyant PGM-FI (MIL) (Honda SH150i 2020-2024, manuel du propriétaire, page imprimée 40). Source : Honda Motor Co., Ltd., manuel du propriétaire SH125/SH150 21YM réf. 32K0RA000, page imprimée 40 (page PDF 44) : instrumentation SH150AD, voyant PGM-FI (MIL). Licence : © Honda, tous droits réservés ; extrait cité à des fins pédagogiques, usage interne, à valider par l'enseignante.*




***Figure 2** : schéma de l'équipe : voyant PGM-FI allumé fixe (repère 1 de la disposition schématique de l'équipe).*

Signification et gravité

Constat	Signification	Gravité	Source
Allumé 1 à 2 s au contact puis éteint	Contrôle normal des témoins	aucune	MP p. 40
Allumé fixe moteur tournant	Problème du système antipollution du moteur	contrôle rapide	MP p. 117
Clignotant	Ratés d'allumage : autre fiche	élevée	MP p. 117

Conduite à tenir

Éviter les vitesses élevées et faire contrôler rapidement le scooter chez le concessionnaire (MP p. 117).

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.

Voyant d'injection PGM-FI allumé fixe (suite)

Diagnostic pas à pas




***Figure 3** : lecture du voyant PGM-FI.*

Procédure

1. Noter le kilométrage et les conditions d'apparition (démarrage à froid, après un plein, en charge).
2. Couper puis remettre le contact : vérifier que le voyant s'allume brièvement puis s'éteint (MP p. 40).
3. Moteur tournant, observer si le voyant reste fixe ou clignote : le clignotement relève d'une autre fiche.
4. Fixe : rouler sans vitesse élevée jusqu'au diagnostic (MP p. 117).
5. Consigner l'intervention dans l'historique de l'équipement SH150-21-01.

Valeurs de référence (SH150AD 2020-2024)

Élément	Valeur	Source
Couleur du voyant	Orange	MP p. 40
Comportement normal	S'allume au contact puis s'éteint	MP p. 40
Allumé moteur tournant	Éviter les vitesses élevées ; contrôle rapide	MP p. 117

Négatif difficile (ne pas confondre)
Un voyant allumé seulement 1 à 2 secondes au contact est un autotest, pas une panne.

Ce que cette fiche ne contient pas
Aucun code de défaut chiffré : le manuel du propriétaire 2020-2024 n'en donne pas. La lecture des codes relève du manuel d'atelier, absent du corpus.

Sources et traçabilité

Élément	Valeur
Source	Manuel du propriétaire Honda SH125/SH150 21YM, réf. 32K0RA000, pages imprimées 40, 117. Fourni par l'équipe, non redistribué, non versé au corpus.
Rédaction	Équipe MaintiDoc avec assistance IA (Claude Opus 5.5), prompt P16 ; schémas originaux CC BY 4.0
Fiches liées	sh150_voyant_injection_clignote, sh150_perte_puissance
Vérification	À relire par un membre de l'équipe : chaque valeur contre la page MP citée

Synthèse rédigée par l'équipe MaintiDoc avec assistance IA. Non affiliée à Honda ; le manuel Honda fait foi.