
25DCE014


SET-1

FOR E=0 & X=1 :-


1) OUTPUT=00




2) OUTPUT=11




3) OUTPUT=10




4) OUTPUT=01





5) OUTPUT=00





FOR E=1 &X=0:-




E
X
J
Q
K
en
0
J
Q
K
en
1


E
X
J
Q
K
en
1
J
Q
K
en
0


E
X
J
Q
K
en
0
J
Q
K
en
0


E
X
J
Q
K
en
0
J
Q
K
en
0