Elektriksel entegrasyon mantığı

F1: 2,5 A aday sigorta; yardımcı + kolunda R40: 0,1 Ω + F2: 0,5 A



TH1: BMS sıcaklığı → CELL− referansı
TH2: host sıcaklığı → PACK− referansı (cihaz onayı bekliyor)
İki ayrı 10 kΩ sensör; iki ölçüm girişi doğrudan birleştirilmez.

ÖN TASARIM: BMS eşikleri / Data Flash / hücre ve şarj cihazı uyumu henüz doğrulanmadı.