

机械库

目的：之一是用于电子产品的结构。

2019初-冶炼_P

材料

木材--天然材料

加工

螺丝刀

钢锯

电钻

冶炼--铝933.52K，可用蜂窝煤炉+铁容器融化。

软件

FreeCAD

Solidworks

3D打印

代打印

其它

