


焦度计项目三类流程图

展示整个项目制作流程、软件部分运行流程、整个设备运行流程

用途：项目答辩、团队培训、PPT 截图引用

流程图一：整个项目的制作流程


从答辩通过到本地系统、软件封装、设备联调和最终交付



核心思路：先把项目理解清楚，再做本地系统验证算法；验证通过后再封装软件，最后和设备联调。

流程图二：软件部分的运行流程


本地系统一次运行时，从导入图片到输出 S/C/A 的完整过程



核心输出：镜片参数 S/C/A、识别质量、中间图、运行日志。第一阶段先在本地系统中跑通。

流程图三：整个设备的运行流程

一次镜片测量中，硬件成像和软件计算如何配合



设备运行本质：硬件负责形成并采集光斑，软件负责把光斑变化换算成镜片参数。