

宁波“3.12”“江甬 16”轮船员工伤事故调查报告

1事故概况

2016年 3月 12日 0800时左右，芜湖籍采沙船“江甬 16”轮停泊在宁波大榭开发区馒头村维护保养期间，该船在船人员陈某珠在更换筛网时，从甲板工作台坠入筛网下方的水舱，后经大榭医院抢救无效死亡。本次事故造成 1人死亡，构成一般等级事故。

2船舶概况

2.1船舶主要技术数据和情况

船名	江甬 16
船旗国 / 船籍港	中国 / 芜湖
船舶种类	采沙船
船体材料	钢质
总吨	1701
净吨	510
总长	77.8米
型宽	15.0米
型深	4.60米
建造年月	2011年 12月 21日
船舶所有人	安徽 **运贸有限公司
船舶经营人	安徽 **运贸有限公司

2.2船舶持证情况

经查，“江甬 16”轮持有芜湖海事局核发的有效期至 2017 年 01 月 12 日的《船舶国籍证书》、《最低安全配员证书》；持有 2012 年 01 月 03 日由安徽省江淮船舶检验局核发的《船舶检验证书簿》，内含 2016 年 01 月 08 日年度检验，2016 年 01 月 19 日核发，有效期至 2016 年 12 月 20 日的《海上货船适航证书》，其他船舶检验证书均处于有效期内。查证结果为“江甬 16”轮船舶证书齐全且证书均在有效期内。

2.3船舶航次情况

“江甬 16”轮为普通采沙船，2016 年 3 月 5 日 1800 时左右，该轮从峙头水域采砂作业结束后返回大榭馒头村码头，靠泊后即开展设备维护保养，直至事故发生。

2.4在船工作人员情况

该船航行作业时配员为 7 人，停航休整期间在船人员人数不固定。事发时该船在船工作人员共 4 名，其中 1 名为船员，其余 3 名为临时上船维修养护吸沙设备的临时工。

陈某珠，“江甬 16”轮船员，在船担任轮机长一职，在本船工作时间超过 5 年，无船员职务证书，也未经过船员培训。事发时在吊机工作甲板负责更换筛网。

林某鸣，临时电焊工，3 月 6 日上船开始工作，非船员，事发时协助更换筛网，因腿脚不好，在甲板负责打杂。

张某玉，临时电焊工，3 月 6 日上船开始工作，非船员，

事发时开吊机配合筛网更换。

林某征，临时大厨，3月6日上船开始工作，非船员，负责船舶靠泊期维护期间在船工作人员饮食，事发时外出买菜。

2.5公司概况

安徽**运贸有限公司成立于2008年，主要经营国内沿海及长江中下游普通货船运输，水路运输信息咨询服务，船舶设计，船舶工程监理，船舶修理等。该公司旗下经营管理或自有船舶共55条，其中23条为采砂船。

3.气象海况

天气阴，能见度良好，偏南风5-6级，涨潮，流速约0.5节。

4.事故经过

2016年3月5日，“江甬16”轮靠妥大榭馒头村码头。靠好码头后除轮机长陈某珠外船员陆续离船。靠泊期间陈某珠协助公司开展船舶设备维护保养工作。

3月12日0730时左右，陈某珠、张某玉、林某鸣三人在船舶中部更换筛网。其中陈某珠负责在吸沙设备上更换安装筛网。张某玉负责在吊机楼开吊机吊装筛网。林某鸣负责在甲板打杂等零碎工作，林某鸣所在主甲板工作处不能看到陈某珠所处位置。

约0800时更换完第一块筛网。

约 0815 时准备安装第二块筛网时，张某玉发现陈某珠不在工作现场，由于安装筛网需要三人同时配合，张某玉暂停工作，从吊机楼到主甲板去卫生间顺便找陈某珠。

约 0835 时张某玉在该船筛网正下方的沙舱中发现陈某珠背部向上漂在水面（该沙舱中有水，水深约 2 米，面积 5-6 平方米）。

约 0845 时张某玉和林某鸣将陈某珠从沙舱中救出，并拨打 120。

约 0900 时大榭开发区医院急救中心把陈某珠送往医院抢救，后经抢救无效死亡。

5 事故损失

事故造成陈某珠死亡，无其他经济损失。

6 原因与不安全行为分析

大榭医院出具的抢救记录显示：患者高处坠落，头部受重击，溺水。筛网位置距离水舱内水面约 2.5 米，水舱内水深约 2 米，陈某珠从高处意外坠落头部受到重击后溺水死亡是本次事故的直接原因。

陈某珠存在的不安全行为主要体现在无证上船任职和缺乏安全防范意识。经查证，陈某珠属无证人员上船任职，且未经任何船员专业安全技术培训。事发后据张某玉陈述陈某珠在登高作业前未做到佩戴安全帽，使用安全带，穿戴救生衣等基本安全要求。

安徽 **运贸有限公司存在的不安全行为主要体现在船舶安全管理不到位。在事故调查中发现，被雇佣船员陈某珠未持有合格的船员职务证书，也没有经过船员培训，雇佣不合格船员上船服务是公司主要的不安全行为。

7.事故教训

在事故调查中发现，企业相关安全制度较为健全，但却没有真正落到实处，企业对安全隐患重视程度不够，企业安全主体责任落实不到位。安徽 **运贸有限公司应加强内部安全管理，认真执行企业安全规章制度，尤其应加强船员管理和船员安全业务培训，杜绝使用没有资质的人员上船工作，监督船员做好航行作业安全防范措施。

8.事故调查机构：中华人民共和国宁波大榭海事处