

## ZSC31015

RBic die 模拟输出传感器信号调理W/诊断要点



# The Analog Mixed Signal Company

#### 简要描述;简介

该RBIC dLite 可调,几乎所有压电电阻 略去桥式传感器.测量,并在SIG销,其可以被配置 为模拟电压输出或作为onewire串行数字输出被提供校正桥值.

数字1线接口(OWI)可用于
一个简单PC控制校准程序
编写一套校准系数到一个片
片上EEPROM.该校准RBIC
特定传感器相配合数字:快速,准确,
没有与微调相关成本开销
通过外部设备或激光.集成诊断
功能使RBIC
付过e 特别适合
针对汽车应用.\*

#### 特征

- 传感器数字补偿偏移,灵敏度, 温度漂移,和非线性
- 可编程模拟增益和数字增益; 可容纳桥梁跨度为1mV/V 高偏移
- 在芯片上许多诊断功能(例如,EEPROM 签名,桥梁连接检查,桥短 检测,断电检测)
- 独立可编程高和低 幅电平
- 对于模块可追溯性24位客户ID字段
- 内部温度补偿基准(无 外部元件)
- 选外部温度补偿 与另外一个二极管
- 输出选项: 轨到轨比例模拟 电压(12位分辨率),绝对模拟 电压,数字1线接口
- 快速电到数据输出响应;产量 上电后可为**5ms**
- 电流消耗取决于编程 采样率: 1毫安到250□A(典型值)
- 快速响应时间: 1毫秒(典型值)
- 高电压防护护高达30V带 外部JFET

#### 优点

- 无需外部微调组件
- 简单PC控制配置和 经由一个线接口校准
- 高精度(±0.1%FSO@-25~85°C; ±0.25%FSO@-50 to 150°C)
- 单通校准 快速,准确


#### 提供支持

- 开发套件提供
- 多单元校准套件可用
- 支持工业质量校准提供
- 快速电路定制可能大 产量

#### 物理特性

- 宽工作温度: -50°C至+ 150°C
- 电源电压2.7~5.5V;与外部JFET, 5.5至30V
- 小SOP8封装

#### ZSC31015应用电路



\*不符合AEC-Q100资格.









## ZSC31015框图

#### 高度灵活应用 在许多市场,包括


- **❖** 工业
- ❖ 楼宇自动化
- ❖ 办公自动化
- ❖ 白色家电
- \* 汽车\*
- ❖ 便携设备
- ❖ 你创新设计
- \* Not AEC-Q100-qualified.



#### 轨到轨比例电压输出应用



### 绝对模拟电压输出应用



销售守则	描述	包裹
ZSC31015DEB	ZSC31015 RBic <sup>™</sup> Die — Temperature range: -50°C to +150°C	Unsawn on Wafer
ZSC31015DEC	ZSC31015 RBic <sup>™</sup> Die — Temperature range: -50°C to +150°C	Sawn on Wafer Frame
ZSC31015DED	ZSC31015 RBic <sup>™</sup> Die — Temperature range: -50°C to +150°C	Waffle Pack
ZSC31015DEG1	ZSC31015 RBic <sup>™</sup> SOP8 (150 mil) — Temperature range: -50°C to +150°C	Tube: add "-T" to sales code. Reel: add "-R"
ZSC31015KIT	ZSC31015 ZACwire™ SSC Evaluation Kit: Communication Board, SSC Board, Sensor Replacement Board, Evaluation Software, USB Cable, 5 IC Samples	Kit

ZSC31015 RBic oLite模拟输出传感器信号调理W/诊断要点















1	电气特性	. 8
	<b>1.1.</b> 绝对最大额定值	<u>8</u>
	1.2.推荐工作条件8	
	1.3.电气参数	<u>9</u>
	1.4.模拟输入与输出分辨率 12	
2	电路说明	14
	2.1.信号流和框图14	
	2.2.模拟前端	1 <u>5</u>
	2.2.1.带隙/ PTAT与温度成正比放大器	1 <u>5</u>
	2.2.2.桥供应	1 <u>5</u>
	2.2.3.前置放大器模块	15
	2.2.4.类比数位转换器(ADC)	16
	2.3.数字信号处理器	16
	2.3.1. EEPROM	18
	2.3.2.其中线接口 - ZACwire	18
	2.4.输出级	<u>18</u>
	<u>2.4.1.数字模拟转换器(DAC输出),可编程裁剪限制18</u>	
	2.4.1.	19
	2.4.2.输出缓冲器	19
	2.4.2.输出缓冲器         2.4.3.电压参考块	<u>19</u> 21
	2.4.2.输出缓冲器         2.4.3.电压参考块         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)	19 21 . 21
	2.4.2.输出缓冲器.         2.4.3.电压参考块.         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器.	
	2.4.2.输出缓冲器 2.4.3.电压参考块 2.5.时钟发生器/上电复位 (CLKPOR) 2.5.1.修剪振荡器 2.6.诊断要点	
	2.4.2.输出缓冲器         2.4.3.电压参考块         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器         2.6.诊断要点         2.6.1. EEPROM完整	19 21 . 21 21 22
	2.4.2.输出缓冲器.         2.4.3.电压参考块.         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器.         2.6.诊断要点.         2.6.1. EEPROM完整.         2.6.2.传感器连接检查.	
	2.4.2.输出缓冲器.         2.4.3.电压参考块.         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器.         2.6.诊断要点.         2.6.1. EEPROM完整.         2.6.2.传感器连接检查.         2.6.3.传感器短路检查.	
<u>3</u>	2.4.2.输出缓冲器.         2.4.3.电压参考块.         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器.         2.6.诊断要点.         2.6.1. EEPROM完整.         2.6.2.传感器连接检查.         2.6.3.传感器短路检查.         2.6.4.供电丢失检测.         2.6.5. ExtTemp连接检查.	
<u>3</u>	2.4.2.输出缓冲器.         2.4.3.电压参考块.         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器.         2.6.诊断要点.         2.6.1. EEPROM完整.         2.6.2.传感器连接检查.         2.6.3.传感器短路检查.         2.6.4.供电丢失检测.         2.6.5. ExtTemp连接检查.	.19 .21 21 22 22 23 23
<u>3</u>	2.4.2.输出缓冲器.         2.4.3.电压参考块.         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器.         2.6.诊断要点.         2.6.1. EEPROM完整.         2.6.2.传感器连接检查.         2.6.3.传感器短路检查.         2.6.4.供电丢失检测.         2.6.5. ExtTemp连接检查.         功能说明.	.19 .21 21 22 22 23 23
3	2.4.2.输出缓冲器         2.4.3.电压参考块         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器         2.6.诊断要点         2.6.1. EEPROM完整         2.6.2.传感器连接检查         2.6.3.传感器短路检查         2.6.4.供电丢失检测         2.6.5. ExtTemp连接检查         功能说明         3.1.一般工作模式	.19 21 21 22 22 23 23 24
3	2.4.2.输出缓冲器         2.4.3.电压参考块         2.5.时钟发生器/上电复位(CLKPOR)         2.5.1.修剪振荡器         2.6.诊断要点         2.6.1. EEPROM完整         2.6.2.传感器连接检查         2.6.3.传感器短路检查         2.6.4.供电丢失检测         2.6.5. ExtTemp连接检查         功能说明         3.1.一般工作模式         3.2. ZACwire通讯接口       26	.19 .21 21 22 22 23 23 24

ZSC31015 RBic dLite 模拟输出传感器信号调理W/诊断要点















	3.2.3.从法师RBIC写操作	TM dLite		27
	3.2.4. RBIC dLite阅读Operations	—	27	
	3.2.5.高级别协议	<u>=-</u>	上	
	3.3.命令/数据字节Encoding	31		
	3.4.标定程序	32		
	3.5. EEPROM位		34	
	3.6.校准数学	3	<u>8</u>	
	3.6.1.修正系数			
	3.6.2.二进制数字解读修正系数			
	3.7.读EEPROM内容	42		
4	应用电路示例	43		
	4.1.三线轨到轨比例输出	43		
	4.2.绝对模拟电压输出	44		
	4.3.三线比例输出过电压防护护	45		
	4.4. 数字输出		<u>. 45</u>	
	4.5.输出电阻/电容限制	45		
5	EEPROM恢复		46	
	5.1.默认EEPROM内容	46	_	
			46	
	_			
		46		
6	引脚配置和包装	48		
7	ESD /闩锁防护护		<u>49</u>	
8	测试		4	9
9	质量和可靠性		49	
10	0定制	49		
11	1部分订货代码	5	<u>50</u>	
12	2相关文档	50		
	「略语 <b>13</b> 定义			
14	4号文件修订历史	52		