
生产 GPS 安装及绑定操作指南

1. 业务操作流程



2. 安装 GPS 操作说明

2.1 仪器范围说明

。 资产类型: **卡尤迪固定资产**

。 仪器类型: Flash 20、Mini8 Plus、Mini 8 Cube

。 存货类型: **备用机、试用机、投放机**

2.2 GPS 设备使用说明

使用 GPS 无线设备之前,需要打开设备上盖,打开开关才能上线定位。开关开到 ON 就是开机,OFF 是关机,无线设备默认是关机状态,安装之前请打开开关,打开之后红蓝灯交替闪烁,上位机 5 分钟 左右完成定位以后,灯光熄灭,即可正常使用。



2.3 Flash 20 安装 GPS 操作说明

设备包含 2 种物料: GPS 定位器、2 张 3M 胶带魔术贴



安装步骤:

- 1. 将1张3M胶带魔术贴固定贴在GPS指示灯侧,如下图1
- 2. 将另1张3M胶带魔术贴固定贴在仪器排风口内侧(靠下面),如下图2
- 3. 将 GPS 贴好 3M 胶带魔术贴侧贴在仪器排风口魔术贴处,如下图 3



图1

图2缺失

图3

2.4 Mini 8 (Plus&Cube) 安装 GPS 操作说明

设备包含3种物料: GPS 定位器、铅封头、2 张 3M 胶带魔术贴



安装步骤:

- 1. 将不锈钢线穿入仪器设备通风口内,两个线头插入铅封头的孔内,如下图1;
- 2. 按下铅封头的按键,如下图2;
- 3. 将1张3M胶带魔术贴固定贴在GPS指示灯侧,如下图3;
- 4. 将另1张3M胶带魔术贴固定贴在仪器背面右侧,如下图4;
- 5. 将 GPS 固定在仪器上面,如下图 5
- 6. 设备需要装箱时,将 GPS 从魔术贴上拆下,放在设备上方即可,不会干扰安装箱的空间。





图1 图2

13787 at ±113787





图3 图4



图5

3. 软件绑定 GPS 操作说明

3.1 登录

- · **账号说明:** 账号由技术创建,需提供手机号、姓名、职责(生产)、所属生产线(比如上地508、上地509、宜兴、亦庄);
- · 操作指南入口: 支持随时查看 GPS 安装和绑定操作流程;
- · 操作流程: 扫描二维码 ➡ 手机号、验证码登录 ➡ 进入首页;







3.2 绑定 GPS 流程

1. 操作流程:点击"绑定 GPS"按钮 → 填写内容(Flash20 机芯模块为必填,编号支持自动识别) → 填写完成,点击"确认绑定" → 绑定成功 → 继续绑定或者退出绑定



绑定 GPS



- 2. 保存功能说明: 该功能指"暂时保存",支持未一次性完成绑定,可待下次进入继续绑定
- 3. 其他说明
 - 一旦绑定成功后不允许修改
 - Flash 20 绑定模块编号时,不允许拆开模块,建议手动填写模块编号,避免影响其使用寿命

4. 注意事项

4.1 图文识别拍照要求

- · 像素要求: 最小100*100 像素、最大4096 *4096 像素
- · 高质量图片符合条件如下:

- 。 图片清晰完整
- 。 无虚焦
- 。 抖动模糊
- 。 反光感染
- 。 识别主体尽量摆正,不要过于密集

4.2 仪器序列号拍照示例



