

滕州市级翔（集团）级索煤矿

矿井生产安全事故应急预案

（专项应急预案）

编制单位：滕州市级翔（集团）级索煤矿
2021-3-1 修订 2021-5-10 颁布实施

目 录

1 顶板事故专项应急预案.....	2
2 水灾事故专项应急预案.....	6
3 火灾事故专项应急预案.....	14
4 瓦斯事故专项应急预案.....	19
5 煤尘爆炸事故专项应急预案.....	23
6 提升运输事故专项应急预案.....	28
7 供电事故专项应急预案.....	33
8 火工品事故专项应急预案.....	37
9 主扇停止运行专项应急预案.....	41
10 充填管路系统专项应急预案.....	45

1 顶板事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生的可能性

根据采掘接续计划我矿开采煤层为 16 煤层，直接顶板为十下灰岩，抗压强度比较大，极稳定顶板不易冒落，若管理不到位易造成大面积垮落或局部冒顶事故。

1.2 事故危害程度

1、局部冒顶事故造成人员伤亡及设备损坏。大面积冒顶甚至推垮工作面，从而造成人员伤亡及设备损坏。

2、含水地质构造带造成的冒顶事故可给生产带来影响。

3、如在瓦斯涌出区附近发生顶板事故，将伴有瓦斯突然涌出引起瓦斯事故。

2 应急指挥机构及职责

矿井顶板事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由安全矿长担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1) 报警系统为电话扩音报警；报警系统为语音广播基站扩音报警。

(2) 出现灾情后，通过监控和报警系统实现在调度中心自动报警。

(3) 事故发生后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安全员或施工人员），立即停止作业撤离现场，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

3.2 信息报告的方式及内容

(1) 灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，下达停产撤人指令。

(2) 值班人员接到事故汇报后，立即向值班矿长、矿长汇报。

内容包括：事故发生的时间、地点、事故现场情况；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；已经采取的措施。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1) 事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长（班组长、安全员）按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

(2) 调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍前来支援。

(3) 矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

(1) 立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。

(2) 立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

(3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

(4) 立即通知救护大队前来支援。

(5) 立即将事故汇报至上级有关部门。

(6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4处置措施

1、事故发生后，采煤工作面跟班人员、现场负责人或现场人员通过对外联络电话，及时向区队值班人员、调度室汇报事故情况。

2、当出现冒顶征兆时，现场作业人员立即停止作业，由跟班区长、安全员统一组织，撤离时及时观察顶板，行动迅速，及时撤离危险区。

3、采煤工作面顶板事故发生后，应立即停止冒顶事故影响范围内一切设备的运行，并从电源开关上断电。

4、冒顶影响范围内人员，立即沿撤离路线撤至安全区。

5、由采煤工作面跟班区长负责，清点安全撤离人员人数，确定是否有冒顶埋人现象，并判断冒顶位置、规模、性质。

2 水灾事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生可能性

矿井水文地质条件中等。水灾按水源可分为：大气降水、地表水、含水层水、断层水、采空区积水、封闭不良钻孔水等。根据矿井《2020 年度安全风险辨识评估报告》，水灾风险等级为一般。

1.1.1 大气降水水害分析

井田地表总体属微倾斜平原地貌，地势东高西低，地面标高 +39 m ~ +35 m，工业广场及井口标高分别为 +38 m 和 +39.5 m，高出地表 0.5 米以上，工业广场良好的排水系统在降雨后能够及时排泄，不存在积水地点，矿区范围内地表平坦，降水由高向低自然排泄，没有积水区域，井口及工业广场不受大气降水威胁。

1.1.2 地表水水害分析

井田东部有自东向西流向的小黑河，为一人工改造的季节性河道，除汛期有水外，其它季节一般无水；因开采而引起地面塌陷区已进行土地复垦，无积水。历年最高洪水位 +36.48 m。工业广场地面高程 +38.0m，主副井标高 +39.5m，均高于历年最高洪水位。因此，矿井不受地表水威胁。

1.1.3 第四系含水层水害分析

第四系上含水段接受大气降水补给富水性强。下含水段富水性很弱，下含水段在井田范围内大部缺失，只以第四系中部隔水层段与基岩地层相接触，使大气降水、地表水和含水丰富的第四系上含水层与煤系地层各含水层无水力联系。从历年矿井涌水量分析，矿井涌水量与大气降水等无相关关系。12 下煤、14 煤距第四系较近，经计算 12 下、14 煤开采时“两带”高度为 20m，波及不到第四系；第四系含水层水对 12 下、14、16、17 煤层开采影响不大。

第四系含水层水水害危害程度：危险源风险等级为低。

1.1.4 煤系地层含水层水害分析

本井田主要含煤地层为石炭～二叠纪月门沟群太原组，煤系地层主要含水层为 12 下煤层顶底板砂岩裂隙含水层、14 煤层顶板八灰岩溶裂隙含水层、17 煤层顶板十一灰岩溶裂隙含水层、太原组下部十二、十四灰岩溶裂隙含水层及煤系基地奥陶纪马家沟群石灰岩岩溶裂隙含水层。

1、砂岩裂隙含水层为开采 12 下煤层的直接充水含水层，开采实践证明，顶板砂岩水以静储量为主，易疏干，对 12 下煤层开采影响不大。

2、八灰溶裂隙含水层为开采 14 层的直接充水含水层，巷道初期揭露，其最大涌水量仅每小时几立方米，以静储量为主，现揭露无出水现象，对 14 煤层开采影响不大。

3、十_下灰岩含水层为开采 16 煤层的直接充水含水层，井田内

十_下灰岩含水层富水性较弱，补给条件差，以静储量为主。目前16煤层开采面积已超过井田面积的3/4，十_下灰岩含水层的静储量已被大量疏放，逐渐减小，在采掘过程中出水形式表现为淋水、滴水。因此，十_下灰含水层对16煤层开采无威胁。

4、第十一层石灰岩含水层为17煤直接充水含水层，矿井多次揭露十一灰含水层无水，对17煤层开采无威胁。

5、十二灰溶裂隙含水层：上距16煤层平均22.64m，厚度2.38~7.00m，平均4.38m。主井井底揭露初期最大涌水量7.0m³/h，两年后主井底无水。南翼开采时，多处揭露十二灰均无水。该层灰岩局部地段裂隙发育含水，无补给水源，易疏干。因此，十二灰对16煤层开采无威胁。

6、十四灰溶裂隙含水层：厚6.59~13.05m，平均8.92m，井田内无漏水孔，裂隙不发育，单位涌水量为0.001L/s.m，富水性差。16煤层大面积开采证实不受十四灰含水层威胁。

7、奥灰含水层：以最小间距、批准开采最低标高计算的奥灰的突水系数为：开采16煤层时 $T_s = 0.023 \text{ (Mp/m)} < 0.06 \text{ Mp/m}$ ，开采17煤层时 $T_s = 0.025 \text{ (Mp/m)} < 0.06 \text{ Mp/m}$ 。故奥灰含水层对16、17煤层开采无威胁。

1.1.5 断层水害分析

张坡正断层：走向北东，倾向北西，倾角70°，位于井田西部边界，落差 $H = 50 \sim 135\text{m}$ ，我矿地处上升盘，经勘探和揭露为阻水断层。

F1 逆断层：走向近北东，倾向南东，倾角 $40 \sim 70^\circ$ ，落差 $H = 0 \sim 40\text{m}$ ，该断层走向与张坡大断层平行贯穿整个井田，井田多条巷道揭露无水。

B15 正断层：走向北东，倾向北西，倾角 70° ，位于井田东北部。井田内巷道多处穿过无水，其含水性差。

因此，断层水对矿井开采有一定程度的影响。

1.1.6 老空水水害分析

据历年采空区观测资料，东翼东二采区 12 下煤估算积水量 6810m^3 ，14 煤估算积水量 5480m^3 。东三采区估算积水量 6416m^3 ，西一采区估算积水量 2600m^3 ，矿井在 2014 年对东翼采区全部封闭。采空区积水对目前的采掘活动无影响，故不受老空水影响。

西翼 16 煤采区采用膏体充填开采，无积水。

井田范围内及其周边区域无古井、老窑采空区积水。

1.1.7 封孔不良钻孔水害分析

井田内封孔不良钻孔有 15、43、B15、31-12 号孔。

15、43 孔为井田边界 2、5 拐点，其余 2 孔处在巷道保护煤柱及风氧化带内，这些孔主要是封闭高度不够或无封孔资料，可能使各含水层存在水力联系。

B15 孔在 1996 年东二采区煤仓绕道揭露无水。

31-12 孔位于风氧化带内，采掘活动不波及。

因此，封孔不良钻孔对矿井生产无影响。

1.1.8 邻矿水害分析

矿井西北部与王晁煤矿之间有落差 $H = 50 \sim 135\text{m}$ 的张坡大断层相隔；北部与留庄煤矿之间有落差 $H = 135\text{m}$ 的张坡断层相隔；西南部与新安煤矿相邻，新安煤矿目前开采 3 下煤层；东南部为各隐伏第四系风氧化带下煤层。根据相邻矿井交换资料知：相邻矿井 100m 范围内无采掘活动。相邻矿井水对级索煤矿安全生产无影响。

2 应急指挥机构及职责

矿井水灾事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由总工程师担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1) 报警系统为 KJ70X 安全监控系统水位传感器超上限报警。调度室的监控主机语音报警，现场水位传感器声光报警，声光能见度 20 米处；报警系统为电话扩音报警；报警系统为语音广播基站扩音报警。

(2) 出现灾情后，通过监测监控和报警系统实现在调度中心自动报警。

(3) 事故发生后，灾害现场负责人（区队以上带班人员、班组长、安全员或施工人员），立即停止作业撤离现场，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

通讯联络方式

(1)调度室 24 小时值班电话: 2431282、80088、80089、66088 (小灵通); 安全科 24 小时值班电话: 2468985。

(2) 24 小时与相关部门的通讯、联络方式 (附表一)

(3) 井下所有作业地点安装调度电话。

3.2 信息报告的方式及内容

(1) 班组发现作业点有透水征兆险情或水灾事故时, 灾害现场负责人, 应立即组织人员撤出受灾地区, 并电话汇报调度室, 汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数, 危害程度及现状和已经采取的措施。

(2) 灾害事故确认发生后, 调度室立即启动专项应急预案, 根据事故影响的范围, 对全井下人员下达停产撤人指令。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1) 事故初期现场指挥: 在遇到险情或事故征兆时, 现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权, 立即下达停产撤人命令。

(2) 调度室指挥: 值班调度员接到事故报告后, 及时通知指挥部相关成员到达调度室集合, 必要时立即召请应急救援队伍前来支援。

(3) 矿值班领导指挥: 矿值班领导接到报告后, 立即组织人员撤离, 按照应急预案的要求, 开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

(1) 立即向井下人员下达停产撤人指令。

(2) 立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

(3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

(4) 立即通知救护大队前来支援。

(5) 立即将事故汇报至上级有关部门。

(6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4处置措施

(1) 发现有透水预兆时，立即汇报调度室，迅速查清出水点的情况，尽量采用堵、泄、排等手段，降低灾害带来的损失。

(2) 当出现水灾时，井下人员应根据矿井灾害预防和处理计划中规定的避水灾路线，迅速撤离危险区域。

(3) 如被水堵截无法撤退时，应由组织的在独头工作面躲避，等待营救。严禁盲目潜水逃生等冒险行为。

(4) 位于透水点下方的人员，撤离时遇到水势很猛和很高的水头时，要尽力屏住呼吸，用手拽住管路等物体，防止呛水和溺水，奋勇用力闯过水头，借助管路、巷道壁及其它物体迅速撤往安全地点。

(5) 现场作业人员撤退要服从命令，沉着冷静，不可慌乱，要注意往高处走，并沿避灾路线迅速升井。

(6) 若透水来自老空、老窑积水，因同时会有大量有毒气体涌出，要注意立即戴好自救器，以防中毒或窒息。

3 火灾事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生可能性

内因（自然）火灾是煤等自然物在适当的通风供氧条件下，产生热量积聚，并达到着火点而形成的火灾。外因火灾是由外部高温热源引起可燃物着火而形成的火灾。

1.1.1 内因火灾致因分析

（1）井下火灾

①根据煤层自燃倾向性鉴定报告，16 煤为 II 类自燃煤层，存在发生内因火灾的可能性。

②内因火灾多发生于采空区、煤柱、回采工作面停采线或煤岩裂隙发育的煤层，空气进入破碎煤体，煤中固定碳被氧化，放出热量，煤体散发的热量能够积聚，发生阴燃，温度升高达到 600℃ 以上时，产生明火，形成火灾。

（2）地面火灾

①炭场：由于受煤炭储存条件、煤质、通风环境等方面因素的影响，可能出现自燃发火等造成的自燃发火事故。

②仓库：大量木材堆积，夏季时天气炎热，易发生自燃。

1.1.2 外因火灾致因分析

①明火引燃可燃物导致的火灾。

②电火花引燃可燃物而导致火灾。电气设备性能不良、管理不善，如电机、变压器、开关、插销、接线三通、电缆等出现损坏、过负荷、短路等引起电火花，引燃可燃物，如润滑油、变压器油、浸油棉纱、输送带、电缆等而导致火灾。

③静电火花。设备、设施、服装或工具表面电阻超过 $300\text{M}\Omega$ 时，产生静电火花引起火灾。

1.2 事故危害程度

根据火灾分析，内因火灾危害程度对矿井的安全生产不构成火灾威胁。

外因火灾危害程度风险等级为较大，会在一定程度上影响安全生产。

2 应急指挥机构及职责

矿井火灾事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由总工程师担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1) 矿井调度应急指挥建立了人员位置监测系统、通讯系统、语音广播系统、安全监控系统等系统，并实现井下工作地点全覆盖，各监测系统具备自动报警功能。

(2) 出现灾情后，通过安全监控和报警系统实现在调度中心自动报警。

(3) 事故发生后，灾害现场负责人，立即停止作业撤离现场，

根据现场火灾时间情况，在可控范围内能够先期进行处置的进行扑救，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的地点、灾区人数，危害程度及现状。

3.2 信息报告的方式及内容

（1）灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，下达停产撤人指令。

（2）值班人员接到事故汇报后，立即向值班矿长、矿长汇报。

内容包括：事故发生的时间、地点、事故现场情况；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；已经采取的措施。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

（1）事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

（2）调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即通知救护大队前来支援。

（3）矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

（1）立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。

（2）立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇

报和已经下达的救灾命令情况汇报。

(3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

(4) 立即通知救护大队前来支援。

(5) 立即将事故汇报至上级有关部门。

(6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查

组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4 处置措施

①当发生火灾时，现场人员立即戴好自救器，迅速了解或判明事故的性质、地点、范围和事故区域的巷道情况、通风系统。

②撤离时，任何人无论在任何情况下都不要惊慌、乱跑。应在现场负责下有组织地撤离。

③位于火源进风侧的人员，应迎着新鲜风流撤离。

④位于火源回风遇到烟气有中毒危险是，应迅速戴好自救器，尽快通过捷径绕到新鲜风流中去或在烟气没有到达之前，顺着口撤到安全地点。

⑤如果在自救器有效作用时间内不能安全撤出时，应在设有储存备用自救器的补给站内。

⑥撤退行动既要迅速果断，又要快而不乱。撤退中应靠巷道有联通出口的一侧行，同时还要随时注意观察巷道和风流的变化情况，谨防火区风压可能造成的风流逆转。

4 瓦斯事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生可能性

风流中瓦斯浓度达到爆炸极限，且具有火源和供氧条件，将发生瓦斯爆炸事故，对人员、财产造成巨大威胁，爆炸产生的高温、高压和大量的一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体，会造成人员严重破坏，造成生产接续紧张。当有煤尘积聚时，有可能引起煤尘爆炸，会进一步扩大灾害范围，危及整个矿井。

1.2 事故危害程度

根据瓦斯窒息中毒事故分析：无计划停风或风量不足，监测设备故障不能正常监测监控，采取有效措施不当，采取通风措施无法达到作业环境标准时，导致瓦斯等有害气体积聚，容易发生人员瓦斯窒息中毒事故。风险等级为较大，会在一定程度上影响安全生产。

2 应急指挥机构及职责

矿井瓦斯事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由总工程师担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1)报警系统为 KJ70X 安全监控系统甲烷传感器超上限报警。调度室的监控主机语音报警，现场甲烷传感器声光报警，声光能见度 20 米处；报警系统为电话扩音报警；报警系统为语音广播基站扩音报警。

(2) 出现灾情后，通过安全监控和报警系统实现在调度中心自动报警。

3.2 信息报告的方式及内容

(1) 班组发现作业点有瓦斯爆炸征兆险情或瓦斯爆炸事故时，灾害现场负责人应立即组织人员撤出受灾地区，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状和已经采取的措施。

(2) 灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，对全井下人员下达停产撤人指令。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1) 事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

(2) 调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍前来支援。

(3) 矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

(1) 立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。

(2) 立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

(3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

(4) 立即通知救护大队前来支援。

(5) 立即将事故汇报至上级有关部门。

(6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4 处置措施

1、发生瓦斯事故后，要以抢救人员为主，在救灾过程中必须在指挥部的统一指挥下开展工作，有序抢险，忙中不乱。

2、被困人员应用湿毛巾捂住口鼻撤离现场，同时佩戴使用好个人防护用品，尽可能利用各类管路加强通风、排水、自救，并不断的向外施发求救信号，在现场采用自救互救相结合的原则，事故发生初期，现场人员应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。

3、在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。

4、调度室接到电话后，立即向全井下下达停产撤人指令，随后向矿长、总工程师、其他矿领导汇报，并通知救护队前来支援。

5、同时佩戴使用好个人防护用品，尽可能利用各类管路加强通风、排水、自救，并不断的向外施发求救信号，在现场采用自救互救相结合的原则，事故发生初期，现场人员应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员撤离。

6、在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

5 煤尘爆炸事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生可能性

矿井在采煤、掘进、运输、提升等各个生产环节中，随着煤、岩体的破碎、运输会产生大量的煤尘，其中以采、掘生产过程中的煤尘量最大，危害性也较大，其次是运输系统中的各转载点。煤矿地面生产系统。

1.2 事故危害程度

根据煤尘危害分析，煤尘爆炸风险等级为重大，会在一定程度上影响安全生产。

2 应急指挥机构及职责

矿井煤尘爆炸事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由总工程师担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1) 矿井调度应急指挥系统平台建设符合要求，人员位置监测系统、通信联络系统、语音报警系统、安全监测系统等系统要实现井下工作地点全覆盖，各监测系统具备自动报警功能。

(2) 出现灾情后，通过监测监控和报警系统实现在调度中心自动报警。

(3)事故发生后，灾害现场负责人，立即停止作业撤离现场，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

3.2信息报告的方式及内容

(1)灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，下达停产撤人指令。

(2)值班人员接到事故汇报后，立即向值班矿长、矿长汇报。

内容包括：事故发生的时间、地点、事故现场情况；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；已经采取的措施。

3.3响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1)事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

(2)调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即通知救护大队前来支援。

(3)矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

(4)应急救援指挥部：

总指挥：按照应急预案的要求，全面安排部署应急救援工作。

副总指挥：按照应急预案的要求，根据总指挥的工作部署，带领各专业组根据职责范围，认真履行职责，开展应急救援工作。并随时向指挥部汇报工作的进展情况。

3.3.2 应急指挥

（1）立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。

（2）立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

（3）立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

（4）立即通知救护大队前来支援。

（5）立即将事故汇报至上级有关部门。

（6）立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4 处置措施

(1) 发生煤尘事故后，要以抢救人员为主，在救灾过程中必须在指挥部的统一指挥下开展工作，有序抢险，忙中不乱。

(2) 被困人员应有组织的利用好个体防护及器材等，尽可能利用各类管路加强通风、排水、自救，并不断的向外施发求救信号，在现场采用自救互救相结合的原则。

(3) 事故发生初期，现场人员应积极组织抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，严防抢救过程中发生事故。

(2) 调度室接到电话后，调度员要按照指挥系统图立即向矿长、总工程师及抢险救灾指挥部其他成员汇报，并通知救护队、医院各个抢险队准备好救灾物资，组织好救灾人员。

(3) 当日值班领导在矿长未到达前要根据情况，及时通知受威胁人员，按避灾路线撤离灾区。

4.2 应急处置措施

1) 井下一旦发生煤尘爆炸事故,灾害现场负责人立即停止作业撤离现场。

2) 并报告矿调度室,调度室立即启动专项应急预案,下达停产撤人指令,按顺序通知有关领导和单位。

3) 救灾指挥部在组织指挥抢险救灾时,应首先采取有效措施抢救遇难人员,防止事故的进一步扩大。

2) 立即通知受灾害威胁区域人员撤离、升井避险。

3) 立即下达停止向事故区域送电命令。

4) 采取措施确保压风管路正常工作。

5) 派出救灾抢险队(救护队员担任),对受围困人员实施抢救。

在遇到险情或事故征兆时,现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权,立即下达停产撤人命令。

6 提升运输事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生的可能性

1.1.1 立井提升危险风险分析

矿井主、副井提升均为立井罐笼提升。提升中可能出现的危险、有害因素主要有：提升超速、过卷、断绳、卡罐、蹲罐、井筒内坠人、坠物、电气谐波等，造成人员伤亡或设备损坏。

1.1.2 带式输送机运输危险风险分析

井下原煤运输采用带式输送机运输，运输中可能发生的事故主要有：带式输送机断带伤害事故/带式输送机人员挤压伤害事故、输送带着火事故。导致事故发生的危险有害因素如下：

（1）选用的输送带不满足要求，抗拉强度偏小，或者皮带扣接头的强度偏低。

（2）带负载启动或过负荷运转。

（3）输送带长期运行，疲劳、磨损、破损。

1.2 事故的危害程度

立井提升事故可能造成人员伤亡或设施设备损坏。

斜巷轨道提升事故可能造成过卷、过放、断绳、跑车等，造成人员伤亡或设施设备损坏。

平巷轨道运输事故可能造成撞人、撞压、跑车伤人事故。

带式输送机运输事故可能造成断带伤人、挤压伤人、卷伤人员、着火等事故。

2组织机构及职责

矿井提升运输事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由机电矿长担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1事故接警报告和记录

当发生矿井提升机事故时，灾害现场负责人立即停止作业，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

3.2信息报告的方式和内容

（1）灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项预案，并通知有关人员集合，成立应急救援指挥部。

（2）值班人员接到事故汇报后，立即向值班矿长、矿长汇报。

内容包括：事故发生的时间、地点、事故现场情况；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）；已经采取的措施。

3.3响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

（1）事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

(2) 调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即通知救护大队前来支援。

(3) 矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

(1) 立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。

(2) 立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

(3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

(4) 立即通知救护大队前来支援。

(5) 立即将事故汇报至上级有关部门。

(6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时,根据事故级别和发展态势,立即启动综合应急预案,必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后,要清点现场人数,救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令,事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组,对事故进行调查,并向有关单位汇报。

4 处置措施

4.1 提升事故应急处置措施

(1) 发生提升运输事故时,现场人员应及时向调度室汇报,并采取相应应急处理措施。

(2) 提升过程中如发生全矿井停电,司机必须与变电所值班员联系好,并及时送电。

(3) 提升机运行中发生机械或电气故障时,要立即停车汇报调度室及机电科,组织人员抢修。

(4) 处理井筒提升事故时,急救人员佩戴好安全带,沿梯子间下到事故地点,根据现场情况立即制定措施进行处理,处理事故时要锁紧系牢安全带。

(5) 处理井筒提升事故时,上、下井口必须设专人把守好井口,事故处理由专人统一指挥;事故处理过程中,信号工及绞车

司机必须坚守岗位，并规定好联络信号。

胶带运输机械伤害事故预防措施

①首先要停车停电。

②现场急救应本着“有出血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时，防止损坏神经”的原则。

③人员轻微伤害时，应将受伤人员迅速撤离到安全地带，根据伤情及时救治。

④人员重伤时，救护时要保护受伤部位不再扩大，必要时请求专业救援人员进行救护。

在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

7 供电事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生的可能性

双回路供电电源中断，供电设备、设施故障造成停电，线路故障造成停电，雷电、雨雪等自然事故停电，违章操作、误操作造成停电，都会造成部分区域或全矿井停电事故。

(1) 因变压器各部件接线头发热、变压器油面下降或变压器油变质、绝缘降低引起内部闪络、过电压等原因，致使变压器发生故障或损坏，可能造成矿井全部停电或部分停电。

(2) 因 10KV、6KV 系统的供电设施由于线路设施老化，关键设备、系统故障或接地导致高压供电设施线路存在不安全隐患，可能造成供电系统全部或部分停电。

(3) 因雷电放电产生激烈放电闪络，产生雷击电流，放电时间短，电压高，具有很大的破坏力，可能造成矿井全部停电。

1.2 事故危害严重程度

可能造成高压供电系统停电，其后果相当严重，根据停电范围不同，会造成矿井主扇、局扇停风，井下瓦斯积聚，井下空气成分恶化，含氧量降低，一旦遇到火花，可能引起瓦斯爆炸；

2 应急指挥机构及职责

矿井供电事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由机电矿长担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

当发生供电事故时，灾害现场负责人立即停止作业撤离现场，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度、影响范围及现状。

3.2 信息报告的方式和内容

(1) 供电事故发生后，调度室立即启动专项应急预案，下达停产撤人命令。

(2) 汇报内容包括：事故发生的时间、地点、事故现场情况；事故已经造成或者可能造成的损失；已经采取的措施等。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1) 事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长（班组长、安全员）按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，并立即向矿调度室汇报。

(2) 调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，按照授予的十项应急处置权，立即通知受事故波及区域人员安全撤离，并迅速向值班领导、机电矿长报告，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，立即召请应急救援队伍前来支援。

(3) 矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

- (1) 立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。
- (2) 立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。
- (3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。
- (4) 立即通知救护大队前来支援。
- (5) 立即将事故汇报至上级有关部门。
- (6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

- (1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。
- (2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4 处置措施

(1) 若故障停电，执行停送电程序。

(2) 若停电是由自然因素所造成，不可能按停送电程序恢复供电时，立即切换另一供电线路，并优先保障矿井井下的排水、通风、提升保安电源。

(3) 如果全矿井中断供电应组织井下人员的撤离工作。

(4) 及时查明停电原因和范围、地面主扇及井下风流情况、提升罐笼内有无人员、泵房水情。

8 火工品事故专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生可能性

火工品在爆破作业、运输、储存和使用过程中，因操作、管理不善易引起着火、爆炸、流失等事故。火工品从地面井口运往井下及在井下向工作面运输的途中、没有使用完的炸药退到指定的地点过程中及爆炸材料库，都有发生爆炸的可能性。

1.2 事故危害程度

火工品在运输、储存和使用过程中，如管理不到位等。

2 应急指挥机构及职责

矿井火工品事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由安全矿长担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

报警系统为电话扩音报警；报警系统为语音广播基站扩音报警。

3.2 信息报告的方式及内容

（1）班组发现作业点有火工品爆炸事故时，灾害现场负责人应立即组织人员撤出受灾地区，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状和已经采取的措施。

(2) 灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，根据事故影响的范围，对涉及的区域人员下达停产撤人指令。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1) 事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

(2) 调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍前来支援。

(3) 矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

(1) 立即向受事故波及区域人员下达停产撤人指令。

(2) 立即成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

(3) 立即准确统计当班井下人数及分布等情况。

(4) 立即通知救护大队前来支援。

(5) 立即将事故汇报至上级有关部门。

(6) 立即安排部署抢险救灾组开展抢险救灾工作。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

（1）由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

（2）根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

（1）总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

（2）由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4 处置措施

（1）抢险救灾组接到指挥部指令后，根据易爆危险品发生事故的性质，迅速到达指定现场。

（2）首先控制清理危险源，断开爆破材料库照明线路的电源开关，防止事故扩大。

(3) 隔离现场还未燃、爆的危险品，防止连锁事故的发生。

(4) 划定戒严区域，禁止任何车辆和无关人员进入，确定疏散区，组织人员撤退。

9 主扇停止运行专项应急预案

1 事故风险分析

1.1 事故发生可能性

因供电系统故障主要通风机房或其它原因导致矿井主要通风机停止运转时，甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。

1.2 事故危害程度

上级电源停电、人为操作失误都有可能造成全矿井停风，主扇停风风险等级为重大，会影响矿井的安全生产。

2 应急指挥机构及职责

矿井主扇停止运行事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由机电矿长担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

(1) 矿井调度应急指挥系统平台建设符合要求，人员位置监测系统、通信联络系统、语音报警系统、安全监测系统等系统实现井下工作地点全覆盖，各监测系统具备自动报警功能。出现灾情后，通过监测监控和报警系统实现在调度室自动报警。

(2) 事故发生后，灾害现场负责人立即停止作业撤离现场，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状。

3.2 信息报告的方式和内容

(1) 灾害现场负责人发现停风，应立即组织人员撤至进风巷，

再向进风井口撤离，并电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、灾区人数，危害程度及现状和已经采取的措施。

（2）灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，根据事故影响的范围，对全井下人员下达停产撤人指令。

（3）内容包括：事故发生的时间、地点、事故现场情况、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）、已经采取的措施。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

（1）事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

（2）调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍前来支援。

（3）矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

（1）成立抢救指挥部，首先听取当班值班领导的灾情汇报和已经下达的救灾命令情况汇报。

（2）通知打开回风井风门，利用自然通风，同时通知有关区队、矿灯房准确统计当班井下人数及其姓名，统计已上井的人数及姓名，分析灾区人员数量及分布，通知有关单位准备救灾材料

和医院准备急救伤员。

(3) 根据现场灾情情况，由技术专家组制定出科学、合理的应急救援方案。

(4) 准确统计当班井下人数及分布等情况。

(5) 通知救护大队前来支援。

(6) 将事故汇报至上级有关部门。

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时，根据事故级别和发展态势，立即启动综合应急预案，必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后，要清点现场人数，救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令，事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组，对事故进行调查，并向有关单位汇报。

4处置措施

1、事故发生后，井下各工作地点现场负责人，停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中并汇报矿调度室。

2、主要通风机停止运转后，司机要立即汇报矿调度室，同时向工区值班人员汇报，迅速查明原因，尽快恢复主要通风机运转。

3、调度室接到主要通风机停风汇报后，应迅速通知井下各工作地点工作人员停止工作，切断电源，并撤到全风压新鲜风流中。报告矿带班领导，组织井下人员撤离。

4、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通防科、运转工区，同时通知总指挥及相关领导，根据事故情况，研究、部署和组织事故抢救处理工作。

5、矿井主要通风机因故停止运转时，运搬工区、通防科要立即打开回风井井筒防爆门及风门，充分利用自然风压通风。

10 充填管路系统专项应急预案

1 事故风险分析

膏体充填过程中，当出现供电、充填泵工作不正常、膏体制作不合格、操作失误等情况时，就有可能导致充填膏体在充填管路输送过程中出现异常，甚至发生堵管等。

2 组织机构及职责

矿井充填管路系统事故应急指挥机构及职责，除副总指挥由生产矿长担任外，其它与综合预案一致。

3 处置程序

3.1 事故接警报告与记录

当发生充填管路故障时，灾害现场负责人立即停止作业撤离现场，并电话汇报调度室，汇报清发生的性质、时间、地点，危害程度及现状。

3.2 信息报告的方式及内容

1、班组发现有堵管征兆时，现场负责人应立即组织人员停止作业，撤至安全地点，安全确认后电话汇报调度室，汇报清事故发生的性质、时间、地点、危害程度及现状和已经采取的措施等。

2、灾害事故确认发生后，调度室立即启动专项应急预案，根据事故影响的范围，对涉及的区域人员下达停产撤人指令。

3.3 响应程序

3.3.1 应急指挥机构启动

(1) 事故初期现场指挥：在遇到险情或事故征兆时，现场带班领导、区队长按照授予的直接处置权和指挥权，立即下达停产撤人命令。

(2) 调度室指挥：值班调度员接到事故报告后，及时通知指挥部相关成员到达调度室集合，必要时立即召请应急救援队伍前来支援。

(3) 矿值班领导指挥：矿值班领导接到报告后，立即组织人员撤离，按照应急预案的要求，开展应急救援工作。

3.3.2 应急指挥

(1) 发现管路故障立即停止作业撤离现场，并报告矿调度室；

(2) 立即停止送料及泵送；

(3) 立即进行现场勘查，判断故障位置；

3.3.3 资源调配

根据事故性质、影响范围、严重程度等情况，按照应急预案提供的应急资源信息，经指挥部批准：

(1) 由调度室及时召请专（兼）职应急救援队伍、医疗救护队伍、技术专家成员、警戒保卫人员。必要时，由指挥部提出申请外援。

(2) 根据事故救援的需要，及时调集各类应急救援物资和设备。必要时，由指挥部提出申请外援。

3.3.4 扩大应急

本预案不能满足现场有效救灾时,根据事故级别和发展态势,立即启动综合应急预案,必要时再启动上一级预案。

3.3.5 应急恢复

全部受伤、受困人员救出后,要清点现场人数,救援人员撤离事故现场。

3.3.6 应急结束

(1) 总指挥下达应急结束命令,事故抢救人员返回单位。

(2) 由总工程师、安全矿长、生产技术科、安全科组成调查组,对事故进行调查,并向有关单位汇报。

4处置措施

1、发生管路故障后,立即停止供料及泵送。

2、进行现场勘查,判断故障位置。

3、处置高空吊挂段管道堵塞故障时,必须确认泵站设备停止运行且充填管路泄压完毕。

4、处置落地段管路堵塞故障时,每四人一组,每组要明确一名小组长负责现场统一指挥协调。

5、管路故障抢修处理时必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定,严禁违章作业和冒险蛮干。

6、值班领导在接到管路故障通知时,要详细了解管路故障地点、性质、影响范围、损坏情况,以便准备材料配件和抢修人员。

7、必须严格执行各工种安全技术操作规程及有关规定。