文章编号:1004-4934(2004)05-0033-02

冲、翻孔复合模具的设计

吕振华

(通用模具工业吴江有限公司,江苏 吴江 215200)

摘 要:介绍了汽车覆盖件的冲孔、翻孔复合模具的详细结构和冲孔、翻孔复合模具的主要工作原理 给出了预冲孔坯料尺寸的计算方法和冲孔力、翻孔力的计算方法以及在实际生产中冲孔、翻孔凸模与翻孔凹模的间隙值设定。


关键词:冲孔;翻孔;复合模具

中图分类号:TG386.4 文献标识码:B

Abstract: The detailed structure and main work principles of piecing and hole-flanged compound dies for automobile covering parts were introduced. The calculation methods of prepunched blank dimensions and piercing and hole-flanged forces as well as the setting of clearance between piercing, hole-flanged male die and hole-flanged female die in production were given. Key words: piercing; hole-flanged; compound die

0 引言

图1所示是某汽车内覆盖件的一部分 材质 为MJAC270D-35/35,材料厚度 t=0.5mm。随着 冲压技术的发展,冲压模具的工序数越来越少,冲孔与翻孔、切边与翻边的复合也越来越常用。冲孔与翻孔的复合使孔的同心度更好保证。



1 模具结构

冲孔、翻孔模具的结构如图2所示。模具主要工作部件由冲孔、翻孔凸模3、压料板4、翻边凹模7、冲孔凹模8、弹簧10等组成,上、下模座为铸钢,并用导柱导套导向。冲孔、翻孔凸模

图 2 冲孔、翻孔复合模 1.上模座 2.沉盘 3.冲孔、翻孔凸模 4.压料板 5.弹簧顶出销 6.凸模更换窗口 7.翻孔凹模 8.冲孔凹模 9.下模座 10.弹簧 11.冲孔凹模

3与冲孔凹模8完成冲孔后与翻边凹模7完成翻边。凸模更换窗口6用螺栓固定在压料板4上,是为冲压时在机床上更换冲孔、翻孔凸模3所设,冲

孔凹模附件焊接在冲孔凹模8上,防止冲孔废料

收稿日期:2004-07-22

作者简介:吕振华(1973~),男,助理工程师。

进入弹簧 10。

冲孔、翻孔模具的工作原理是:当上模在上极限位置时,模具处于待工作状态,可以将工件毛还放在翻边凹模7上。模具工作时,上模随着压床滑块下行,首先压料板4层住毛坯,并随压料板4号上模之间的炉簧压缩而压紧毛坯;然后,随着压床滑块的继续下行,冲孔、翻孔凸模3的翻边部分接触毛坯并把冲孔,捆孔凸模3的翻边部分接触毛坯并把冲孔,直至翻孔结束,上模到达下极限位置,最后,压床滑块,开始向上运动,冲孔、翻孔凸模3退出工件,弹簧10向上伸张,推动冲孔凹模上行。此时,即可将已成形的工件取出。零件的冲孔、翻孔完成。

2 坯料尺寸及力的计算

2.1 坯料尺寸计算

在参考文献[1]中,依据体积不变条件和有 关几何关系,推导出预孔直径的计算公式(1)如 下(图3):

 $D_0 = \sqrt{D_1^2 - 2\pi D_1(R_1 + \frac{l}{2}) + 8(R_1 + \frac{l}{2})^2 - 4(D_1 - 2R_1 - i)h_1}$ (1) 式中: $D_0 = -$ 翻孔前冲孔直径,mm


D₁---翻孔后直边的平均直径, mm

 R_1 — 翻孔半径,mm

1---材料厚度, mm

 H_1 一一翻边高度,mm

现将图1所示零件的有关尺寸, $D_i=D+2t+2R=30-2\times0.5+2\times2=35$ mm, $R_i=2$ mm,t=0.5mm, $h_i=H-R=4-2=2$ mm 代入式(1),即可算出 $D_0=22.95$ mm,零件冲压后经质量检查,尺寸合格。



2.2 力的计算

2.2.1 冲孔力计算

冲孔的冲裁力的计算公式四如下:

$$P_0 = \tau L t \tag{2}$$

武中: P_0 ——冲裁力, N

r──材料抗剪强度, MPa

/---材料厚度, mm

将零件的有关尺寸, τ =450MPa, t=0.5mm,L= $D_0\pi$ =72.10mm 代入式(2),即可算出:

 $P_0 = 16222.5 \text{N}$

2.2.2 翻孔力计算

冲孔后翻边力的计算公式(1)如下:

$$P=1.1\pi t \sigma_{\rm s}(d-D_0) \tag{3}$$

式中: P---翻孔力, N

σ_s——屈服点,MPa

d--翻孔直径, mm

Da—翻孔前冲孔直径, mm

1----材料厚度, mm

将零件的有关尺寸, σ_s =320MPa, t=0.5mm,d=D+t=30.5mm, D_0 =22.95mm 代入式(3),即可算出:

P=4 174.55N

3 结束语

- (1)为保证翻孔的凸缘挺直,冲孔、翻孔凸模3与翻孔凹模7之间的间隙z/2一般略小于材料厚度,这套模具加工时取80%t。
- (2) 翻边凹模7与冲孔凹模8之间的配合要好。
- (3) 汽车内覆盖件上很多零件有类似的孔都可使用这一方法成形。

参考文献:

[1]《冲模设计手册》编写组、冲模设计手册[M].北京:机械工业出版社,2002.

欢迎订阅《模具技术》杂志