北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-03
设备安全操作规程	版本/修改	A/0
	页次	1/1

- 一、不可带儿童和外人进入车间,工作时应着工作服不得穿拖鞋,上机操作时女同志(长发)戴好安全帽;
- 二、开机前先提示,然后先慢速起动,未见危险方可开动长车增速。机器运转时严禁用布或手去揩机器或调整机器;
- 三、机器发生故障时应切断电源检修或调整,电器故障应由电工修理,非电工人员勿打开电器箱;
- 四、开机前确保无工具和零件遗留在机器上,工具用毕及时放回工具箱,安全防护设备不准擅自拆除;
- 五、非本机人员不得开机。