北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-05
进货验证依据及方法	版本/修改	A/0
	页 次	1/2

行政科负责各种原辅材料的采购,材料进厂由采购员填写采购送检单,由库房质检 员依据原辅材料检验要求进行检验,填写《进货检验单》。

原、辅材料的质量要求:

- 1. 纸张检验方法
 - a. 检验纸张外包装是否完好, 若外包装有部分破损, 不应损伤包装内纸张。
 - b. 检验纸张的名称、克重、规格、数量是否符合本厂要求。
 - c. 验证纸张是否有产品检验报告或合格证。
 - d. 必要时,对合格供方提供的纸张抽样,进行委托检验。
- 2. 下列主要原材料的验证依据为:
 - a. 主要原材料在合格供方处采购。
 - b. 合格供方提供的产品合格证或检验报告。

PS 版的验证方法:

- 1. 验证该产品的合格证或检验单。
- 2. 验证各种 PS 版外包装是否完好,包装标志是否齐全。
- 3. 验证该产品名称、品牌、规格型号、数量、生产日期、生产厂家。

热熔胶的验证方法:

- 1. 热熔胶的外包装是否完好,包装标志是否齐全。
- 2. 是否标明生产厂家、合格证书或检验报告。

油墨的验证方法:

- 1. 验证各种油墨外包装是否完好,包装标志是否齐全。
- 2. 验证纸箱包装或铁盒包装是否注明生产厂家、产品名称、生产日期、重量及规格型号。
- 3. 验证是否有防雨、防火和不得倒置标志。
- 4. 如对产品质量有争议时,委托专业检验部门进行抽样检测。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-05
进货验证依据及方法	版本/修改	A/0
	页 次	2/2

橡皮布的验证方法:

- 1. 验证是否有合格证或检验报告。
- 2. 验证外观是否平整,有无划痕,薄厚是否与合格证上数据相符。
- 3. 验证产品规格、型号及到货数量。