北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手的似点下业相寻节 	页 次	1/24

一、切纸机作业指导书

领机职责

- 1. 严格按照《生产任务单》和《裁切质量标准》的要求组织生产,保质保量、按时完成任务,认真填写各项记录:
- 2. 严格执行《裁刀机安全操作规程》,合理使用,按维护、保养规定定期进行保养,确保设备能力始终满足产品质量的要求。坚守岗位,服从车间管理,按车间要求组织分配本机台人员的工作;
- 3、严格执行操作规程、工艺规程及质量标准;
- 4、对本机台所装订的活件进行抽查。

助手职责

- 1、坚守岗位,不得随意离岗,提前做好开机前的准备;
- 2、工作精神集中,认真负责;
- 3、严格执行操作规程,协助领机记好数字及对机械设备的维护;
- 4、协助领机做好机器周围的环境卫生,搞好文明生产,完成车间交给的其他任务。

操作规程

- 1、开机前先看记录,了解设备情况,确保机台周围及场地干净整洁;
- 2、检查机器各部件,确保部件灵敏有效,防止滑刀;
- 3、根据产品要求,认真测量产品的规格、尺寸,做好裁切标记;
- 4、裁切前将页子撞齐,查看大页有无倒头,规矩口有无不齐等质量问题;
- 5、裁切时双手离开刀台,防止伤手。

工艺要求

- 1. 按照任务单要求裁切;
- 2. 接本整齐、数量准确无倒头,不同规格分别码放;
- 3. 断料不歪不斜,毛边光齐,上下刀口一致;

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 3 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手向机台作业指导节	页 次	2/24

- 4. 裁切时撞页整齐,数字准确,无倒头页,反页,串号折角等现象;
- 5. 裁切封面、插图、图表等产品,断面不歪、不斜、毛边光齐,上下刀口一致,尺寸符合要求。

质量标准

- 一、规格尺寸符合任务单要求,误差不超过 1.5mm,断封面误差不超过 1mm;
- 二、成品符合开本尺寸要求,刀口误差不超过 1.5mm,斜度不超过 0.5mm,无明显刀花, 天头地脚无毛头,后背不皱不裂;
- 三、断页误差不超过 1mm, 封面误差不超过 0.5mm。

检验规则

- 1、人员:操作者
- 2、数量: (裁皮) 3~5 刀, (断本) 每 2 层
- 3、方法: 手工抽查, 核对
- 4、工具:钢板尺
- 5、内容: 规格尺寸

安全操作规程

- 一、切纸前必须检查按纽制动系统,安全保险装置及重要部位,在确认灵敏安全可靠的 状态下才准开机生产;
- 二、开机前裁切人员向辅助人员打招呼,裁切时双手必须离开刀门和工作物,不准用手推刀片或者接近刀口去按纸张,滑刀时绝对禁止抢工作物等;刀后边做加垫纸板;进行其他工作的人严禁向前伸手;任何时候严禁从刀门下边传送工具和其它各种物件;刀片由下往上运行转入静止状态后,操作人员才可伸手去拿产品或纸条,严禁刀还未停住就去拿产品;
- 三、生产中发现制动设备因故失灵或存在滑刀隐患时必须停机断电检修;更换刀片,刀 条或修理机刀时必须切断电源,待行轮停止转动后才可着手进行工作,必要时只准用手

- **带格式的:** 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手門机台下业相寻节	页 次	3/24

盘轮;装卸刀片时要使用专用工具,用人力摇轮盘带动机器起落刀身;拿刀转身时,必须先查周围有无人和物,手不要接触刀锋;换取和送刀片必须装好刀盒,重刀片要两人取送;

四、工作时严禁他人在刀盘工作面上摆弄物件;操作人员要注意力集中;遇紧急情况应立即停机;

五、每刀裁切纸张不准超过本机性能所规定的高度;

六、新刀片严禁加装随机配带的顶刀块,在拆装平压板时,一定要按说明书介绍的方法进行,要借助辅助工具,严禁用手直接进到切刀或压纸器下面进行操作;

七、严禁未经培训或正在培训的操作工人单独操作机器;

八、严禁戴手套操作,严禁酒后操作;

九、装卸刀片、检修机器时,如使用盘车或使刀片起落工具时,必须先把工具取下,方可试机:

十、必须使用低压灯泡;

十一、此规定适用于本厂所有切纸设备。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手的似点下业相寻节 	页 次	4/24

二、折页机作业指导书

领机职责

- 1、对产品折页过程中出现的质量问题负责;
- 2、严格按《折页机作业指导书》进行操作;
- 3、及时解决机器运行中出现的问题,做好机器的维修、保养,对不能自行解决的问题 应及时向车间领导汇报;
- 4、对所折产品应经常抽样观察,及时做出调整,每班应自检并做好相应记录;
- 5、组织机台人员保持机器周围环境卫生,搞好文明生产。

助手职责

- 1、配合领机认真做好机台的各项工作;
- 2、坚守岗位,不得随意离岗,服从分配,提前做好开机前的准备工作;
- 3、对所折产品要认真观察,发现问题及时纠正,不能解决的问题向领机请示;
- 4、在机器出现故障时应协助领机修理机器;
- 5、协助领机做好每天应做的记录。

操作规程

- 1. 根据任务单要求进行机折页或手工折页;
- 2. 机折页上页前检查残页、倒头页、白张、毛边页;
- 3. 开机后折出前几张确定规矩号码无误,进行生产;
- 4. 手工折页第一张应顺号码,无误开始折页;
- 5. 生产过程中经常检查页码规矩,做到三勤:勤看、勤对、勤检查,发现问题及时调整:
- 6. 查看书页代标,挑出不合格页,避免流入配页工序;
- 7. 打捆时,每捆书页数量一致,标明号码及书名,捆齐捆紧,手工折页人员要标明姓 名。

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
共江左问担 4.佐小长巳 书	版本 / 修改	A/0
大型 装订车间机台作业指导书 	页 次	5/24

工艺要求

- 1、折页前根据产品要求,认真核对产品的数量、页码;
- 2、每天对折页的品种、数量做好记录,每完成一种产品后,及时进行清理;
- 3、接本人员要精神集中,挑出不合格产品,发现有质量问题及时报告本车间领导;
- 4、加工好的产品,码放整齐,格式一致,每台活做好标识,将产品拉到指定地点码放整齐。

质量标准

- 一、折页前必须检查,每台数字是否与《在制品合格证》相等,出现问题及时报告本车 间主任或质检员;
- 二、上机时检查大页,看准规距、边折标及页码,不要上反页及倒头页;
- 三、折页时,不能有颠倒页,白页、错帖,漏色缺字等,发现问题及时调整;
- 四、捆页前,挑出不合格页,改好后才能放入;
- 五、折完的页子必须挂好标识。

检验规则

- 1、人员: 本机台人员
- 2、数量: 全检
- 3、方法: 目测、测量
- 4、工具: 直尺
- 5、内容: 查看页码、规矩线等
- 6、标准: 行业标准

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手向机台TF业指导节 	页 次	6/24

折页机安全操作规程

- 一、每天开机前给机器加润滑油;
- 二、工作时须穿着工作服,注意衣角不外露,扣子扣上;
- 三、开机前确保无工具和零件等遗留在机器上;先按电铃或口头提示,然后再启动;机器运转时严禁用布去擦机器或调整机器,出现卡纸和纸张歪斜时不准用手去抢纸;
- 四、对机器运转情况应经常注意定时检查,按规定对机件定期检查,确保无键销和螺丝松动情况,要害部位尤其要注意;
- 五、半成品上面不得放各种杂物, 防止杂物被夹入纸内而造成机器损坏事故。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
共江左问担 4.佐小长巳 书	版本/修改	A/0
装订车间机台作业指导书 	页 次	7/24

三、多头骑马订作业指导书

领机职责

- 1、对产品在装订过程中出现的质量及生产安全负责;
- 2、坚守工作岗位,服从管理,按车间要求组织分配本机台人员的工作;
- 3、严格执行操作规程、工艺规程及质量标准;
- 4、对本机台所装订的活件进行抽查,做好相应记录;
- 5、每完成一批产品及时清点成品数字和现场尾数,数字准确,做好每日产品记录及机器维修记录;
- 6、协同助手对及其周围的环境卫生进行清理。

助手职责

- 1、坚守岗位,提前做好开机前准备工作;
- 2、工作时精神集中,认真负责;
- 3、严格执行操作规程,协助领机记好数字及对机械设备的维护;
- 4、协助领机做好机器周围的环境卫生,搞好文明生产,完成车间交给的其他任务。

操作规程

- 1、开机前看好记录,检查设备,并认真做好准备工作;
- 2、开机前示意,前后呼应,遇有紧急情况及时处理,保证安全;
- 3、工作时精神集中,将每打页子撞齐,确认折标正确,做到无串代、无倒头;
- 4、搬本过数准确无误,发现上皮及裁切尺寸不符合质量标准,及时通报领机;
- 5、打捆要紧,数量准确,标识与活件相符;
- 6、机器运转中严禁伸手取物品;
- 7、擦拭、维修机器停车断电,下班停机后切断电源。

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
油工大向担互作业长尺式	版本 / 修改	A/0
と	页 次	8/24

工艺要求

- 1. 多头骑马钉订书,每人负责一代页;
- 2. 根据任务单要求进行搭页, 骑马订;
- 3. 搭页过程中检查不合格书页;
- 4. 一捆页搭完后,续页时核对代码是否与前一捆页一致。

质量标准

- 一、搭页符合页码顺序,不出现多代、少代、错代、倒头等现象;
- 二、订距均匀一致,不出现漏订、凸订等现象;
- 三、打捆: 书页闯压整齐, 松紧合适, 长短一致, 一批产品本数统一, 不出现后背歪斜等现象。

检验规则

- 1、装订过程检验
 - a、人员: 机台人员
 - b、方法: 目测、测量(钢板尺)
 - c、内容: 有无歪斜、漏订、倒头、错代
 - d、标准: 厂内自定标准
- 2、订后检验
 - a、人员: 质检员
 - b、数量: 样本、重点书逐册检验
 - c、方法: 目测、测量(钢板尺)
 - d、内容:页码、尺寸大小、有无歪斜
 - e、标准: 骑马订产品质量标准
 - f、记录: 形成记录

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 2 + 编 号样式: a, b, c, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0.74 厘米 + 制表符后于: 1.38 厘米 + 缩进位置: 1.38 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 2 + 编号样式: a, b, c, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0.74 厘米 + 制表符后于: 1.38 厘米 + 缩进位置: 1.38 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手向机台TF业指导节 	页 次	9/24

- 一、每天开机前给机器各加油孔及滑动部位加油;
- 二、机器先慢速开动,确定无误后方可加速运行;根据书本规格、薄厚调整机头距离,确保送书到位,收书整齐。运转过程中机身上不放置与订书无关的东西,观察出书情况,发现断钉及时排除;
- 三、在调整或排除故障时切断电源;每周一次停机检查机器,确保所有紧固螺钉无松动, 皮带轮张紧;
- 四、保持机器及机器周围的清洁,定期(每周至少一次)停机清扫机身上的尘垢与断钉。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手的机台作业指导节	页 次	10/24

四、锁线机作业指导书

领机职责

- 1. 严格按《锁线机质量标准》和《生产任务单》要求组织生产,保质保量、按时完成 任务·
- 2. 严格执行《锁线机安全操作规程》,合理使用,按维护、保养规定进行保养,确保设 备能力始终满足产品质量的要求;
- 3、对工作过程中出现的质量问题负主要责任;
- 4、认真填写规定的各项记录并保存好。

助手职责

- 1、配合领机认真做好机台的各项工作;
- 2、工作过程中发现问题及时纠正,不能解决的问题向领机请示;
- 3、坚守岗位,有事应先向领机说明情况,经允许后方可离开;
- 4、机器出故障时应协助领机修理机器;
- 5、协助领机做好每天的记录。

操作规程

- 1、开机前要看好记录,检查设备,并认真做好准备工作;
- 2、工作时要精神集中,将每打页子撞齐,确认折标正确,做到无串代、无倒头;
- 3、搬本过数要准确无误,发现不符合质量标准的情况,要及时通报领机;
- 4、整理时,数量要准确,并使标识与活件相符;
- 5、机器运转中严禁伸手取物品;
- 6、擦拭、维修机器应停车断电,下班停机后必须切断电源。

工艺要求

- 1、生产前根据产品要求,认真核对产品的数量、尺寸;
- 2、每天对所生产品种、数量做好记录,每完成一批产品后,及时清理;

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
表以手門机台下业相寻节	页 次	11/24

- 3、接本人员精神集中,挑出不合格产品,发现有质量问题及时报告领机;
- 4、对加工好的产品,码放整齐,格式一致,每台活做好标识,将产品拉到指定地点码放整齐。

质量要求

- 一、针位均匀分布在书贴的最后一折缝线上;
- 二、用线规格: 42 支沙或 60 支纱, 4 股或 6 股的白色蜡光塔线 或同规格的塔形近 3 千线:
- 三、订缝形式: 40g/m²及以下的四折页书贴, 41g/m²-60g/m²的三折页书贴, 或相当以上厚度的书贴可用交叉锁。除此以外均用平锁;
- 四、锁线前根据开本尺寸与要求,调均订距、针数、并检查配页有无差错;
- 五、锁线后书芯各贴应排列正确、整齐,无破损、掉页和油脏;
- 六、锁线松紧适当,无卷贴、歪贴、漏锁、扎破衬、折角、断线和线圈,缩贴≦2.5。
- 七、锁好的书芯,码数时要压住订口,整齐、规范;
- 八、撞扎背脊平整,不凹不凸、无倾斜,防止缩贴和颠倒,扎捆松等一致,每捆本数一
- 致,长度符合开本规定要求:
- 九、刷胶按不同背脊纸用胶,刷胶均匀, 牢固, 不流胶, 背纸或纱布居中, 刷平不起皱, 不起泡, 背纸、纱布齐头伸缩不超过 2mm;
- 十、割书不割掉页、割破、割错页、割口不起毛,书芯分别按要求堆放码齐。做好个人标识。

检验规则

- 1、人员:本机台人员
- 2、数量: 全检
- 3、方法: 目测
- 4、内容: 查看页码是否齐全、规矩线是否对齐等
- 5、标准:按照行业标准

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本/修改	A/0
表以手向机台TF业指导节 	页 次	12/24

- 一、每天开机前给机器各加油孔及滑动部位加油;
- 二、手摇试车确认无误后方可开长车,锁满一车活立即卸车,以免活多顶住,发生掉活和损坏机件事故;机器运行中,脚未离开脚闸时,不允许手去接近靠台(如揪线头和揪废页);
- 三、调整机器时,必须关闭电动机和控制系统的电源,调整修理后工具不得插放在机器上;
- 四、充分利用保养工时擦拭,润滑,检查机器,消除隐患,保证机器正常运行。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本/修改	A/0
	页 次	13/24

五、三面切书机作业指导书

领机职责

- 1、认真执行质量管理体系文件,服从主任的管理;
- 2、对产品裁切过程中出现的质量问题负有主要责任;
- 3、严格按照三面切书机作业指导书进行操作;
- 4、及时解决机器运行中出现的问题,做好机器的维修,保养工作;
- 5、每裁完一台成品后提示助手做好标识和记录;
- 6、认真填写规定的各项记录并保存好。

助手职责

- 1. 坚守岗位, 协助领机作好各项工作, 服从领机的工作安排;
- 2、工作时精神集中,认真负责;
- 3、严格执行操作规程,协助领机记好数字及对机械设备的维护;
- 5、协助领机做好机器周围的环境卫生,搞好文明生产,完成车间交给的其他任务。

操作规程

- 1、开机前看交接记录,了解设备状况,检查各部位是否正常;
- 2、检查油箱油量,合上电源,检查润滑系统,需加油的部位每天加油一次;
- 3、开机前按铃示意,做到前后呼应,遇有情况,及时处理,保证安全;
- 4、接本人员把好质量关,精神集中,发现裁出尺寸不符合质量标准,应及时向领机提示;
- 5、搬本过数准确,发现上皮不符合质量标准的随时挑出;
- 6、打捆要紧,数量准确,标识与活件相符。

工艺要求

- 1、根据生产任务单要求明确所裁书本的名称、开本尺寸,包装要求,准确生产;
- 2、所裁切的产品尺寸必须经过领机检验合格后方能开始生产,做好记录;

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	14/24

- 3、裁活人员对裁切的质量负责,做到勤检查,勤换刀,保证无花刀,无毛刺;
- 4、裁活过程中,严禁脚踏机器,工作完毕,及时清整场地,切断电源;
- 5、打捆要紧,按顾客要求数量打包,数字准确,标识与产品相符;
- 6、将成品按要求码放,做好标识,拉到规定地点摆放整齐,做好记录。

质量标准

- 1、成品裁切尺寸允许差不超过 1.5mm; 歪斜允差≦1.5mm;
- 2、裁切后的产品无严重刀花,无连刀页,无严重破头;
- 3、成品每刀上下本裁切尺寸误差≦1.0mm。

检验规则

- 1、裁切检验
 - a、人员: 领机
 - b、数量: 1~3 刀
 - c、方法: 测量、核对
 - d、工具: 直尺
 - e、内容: 封面位置,成品尺寸
 - f、标准: 规格尺寸, 客户要求
- 2、接本检验
 - a、人员:接本人员
 - b、数量:每一刀
 - c、方法: 目测、观察、测量
 - d、工具: 直尺
 - e、内容: 有无刀花、连刀页、破头、撕口、成活尺寸、歪斜误差

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 2 + 编号样式: a, b, c, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0.74 厘米 + 制表符后于: 1.38 厘米 + 缩进位置: 1.38 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 2 + 编号样式: a, b, c, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0.74 厘米 + 制表符后于: 1.38 厘米 + 缩进位置: 1.38 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	15/24

- 一、开车前必须检查油眼和油路,保证畅通,按要求加足机油和黄油,防止干磨;
- 二、开车前必须响长铃 3—5 秒钟通知周围人员注意;裁活时禁止戴手套;不准把手伸进刀门里边取活;翻刀条时左边用左手翻,右边用右手翻;
- 三、领机随时观察机刀运转情况,发现异常立即停车,关好保险,切断电源,进行检查或修理;
- 四、换刀片和改规矩必须按操作程序进行,不得杂乱;换两头刀时要摘刀,防止小刀架 和砍刀相撞;
- 五、机件经过更换,调整和修理后不准直接开车,用手盘车,无惯性方可摇动手把运行 一周,确认无误后方准正式开车;
- 六、取送刀片要用刀盒;
- 七、经常检查安全保险装置,发现问题及时修理,必须使其处于灵敏和有效的状态;
- 八、机刀上所装防护装备,必须使用不得拆除;机刀在运转时,禁止从刀门下边传送工 具和抢拿物品等;
- 九、下班后清擦,检查机器时,要注意螺钉和销子,如有松动现象必须及时解决;
- 十、切书过程当中及时清除机器下的纸毛,以防落在齿轮或链上。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	16/24

六、圆盘包本机作业指导书

领机职责

- 1. 严格按《生产任务单》要求和《胶订质量标准》组织生产,保质保量、按时完成任 务,做好产品标识;
- 2. 严格执行《圆盘包本机安全操作规程》,合理使用,按维护、保养规定进行保养,确保设备能力始终满足产品质量的要求;
- 3、对产品包本过程中出现的质量问题负有主要责任;
- 4、对机台所上的书每层抽样观察,及时做出调整,每天应自检并做好相应记录;
- 5、及时解决机器运行中出现的问题,调整相应的部件,不能自行解决的问题及时向车 间主任汇报;
- 6、督促和帮助助手对机器周围的场地进行打扫,并保持整洁;
- 7、认真填写所规定的各项记录并保存好。

助手职责

- 1、配合领机做好机台的各项工作;
- 2、对上完皮的书,逐本观察,发现问题及时纠正,不能解决的问题向领机请示;
- 3、坚守岗位,有事需经机长批准;
- 4、接本时精神集中,发现问题及时通知领机;
- 5、接本按规定的数量码放整齐,一台活满后做好标识,拉到规定地点整齐排放;
- 6、对挑出的不合格书,及时返修,杜绝不合格品流入下道工序;
- 7、协助机长做好每天应做的记录。

操作规程

- 1、开机前看记录,了解设备状况。认真做好准备工作;
- 2、认真核对书芯和封面是否相符,了解书的开本尺寸;
- 3、根据书芯的薄厚,调整好书夹、托实板及侧胶轮的规矩;
- 4、开始续一本活经过铣刀盘后取出,检查铣背情况以便做出调整。只有当铣背、背胶

带格式的:缩进:左侧: 0 厘米, 悬挂缩进: 2.83 字符,编号 + 级 别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘 *

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本/修改	A/0
	页 次	17/24

及侧胶都符合要求时才能开始生产;

- 5、根据生产进度,质量情况调整机器转数,控制好胶温及胶量;
- 6、上过胶的书芯不应重新铣背及开槽,以免损坏刀具。

工艺要求

- 1. 对照任务单核查封面名称、卡号;
- 2. 严格控制上下工序多代少代不齐的书芯;
- 掌握胶量及温度,胶温控制: 背胶 140℃~180℃之间; 侧胶 100℃~110℃之间, 压力适当;
- 4. 挑出不合格产品,包完码放整齐核对数目。

质量标准

- 一、铣背深度: 三折贴书芯深度为 2~3mm, 四折帖书芯深度为 2.5~3mm, 歪斜不超过
- 1.5mm;
- 二、书帖划口排列正确、均匀,达到最后一折缝线上,能渗透胶粘剂;
- 三、铣背和锯口以书贴最里边一页粘牢为标准;
- 四、书芯厚度在 15mm 以上应贴书背纸, 书贴厚度在 15mm 以下或封皮用纸规格超过 150
- 克,可不贴书背纸;
- 五、贴书背纸时,天头或地脚的书芯缩贴不超过 2.5mm,书背纸以书芯的长度允差 3mm,贴平、粘牢、不断裂、不歪斜;
- 六、分本正确, 书背无岗线, 不割坏书页。

检验规则

1、抽查

a、人员: 领机

b、数量: 每层抽查

c、方法: 目测、观察

一 **带格式的**: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的:编号+级别:2+编号样式:a,b,c,···+起始编号:1+对齐方式:左侧+对齐位置:0.74厘米+制表符后于:1.38厘米+缩进位置:1.38厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	18/24

d、内容:产品是否符合质量标准

2、上皮过程检验

a、人员:接本人员

b、数量:逐本

c、方法: 目测、观察

d、内容: 书背是否歪斜、空背

安全操作规程

1、做好班前准备工作,提前把热溶胶锅预热化开,机器开动前给各活动部位注油,机◆---器开动后经常检查运转情况;

2、机器运转时操作人员精神集中,密切配合,发现问题立即停机排除故障;

3、机组人员对机器设备,电器设备,电热胶锅随时注意检查,发现问题及时找有关人员修理。

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 48号 + 级别: 2 + 编号样式: a, b, c, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0.74 厘米 + 制表符后于: 1.38 厘米 + 缩进位置: 1.38 厘米

带格式的:编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	19/24

七、烫背机作业指导书

操作员职责

- 1、严格按《生产任务单》要求组织生产,保质保量、按时完成任务;
- 3、严格执行《烫背机安全操作规程》,合理使用,按维护、保养规定进行保养,确保设← 备能力始终满足产品质量的要求;
- 3、所烫活件要进行抽查,做好相应记录;
- 4、对本机台的产品做好标识,生产过程中发生的质量问题、机器运转情况及时纠正、←-维修、并做好相应记录:
- 5、保持机台周围的环境卫生,确保工作场地整洁。

操作规程

- 1、认真做好班前准备工作:
- 2、烫背机工作前仔细检查机器各部分是否正常,确定后正式烫背;
- 3、开机前示意,做到前后呼应,遇有情况,及时处理,保证安全;
- 4、接本人员把好质量关,精神集中,发现不符合质量标准的,应及时向管理人员说明;
- 5、打捆要紧,数量准确,封签与活件相符。

工艺要求

- 1、开机前根据产品要求,认真核对产品的数量、尺寸;
- 2、每天对所烫书的品种、数量要做好记录,每完成一批产品后,及时进行清理;
- 3、接本人员精神集中,机组运转时,做到三勤:勤看、勤对、勤检查,及时挑出不合格产品,发现质量问题要及时报告领机;
- 4、加工好的产品,码放整齐,格式一致,每台活做好标识,将产品拉到指定地点码放整齐。

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	20/24

质量标准

- 1、烫背完的产品必须确保书脊平整;
- 2、烫页过程中注意检查,发现有问题的产品及时挑出,防止不合格品的出现;
- 3、捆书前,挑出不合格品,及时进行处理;
- 4、整理好的书籍必须挂好标识,数字准确。标识要与产品相符。

检验规则

人员:操作人员

数量: 抽查和重点书检查

方法: 目测、触摸

内容: 查看书脊是否平整

标准:质量标准

- 一、每天开机前给机器加润滑油;
- 二、机器运转时不准从机上抢拿工作物;烫背平台上不准烤易燃物品,以免引起火灾;
- 三、出故障时必须停机排除,修理机器时必须停车断电。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	21/24

八、烫印机作业指导书

操作员职责

- 1、严格按《生产任务单》要求组织生产,保质保量、按时完成任务;
- 2、严格执行《烫印机安全操作规程》,合理使用,按维护、保养规定进行保养,确保设备能力始终满足产品质量的要求;
- 3、遵守劳动纪律,坚守岗位,不擅自离岗,有事请假后离开;
- 4、保证烫印质量,防止事故;
- 5、保持机台周围的环境卫生,确保工作场地整洁。

操作规程

- 1、开机前检查设备各部分是否正常,确定后才能正式开机;
- 2、在机组运转时做到三勤: 勤看、勤对、勤检查;
- 3、机器运转中严禁伸手取物品;
- 4、擦拭、维修机器应停车断电,下班停机后必须切断电源。

工艺要求

- 1、烫印的产品要符合客户的要求;
- 2、字迹清晰, 无明显缺笔、断划、糊字、和坏字;
- 3、烫印前要根据产品要求,认真核对产品的数量、尺寸;
- 4、操作人员精神集中,挑出不合格产品,发现质量问题,及时报告;
- 5、每天对所烫印的品种、数量要做好记录,每完成一批产品后,及时清理;
- 6、对加工好的产品,码放整齐,每台活做好标识,将产品拉到指定地点码放整齐。

质量标准

- 1、烫印前仔细察看任务单,确保烫印的质量符合客户要求;
- 2、文字、图标是否清晰、无断划缺笔瞎糊现象;

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ··· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	22/24

检验规则

人员:操作人员

数量: 全检

方法: 目测

内容: 文字、图标是否清晰

标准:质量标准

- 一、每天开机前给机器各加油孔及齿轮和凸轮等部位加油;
- 二、根据不同的箔及承印材料,选择适当的烫印温度和压力;注意自身安全,机器出现 故障时不得伸手去抢在机器里的活以免发生事故;
- 三、每周对电箱内进行清洁,确保各电器元件,按钮开关稳定可靠,刹车磁铁及刹车片 灵敏;固紧所有螺丝,确保各销子、离合及刹车系统完好可靠;
- 四、保持机器周围及机器的清洁, 机身上不得放置工具和其它杂物。

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本/修改	A/0
	页 次	23/24

九、压平机作业指导书

操作员职责

- 1、严格按车间流程组织生产,保质保量、按时完成任务;
- 2、严格执行《压平机安全操作规程》,正确使用,按维护、保养规定定期进行保养,确保设备能力始终满足产品质量的要求;
- 4、坚守岗位,不擅自离岗,有事请假后离开;
- 5、保证质量,注意安全,防止事故;
- 5、保持机台周围的环境卫生,确保工作场地整洁。

操作规程

- 1、检查机器各部分是否正常,确定后才能正式工作;
- 2、操作人员工作时要把好质量关,发现不符合质量标准的,应及时向管理人员说明;
- 3、整理时,数量准确,标识与活件相符;
- 4、机器运转中严禁伸手取物品;
- 5、擦拭、维修机器应停车断电,下班停机后必须切断电源。

工艺要求

- 1、根据产品要求,认真核对产品的数量、尺寸;
- 2、每天对所压平书的品种、数量做好记录,每完成一批产品后,及时清理;
- 3、加工好的产品,码放整齐,每台活做好标识,将产品拉到指定地点码放整齐。

质量标准

- 1、压平的产品必须确保书的平整;
- 2、压平过程中必须检查,发现有问题的产品及时挑出,防止不合格品的出现;
- 3、捆书前,必须挑出不合格品,及时处理;
- 4、整理好的书籍必须挂好标识,数字准确。标识与产品相符。

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, ···· + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

带格式的: 编号 + 级别: 1 + 编号样式: 1, 2, 3, … + 起始编号: 1 + 对齐方式: 左侧 + 对齐位置: 0 厘米 + 制表符后于: 0.63 厘米 + 缩进位置: 0.63 厘米

北京市清华园胶印厂支持文件	文件编号	QYYT-C-23
装订车间机台作业指导书	版本 / 修改	A/0
	页 次	24/24

检验规则

人员:操作人员

数量: 抽检

方法: 目测

内容: 察看产品是否符合质量要求

标准:质量标准

安全操作规程

- 一、每天开机前给机器加润滑油;
- 二、调压力必须由轻到重逐渐增加压力,不得一次过重;压平产品必须保持厚薄一致; 停机时必须空载;
- 三、操作人员必须精神集中,不得将手伸入压力平台,或进入平台往外推取产品,未经 许可不得随意调整压力大小。

质量记录

QYYT-ZD-01 装订车间个人生产记录

QYYT-ZD-02 装订车间巡检记录

QYYT-ZD-03 胶订机温度记录表