# Bus I<sup>2</sup>C

## Présentation du DS1621 (thermomètre numérique)

Le capteur de température DS1631 (Dallas Semiconductor) fait parti de la famille des capteurs "intelligents" : sur la même puce, il y a un capteur de température classique associé à une électronique d'interface (convertisseur analogique - numérique, contrôleur avec son jeu d'instructions, EEPROM, port série synchrone : bus I2C).

Le DS1631 est un thermomètre numérique : plage de mesure - 55,0 °C à + 125,0 °C.


La température est fournie sous la forme d'un nombre binaire en complément à deux.

Le DS1631 s'interface avec un bus I2C et travaille à une fréquence d'horloge de 400 kHz.

La précision de la mesure est de 0,5 °C dans la plage 0 °C à +70 °C.

#### 1. Décodage de trame

Un microcontrôleur communique avec le DS1621 par le bus I2C :



1. Indiquez à quoi correspond les « pics » jaunes.

L'accusé de réception de l'esclave

2. Déterminer l'adresse I2C du DS1631.

@esclave = %100 1000 = 0x48

3. Déterminer la commande reçue par le DS1631.

@registre = %1010 1010 = 0xAA : lecture de température

- 4. Indiquer les débuts de communication sur la trame.
- 5. Indiquer la fin de communication sur la trame.
- 6. Indiquer à quoi correspond la donnée envoyée par le DS1631.

Data =%00011100 0(0000000) = +58,0 soit 26.0 °C

7. Déterminer la durée de transmission de la trame en notation ingénieure.

3-I2C\_exos\_corr.odt

2

$$14 \text{ div} = 14 \times 4 = 56 \text{ ticks}$$

$$Dur\acute{e}e = \frac{56 \times 1}{400.10^3} = 140.10^{-6} s = 140 \,\mu s$$


### 2. Composition d'une trame

Dessiner la trame I<sup>2</sup>C correspondant à l'écriture de la valeur 35 dans le registre de l'instruction « Access TL » (on suppose que l'esclave accuse systématiquement réception).

@esclave =  $0x48 = \%100\ 1000$ 

@registre = 0xA2 =%1010 0010

valeur = 35 = %0010 0011



#### **DS1621 COMMAND SET**

INSTRUCTION	DESCRIPTION	PROTOCOL	WIRE BUS DATA AFTER ISSUING PROTOCOL
TEMPERATURE CONVERSION COMMANDS			
Read Temperature	Read last converted temperature value from temperature register.	AAh	<read 2="" bytes="" data=""></read>
Read Counter	Reads value of Count_Remain	A8h	<read data=""></read>
Read Slope	Reads value of the Count_Per_C	A9h	<read data=""></read>
Start Convert T	Initiates temperature conversion.	EEh	idle
Stop Convert T	Halts temperature conversion.	22H	idle
THERMOSTAT COMMANDS			
Access TH	Reads or writes high temperature limit value into TH register.	A1h	<write data=""></write>
Access TL	Reads or writes low temperature limit value into TL register.	A2h	<write data=""></write>
Access Config	Reads or writes configuration data to configuration register.	ACh	<write data=""></write>

3-I2C\_exos\_corr.odt