Московский физико-технический институт

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ ПО ВАКУУМНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ

Атомно-силовой микроскоп

выполнили студенты Б04-852 группы ФЭФМ

Бабичек Илья Водзяновский Яромир Груздева Юлия Демидов Станислав Денисов Дмитрий

1. Что такое пьезоэлектрический эффект (прямой и обратный)?

Прямой пьезоэлектрический эффект - явление возникновения электрической поляризации в кристалле под действием механического напряжения

Обратный пьезоэлектрический эффект - возникновение механических напряжений в кристалле под действием электрического поля

2. Чем он отличается от электрострикции?

Электросткрикция - это деформация диэлектрических материалов в электрическом поле, пропорциональная квадрату напряженности электрического поля, в изотропных диэлектриках описывается формулой:

$$\Delta V/V = qE^2 \tag{1}$$

где $\Delta V/V$ - относительная объемная деформация, E - напряженность электрического поля, q - постоянная электрострикции, зависящая от сжимаемости, плотности и диэлектрической приницаемости.

Для анизотропных кристаллов электрострикцию можно описать зависимостью между 2 тензорами 2-го ранга — тензором квадрата напряжённости электрического поля и тензором деформации:

$$r_{ij} = \sum_{m} \sum_{n} R_{ijmn} E_m E_n \tag{2}$$

здесь r_{ij} - компонента тензора деформации, E_m, E_n - составляющие электрического поля, R_{ij} - коэффициент электрострикции. Число независимых коэфициентов зависит от симметрии кристаллов.

- Электрострикция обусловлена поляризацией диэлектриков в электрическом поле, то есть смещением под действием внешнего электрического поля атомов, несущих на себе электрические заряды (ионы, электрические диполи), или изменением ореинтации диполей. Она наблюдается у всех диэлектриков.
- В отличие от электрострикции прямой пьезоэлектрический эффект наблюдается только в кристаллах (твердых телах с трехмерно-периодической укладкой) без центра симметрии. Это объясняется тем, что при деформации кристалла центр симметрии сохраняется, а при наличии центра симметрии не может быть поляризации.
- Эффект электрострикции является квадратичным (четным) ф-ла (1), в то время как обратный пьезоэлектрический эффект линейным (нечетным). Вследствие этого под действием переменного электрического поля частотой ω в случае электрострикции диэлектрик колеблется с удвоенной частотой 2ω , а в случае обратного пьезоэлектрического эффекта диэлектрик будет колебаться с той же частотой.
- В случае электрострикции направление деформации тела не зависит от направления электрического поля. В случае же пьезоэлектрического эффекта деформация прямо пропорциональна напряжённости поля, причем с изменением направления поля на противоположное знак деформации меняется.
- В отличие от пьезоэффекта электрострикция является необратимым эффектом.

3. Запишите уравнение пьезоэлектрического эффекта. Опишите каждый тензор в уравнении. Запишите границы применимости вашего уравнения.

Электрическая поляризация $P = D - \varepsilon_0 E$ связана с поверхностным зарядом, в *первом приближении* увеличивается линейно относительно механического напряжения σ :

$$D = P + \varepsilon_0 E = d\sigma \tag{3}$$

где D и E - векторы индукции и напряженности электрического поля, а механическое напряжение σ и деформация ε - тензоры второго ранга. Пьезоэлектрический коэффициент d - тензор третего ранга. В компонентном виде получаем соотношение для прямого пьезоэффекта:

$$D = \begin{pmatrix} D_1 \\ D_2 \\ D_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{pmatrix}$$
(4)

Индексы 1,2,3 относятся к кристаллическим параметрам и их можно совместить с координатными направлениями x,y,z при соответсвующей орейнтации.

Обратный пьезоэлектрический эффет дает соотношение между напряженностю электрического поля E и механической деформацией ε :

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{1} \\ \varepsilon_{2} \\ \varepsilon_{3} \\ \varepsilon_{4} \\ \varepsilon_{5} \\ \varepsilon_{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix}^{T} \begin{pmatrix} E_{1} \\ E_{2} \\ E_{3} \end{pmatrix}$$

$$(5)$$

Коэффициенты d_{ij} тождественны прямому пьезоэлектрическому эффекту.

4. В каких средах нельзя наблюдать пьезоэлектрический эффект? Покажите это математически на основе выписанного ранее уравнения. (Пример: кристаллический кварц SiO_2 применяют в радиотехнике в качестве резонатора с высокой добротностью, т.е. он точно обладает обратным пьезоэффектом, а кварцевое стекло с идентичным составом не обладает - почему?) Сделайте вывод.

В зависимости от кристаллической структуры, некоторые пьезоэлектрические коэффициенты станут нулевыми или их можно приравнять к друг другу. Фактически вид тензора определяется кристаллическим классом, к которому материал принадлежит. Кристаллы обладающие центральной симметрией (как кремний) или изотропные материалы не проявляют пьезоэлектрический эффект.

У кристаллов вдоль направлений симметрии зануляются пьезоэлектрические компоненты, это накладывает ограничения на направления возможной поляризации. Соответсвенно, если кристалл будет обладать центральной симметрией будет иметь нулевой пьезожлектрический тензор и не будет обладать пьезоэффектом.

Кварцевое стекло - аморфное вещество, у него нельзя выделить четкое направление поляризации ввиду отсутвия кристаллической структуры в отличе от кристаллического кварца.

5. Что такое керамика (как структура твердого тела)? Каким принципиальным свойством должно обладать вещество, чтобы из него можно было изготовить пьезокерамику? Почему в пьезоканерах используют пьезокерамику, а не кристаллический пьезоэлектрик?

Керамика - неметаллический поликристаллический (агрегат кристаллов какого-либо вещества) материал, обычно получаемый спеканием порошков.

Пьезокерамика - искусственный материал, обладающий пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами, имеющий поликристаллическую структуру. По своей сути пьезокерамика это спрессованные зерна кристаллов (минимальный объем монокристалла, окруженный высокодефектными границами), которые должны обладать пьезоэлектрическим свойством. По химическому составу пьезокерамика сложный оксид. Большинство составов пьезокерамики основано на химических соединениях с кристаллической структурой типа перовскита с формулой ABO_3 , например $BaTiO_3$.

Пьезокерамике можно придать любую форму, в частности, в сканере ACM она имеет вид трубок, такую форму невозможно придать монокристаллу. Однако пьезокерамика обладает рядом недостатков, таких как нелинейность, гитсерезис, ползучесть, старение и температурный дрейф.