
S33 W=6.03m | x=4504mm defects=1 cost=277
P38
P39
P34
P35
P36
P37


S13 W=4.99m | x=4667mm defects=3 cost=433
P1
P2
P3
P4
P10
P11
P12


S46 W=4.65m | x=4648mm defects=5 cost=309
P9
P5
P6
P8
P10


S23 W=5.40m | x=4135mm defects=2 cost=493
P10
P38
P34
P36
P39
P40
P41
P42
P43
P1
P2
P3
P4

S53 W=4.30m | x=4917mm defects=4 cost=427
P12
P13
P6
P5
P4
P3


S59 W=4.49m | x=7498mm defects=5 cost=343
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P13
P14
P15


S4 W=2.43m | x=8624mm defects=1 cost=209
P35
P36
P38
P39


S12 W=3.32m | x=5936mm defects=3 cost=325
P32
P33
P37
P1


S32 W=3.98m | x=6000mm defects=5 cost=241
P16
P17
P41
P42
P43


S21 W=4.99m | x=4031mm defects=1 cost=211
P8
P9
P5
P2


S54 W=5.00m | x=5180mm defects=1 cost=290
P31
P32
P33


S43 W=3.93m | x=5789mm defects=7 cost=229
P27
P17
P37
P16
P18


S42 W=4.65m | x=5389mm defects=7 cost=251
P35
P20
P19
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30

S11 W=3.24m | x=7440mm defects=3 cost=345
P39
P38
P1
P40
P41
P42
P43


S49 W=3.86m | x=6466mm defects=4 cost=158
P12
P10
P11


S31 W=4.66m | x=6030mm defects=2 cost=168
P1
P20
P21
P30
P39
P33
P37


S22 W=3.60m | x=7178mm defects=1 cost=263
P31
P32
P33
P39


S63 W=1.76m | x=7178mm defects=4 cost=128
P35
P36
P37
P38


S41 W=5.42m | x=6030mm defects=5 cost=262
P10
P13
P14
P15
P16


S25 W=3.59m | x=6664mm defects=6 cost=267
P17
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42


S64 W=4.93m | x=6466mm defects=1 cost=171
P1
P5


S51 W=3.31m | x=7470mm defects=3 cost=253
P24
P25
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43


S39 W=2.41m | x=6867mm defects=4 cost=212
P26
P27
P28


S36 W=4.41m | x=6867mm defects=5 cost=383
P1
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43


S26 W=3.30m | x=6866mm defects=3 cost=158
P7


S34 W=3.21m | x=6236mm defects=4 cost=122
P34
P35

S45 W=2.97m | x=6921mm defects=5 cost=268
P1
P2
P3

S55 W=5.21m | x=5448mm defects=4 cost=180
P27
P12

S50 W=1.76m | x=6178mm defects=2 cost=109
P32
P38
P33
P36
P37

S8 W=2.71m | x=6985mm defects=2 cost=67
P39
P32
P37

S29 W=4.97m | x=6421mm defects=3 cost=62
P9

S61 W=1.97m | x=6475mm defects=1 cost=121
P32
P33
P1

S1 W=5.73m | x=6243mm defects=6 cost=360
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19

S20 W=1.99m | x=5943mm defects=1 cost=145
P1
P2
P10

S56 W=2.49m | x=9606mm defects=6 cost=359
P11
P21
P15
P16
P28

S3 W=2.73m | x=9471mm defects=4 cost=113
P9

S30 W=1.47m | x=6942mm defects=2 cost=102
P27
P33

S35 W=0.96m | x=9259mm defects=4 cost=83
P16

P39
P33
P32
P9
P20
P1
P22
P36
P23
P10
P18
P11
P26
P17
P31
P3
P25
P21
P29
P24
P8
P7
P12
P16
Defect
Stock