GAMME DE n° clt TRAVAIL 001

S Oui

Non Non

Etabli par: Date:

☐ Client ☑ AB Serve

2025 258 N° d'incident :

R Oui SITE: AB Serve - Woippy Concerne: Démonstration Clt Client: Démonstration Référence pièce : PSA push Désignation : Mur qualité PSA Temps alloué: 5000/jour Identification, N° OP **OPÉRATION** Moyens de Contrôle & Fréquence SCHEMAS, PHOTOS, DESCRIPTION marquage, traçabilité Cabinet médical Etiquette verte "AB Ajout d'un patient : Ajout d'une consultation Suivi Serve Conforme" prise de du carton pour controle sur boîte En cas de détection de non conformité - Les pièces non 2 conformes sont à identifier et à isoler. - Les pièces tombées 3 doivent être écartées et identifiées. - Prévenez votre 4 responsable pour prise de décision. 5 Légende des pictogrammes 6 POINT CRITIQUE Contrôle visuel Contrôle 8 tactile Contrôle IMPORTANT: UN point de contrôle par numéro. Le point 8 peut-être utilisé ponctuellement pour optimiser la répartition des outil contrôles. Chemin de contrôle Validation AB Protections Lunette de Rédacteur AB Chaussures de Validation CLIENT Serve (Resp. Site Gants Autres Serve sécurité auditives protection Départ / Resp. Régional) **APPROBATION** chemin NOM: res23 res NOM: op2 op2 NOM: M. Client FONCTION: RS FONCTION: RO FONCTION: Fin chemin Qualité DATE: 31/07/2025 DATE: 31/07/2025 NA NA DATE: 31/07/2025 VISA: Électronique VISA: Électronique VISA: Électronique

DÉFAUT NON ADMISSIBLE

Aucune photo de défaut n'a été ajoutée pour cette gamme.