☐ Client ☑ AB Serve Etablipar: GAMME DE n° clt S Oui Non Date 2025 TRAVAIL 001 R Oui Non N° d'incident: 212 SITE: AB Serve - Woippy Concerne: DémonstrationClt Référencepièce: f5 Tempsalloué: 500@jour Client: Démonstration Désignation: m Identification, N° OP OPÉRATION Moyens de Contrôle & Fréquence SCHEMAS PHOTOS DESCRIPTION marquage, traçabilité Etiquette verte "AB Serve Conforme" sur boîte En casde détection de CHE non conformité - Lespiècesnon conformessont à identifieret à isoler. - Lespiècestombées doiventêtre écartées et identifiées - Prévenezvotre responsablepour prise de décision Légendedes pictogrammes 2 POINT CRITIQUE Contrôle • 3 visuel Contrôle tactile 4 Contrôle outil 5 Cheminde contrôle 6 Départ chemin Fin chemin 8 IMPORTANT: UN point de contrôle par numéro. Le point 8 peut-être utilisé ponctuellement pour optimiser la répartition des contrôles Validation AB Serve (Resp. RédacteurAB Validation Protections Chaussuresde Lunette de Gants Autres Serve Site / Resp. CLIENT sécurité auditives protection Régional) NOM : res23res NOM: op2op2 NOM: M. Client FONCTION: RS FONCTION: RO FONCTION: Qualité DATE: DATE: 31/07/2025 31/07/2025 DATE: VISA: VISA: 31/07/2025 Électronique Électronique VISA: Électronique

DÉFAUTNON ADMISSIBLE

Aucunephotode défautn'a étéajoutéepour cettegamme

Page2