GAMME DE TRAVAIL n° cit 001

SITE: MAT

₩ F

✓ Oui✓ NonOui✓ Non

Etablipar: Client AB Serve

Date 2025

N° d'incident: 123

Concerne

client: PSA Référencepièce: AAAA Désignation: Mur qualité Push Tempsalloué: /jour Identification, Moyens de N° OP marquage, OPÉRATION SCHEMAS PHOTOS, DESCRIPTION Contrôle & traçabilité Fréquence En casde détection de non conformité les non-conformes prendreune cartonet l'ouvrir en tout doit etre déposer 1 NA sécurité dansle zone de prison Légendedes pictogrammes CRITIQU Es 2 Vérificationdes matérielset Stock 1 NA Contrôle tactile Prendreune pièceet vérifierla 3 1 NA confromitédes borne supérieur 5 IMPORTANT: UN point de contrôle par numéro. THE PARTY OF THE P Le point 8 peut-être utilisé ponctuellement pour optimiser la répartition des contrôles Validation AB RédacteurAB Serve (Resp. Validation Chaussuresde Gants CLIENT Site / Resp. Serve Sécurité Régional) NOM : res23res NOM: M. Client NOM: op2op2 FONCTION: FONCTION: RS FONCTION: RO Qualité DATE: DATE: NA NA Χ 06/08/2025 06/08/2025 DATE: 06/08/2025 VISA: VISA: VISA: Électronique Électronique Électronique

DÉFAUTNON ADMISSIBLE

Aucunephotode défautn'a étéajoutéepour cettegamme

Page2