☐ Client ☑ AB Serve Etablipar: GAMME DE n° clt S Oui Non 2025 Date: TRAVAIL 001 R Oui Non N° d'incident: SITE: AB Serve-Woippy Concerne: DémonstrationClt Client: Démonstration Référencepièce: 12345678 Désignation: mission7 Tempsalloué: 500@jour Identification, SCHEMAS PHOTOS DESCRIPTION N° OP OPÉRATION Moyens de Contrôle & Fréquence marquage, traçabilité Etiquette verte "AB Serve Conforme' sur boîte En casde détection de non conformité aaaa - Lespiècesnon conformessont à identifieret à isoler. - Lespiècestombées doiventêtre écartées et identifiées - Prévenezvotre responsablepour prise de décision 2 kkk Légendedes pictogrammes POINT CRITIQUE 3 Contrôle visuel Contrôle 4 tactile Contrôle 5 outil Cheminde contrôle 6 Départ chemin 7 Fin chemin IMPORTANT: UN point de contrôle par numéro. Le point 8 peut-être utilisé ponctuellement pour optimiser la répartition des contrôles Validation AB RédacteurAB Serve (Resp. Validation Chaussuresde Protections Lunette de Gants Autres Site / Resp. CLIENT sécurité auditives Serve protection APPROBATION Régional) NOM: M. Client NOM: res23res NOM : ro ro FONCTION: RS FONCTION: RO FONCTION: Qualité DATE: DATE: 30/07/2025 30/07/2025 DATE: 30/07/2025 VISA: VISA: Électronique Électronique VISA: Électronique

DÉFAUTNON ADMISSIBLE

Défaut par défaut 12



Défaut par défaut 12



Défaut par défaut 13



Défaut par défaut 14

Défaut par défaut 15



Défaut par défaut 15



Défaut par défaut 16



Défaut par défaut 17

Défaut par défaut 18



Défaut par défaut 18



Défaut par défaut 19



Défaut par défaut 20

Défaut par défaut 21



Défaut par défaut 21



Défaut par défaut 22