

	PLAN DE PRÉVENTION SIMPLIFIÉ Réf : PDP2609002	Date : 03/09/2026 Statut : Brouillon
NATURE DE L'OPÉRATION :	Maintenance Cuve 04	☒ Ponctuelle ☐ Annuelle
ENTREPRISE UTILISATRICE (E.U.) Nom : Client Chimie Adresse : Téléphone : - Représentant de l'E.U. : M. - Fonction : - Tél. : -		ENTREPRISE EXTÉRIEURE (E.E.) Nom : Prestataire Tech Adresse : Téléphone : - Représentant de l'E.E. : M. admin Fonction : - Tél. : -
MODALITÉS DE L'INTERVENTION		
Lieu de l'intervention : Site Nord Date prévue début & fin : Du - au - Horaire de travail prévu par l'E.E. : -		Effectif E.E. prévu sur site : - Durée approximative de l'opération : - Sous-traitants éventuels : Aucun
CONSIGNES PARTICULIÈRES DONNÉES PENDANT LA VISITE PRÉALABLE		
Date de la visite préalable : - Secteur d'intervention : - Itinéraire à suivre :		Zone présentant un danger particulier : Aucune Locaux mis à disposition : Non spécifiés Appareils mis à disposition E.U. :
ORGANISATION DES SECOURS		
Donner l'alerte en utilisant le téléphone le plus proche Numéros d'urgence du site : Emplacement infirmerie, trousse secours, liste SST : Infirmerie du site Consigne en cas d'évacuation générale : Se conformer au plan d'évacuation du site.		
TRAVAUX SOUMIS À UN SUIVI MÉDICAL RENFORCÉ (SIR)		
Y a-t-il des postes occupés par l'E.E. relevant d'un Suivi Individuel Renforcé ? OUI ☒ NON Si OUI, lesquels (+ copie obligatoire à la Médecine du Travail de l'E.E.) : N/A		

RISQUES ET INTERFÉRENCES POSSIBLES

Évaluation du Risque Générique : **P** = Probabilité, **G** = Gravité, **R** = Risque (P×G), **M** = Moyen de maîtrise, **RR** = Risque Résiduel (R×M).

Prévention PDP : **E.U.** = Entreprise Utilisatrice, **E.E.** = Entreprise Extérieure, **M.E.** = Mise en œuvre.

DOMAINE ET NATURE DU RISQUE	P	G	R	M	RR	E.U.	MESURES DE PRÉVENTION RETENUES	M.E.
Prévention PDP (piéton) Circulation et déplacement piéton dans l'enceinte de l'E.U. (chute de plain-pied, trébuchement, collision, etc.)	1	1	0,0	1	0,0		Respect des règles de circulation destinées aux piétons. Port du gilet haute visibilité jaune	
Prévention PDP (véhicules) Circulation de véhicules et des engins de manutention (heurts, collision, écrasement, etc.)	1	1	0,0	1	0,0		Respect des règles de circulation en vigueur au sein du site. Port du gilet haute visibilité jaune et respect des règles de circulation destinées aux piétons	
Prévention PDP (manutention manuelle) Manutention manuelle de charge lourde ou difficilement accessible	1	1	0,0	1	0,0		Respect des bonnes postures de manutention manuelle. Utilisation d'aides à la manutention si disponible.	
Prévention PDP (manutention mécanisée) Manutention mécanisée (chariot élévateur, transgerbeur, palan, transpalette, etc.)	1	1	0,0	1	0,0		Possession des autorisations de conduite / CACES en cours de validité. Ne pas stationner sous les charges suspendues.	

Prévention PDP (stockage_gerbage) Stockage, gerbage (stockage en hauteur, effondrement, chutes d'objets, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Ne pas intervenir sous contenants stockés en hauteur. Respecter une distance à minima de 1.5 fois la hauteur de gerbage	
Prévention PDP (mecanismes_mouvement) Mécanismes en mouvement (machines, appareils, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Interdiction de neutraliser les carters et dispositifs de sécurité. Consignation si intervention technique.	
Prévention PDP (manipulation_pieces) Manipulation de pièces et petits outillages	1	1	0,0	1	0,0			Respect du port des EPI Adaptés (Gants anti-coupures)	
Prévention PDP (outils_portatifs) Utilisation d'outils portatifs et mobiles (électriques, pneumatiques, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Dremel : Respect du port des EPI Adaptés (Gants anti-coupures et lunette de sécurité)	
Prévention PDP (projections) Risques de projections (meules, produits chimiques, soufflettes, soudure, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Dremel : Respect du port des EPI Adaptés (Gants anti-coupures et lunette de sécurité)	
Prévention PDP (produits_chimiques) Emploi et stockage de produits chimiques (toxiques, corrosifs, inflammables, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Fiches de données de sécurité (FDS) disponibles. Port des EPI préconisés par la FDS.	

Prévention PDP (incendie_explosion) Incendie / Explosion (explosion, fumées, charges de batteries, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Respect de l'interdiction de fumer/vapoter. Connaître l'emplacement des extincteurs et le permis de feu si nécessaire.	
Prévention PDP (ambiance_physique) Ambiance physique (bruit, poussières, vibrations, luminosité, chaleur, etc.)	1	1	0,0	1	0,0			Port des EPI associés le cas échéant (Bouchons auditifs)	
Prévention PDP (haute_tension) Travaux à proximité d'installations électriques haute tension	1	1	0,0	1	0,0			Habilitation électrique en cours de validité. Respect des distances de sécurité des installations électriques.	
Prévention PDP (autres) Autres risques (à préciser)	1	1	0,0	1	0,0				

REMARQUES ET AVIS DU CSSCT DE L'E.E. SI NÉCESSAIRE

Aucune remarque particulière.

L'E.U. et l'E.E. s'engagent au respect de toutes les obligations et mesures de prévention que le document contient.

ENTREPRISE UTILISATRICE (E.U.)	ENTREPRISE EXTÉRIEURE (E.E.)
Date : ____/____/____ Nom : _____ Signature : (précédée de "Lu et approuvé") <i>[Mention "Lu et approuvé" + Signature]</i>	Date : ____/____/____ Nom : admin Signature : (précédée de "Lu et approuvé") <i>[Mention "Lu et approuvé" + Signature]</i>