AB Serve Tunisie Beyond quality	☐**Fiche d'Incident (I)** ☑**Fiche d'Amélioration (AI)**	Rédacteur de la fiche :	Yassine Zerni — Équipe Qualité
		Date de détection la non-conformité :	16/09/2026 N° fiche : **REC2609003**
		Date de l'ouverture de la fiche :	16/09/2026 Site : **Site Production Tunis**
		Evènement :	☑Qualité ☐ Sécurité ☐ Environnement

Par la méthode QQOQCC, veuillez définir le plus précisément possible l'anomalie rencontrée :

Questions	Aide à la réflexion	Réponse pour décrire le problème
QUOI ?	Quel est la nature du problème ? Quel est le dysfonctionnement ? Que se passe-t-il ?	Saisie papier des contrôles d'assemblage avec risque de retranscription et perte de traçabilité.
QUI ?	Qui rencontre le problème ? Qui l'a détecté ? Qui le subit ?	Opérateurs des postes 3 et 4 et équipe Qualité de l'UAP.
OÙ ?	Ou a été détecté le problème ? Quel site ? quel secteur ? Quel poste ?	Atelier UAP2, postes d'assemblage des références Série B.
QUAND ?	Quand a-t-on détecté le problème ? A quelle étape des opérations ? Au moment de quel processus ?	Constaté lors de la revue de performance du 16 septembre 2026.
COMMENT ?	Comment se manifeste le problème ? Comment a –t-il été détecté ?	Les contrôles sont inscrits sur feuilles papier puis ressaisis en fin d'équipe. [TEST POST RECHARGEMENT]
COMBIEN ?	Quelle quantité concernée ? Quelle fréquence d'apparition ?	Environ 120 fiches par semaine ; 3 dossiers incomplets observés durant l'audit test.
AUTRE ?	Renseigner ici toutes autres informations utiles à la compréhension du problème	Proposition : formulaire numérique avec horodatage, référence et identité opérateur.

La méthode "5 Pourquoi" permet de remonter aux causes racines du problème. A partir du problème, posez-vous 5 fois la question "Pourquoi ?" • Motif de la non-conformité : **Le processus papier ne garantit pas une traçabilité immédiate et complète des contrôles.**

1er pourquoi ?	Vérif	2ème pourquoi ?	Vérif	3ème pourquoi ?	Vérif	4ème pourquoi ?	Vérif	5ème pourquoi ?	Conclusion
Des contrôles sont difficiles à retrouver.	Vérif	Les feuilles circulent entre postes et bureau.	Vérif	La collecte se fait en fin d'équipe.	Vérif	Le flux de saisie est manuel.	Vérif	Aucun outil numérique standard n'a été déployé sur l'UAP.	→ Piloter un formulaire numérique sur deux postes.
Certaines valeurs sont retranscrites tardivement.	Vérif	La saisie secondaire peut contenir des erreurs.	Vérif	Aucune validation à la source n'est imposée.	Vérif	Le formulaire papier n'intègre pas de contrôles automatiques.	Vérif	Le besoin de traçabilité numérique n'a pas été intégré au plan d'amélioration.	→ Déployer un formulaire avec champs obligatoires et contrôles de cohérence.

Ce problème a-t-il déjà été signalé ?	☐Oui ☑ Non	Si OUI Date/période : Non — première occurrence retrouvée dans l'historique consulté.
Y a-t-il eu des particularités / changements intervenus dans cette période ?	☐Oui ☑ Non	si OUI Lesquels : Aucun changement de produit ou de procédé ; opportunité d'amélioration du système.
Y-a-t-il un risque similaire sur autre produit/secteur ?	☑Oui ☐ Non	si OUI où : Même processus papier présent sur UAP1 ; pilote de vérification planifié.

Quelles sont les mesures ?

Mesures immédiates	Pilote	Délais	Réalisé le :
Bloquer le lot et identifier les unités concernées.	Yassine Zerni	2026-09-16	2026-09-16
Trier le stock et tracer les pièces conformes/NOK.	Nadia Ben Salem	2026-09-16	2026-09-15

Action correctives retenues	Pilote	Délais	Réalisé le	Efficacité
Réviser et approuver le standard de travail.	Amine Trabelsi	2026-09-17	2026-09-17	Efficace — lot pilote conforme.
Former les opérateurs et vérifier l'application au poste.	Karim Haddad	2026-09-19	2026-09-19	Efficace — audit conforme.

• **Date de Clôture : 20/09/2026**