



Düzenek için gerekli parçalar




Buttonları bağlamak için 6 ve 7 nolu dijital girişleri belirliyoruz.

```
const int butPin1=6; //sol buton
const int butPin2=7; //sag buton
```



Devreyi kuruyoruz. Butonların bir bacağı ortak bağlanıp, GND'a bağlandı. Diğer bacakları sıra ile Digital 6 ve Digital 7 pinlerine bağlandı.



Arduino için yazılacak script;


```
const int butPin1=6; //sol
const int butPin2=7; //sag

void setup() {
   Serial.begin(9600);
   pinMode(butPin1,INPUT);
   pinMode(butPin2,INPUT);


   digitalWrite(butPin1,HIGH);
   digitalWrite(butPin2,HIGH);
}
```

```
void loop() {
  if (digitalRead(butPin1) ==LOW)
    Serial.println("LEFT");
    Serial.write(1);
    Serial.flush();
    delay(10);
 if (digitalRead(butPin2) ==LOW)
    Serial.println("RIGHT");
    Serial.write(2);
    Serial.flush();
    delay(10);
```


Arduino kodunu yüklemek için kullanılan arduino kartı ve Port seçilir. Upload ile kod Arduino içine gömülür ve çalışmaya başlar.



Unity için yeni bir proje açıp projeye bir küp ekliyoruz.




Arduino'dan okunan buton değerini Seri bağlantı aracılığı ile Unity içine çekip, seri yazdırılan bu değer Unity içindeki bir C# kodu ile elde edilir. Gelen bilgiye göre Unity sahnesinde nesne İstenilen şekilde hareket ettirilir yada döndürlür



Unity içinde Seriport kullanımı için API .NET setinin ayarlanması gereklidir. Proje Ayarları içinde Player Settings kısmındaki API uyumluluğu kısmından uygun .NET seti seçilir.






Ayarlar yapıldıktan sonra, yeni bir C# kodu eklenir.


```
if(sp.IsOpen)
using UnityEngine;
using System.IO.Ports;
                                                                  try
public class arduinoKontrol : MonoBehaviour
                                                                      if(sp.ReadByte()==1)
    SerialPort sp = new SerialPort("COM12", 9600);
                                                       transform.Rotate(hiz * Time.deltaTime, hiz * Time.deltaTime);
    public int hiz = 5;
                                                                   // transform.Translate(Vector3.left * Time.deltaTime * hiz);
    void Start()
                                                                      if (sp.ReadByte() == 2)
        sp.Open();
        sp.ReadTimeout = 1;
                                                                  transform.Translate(Vector3.right * Time.deltaTime * hiz,Space.World);
                                                                  catch (System.Exception)
```

void Update()

Kod küp'e atanır ve sahne çalıştırılır. Sağ Sol butonu ile nesne hareket ettirilir








Potansiyometrede ki okunan değer **0-10k Ω** arasında olduğundan orta pinini Analog girişlerimizden A1 'le birleştiriyoruz. Potansiyometrenin diğer uçlarından birine **+ 5v'a** diğerini **gnd**'ye (toprak) bağlıyoruz. Led'in yanma riskini azaltmak için önüne 330 **Ω** 'luk bir direnç bağlayarak Digital uçlardan 9 numaralı uca bağlantı yaptık. Ledin diğer ucunu GND'ye bağladık. 9 numaralı uç PWM girişi olduğundan Ledin giriş ucu olarak tercih ettik.


Arduino dıgıtal ucları (1,2,3...) HIGH (+5v) veya LOW (0v) değerini alır PWM uçlarında bu durum biraz farklı işler PWM uçları 1 yada 0 mantığına ilave olarak 0-255 arasında değer alarak o pindeki voltaj değerini 0-5 v arasında artırır veya azaltır.Bu durum lambanın parlaklığını etkiler.




Arduino kurulu devre şeması

```
//Arduino Kodu
//Pot değerine göre Led ışığı ayarlanıyor
int LEDRed=8; // d8
int sensorPin=0; //a0
int val;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LEDRed,OUTPUT);
  Serial.flush();
void loop() {
 val=map(analogRead(sensorPin), 0, 1023, 0, 255);
  Serial.println(val);
  delay(200);
  analogWrite(LEDRed, val);
```

Unity Sahnesi. Farklı değerler için RGB değerine göre küre koyu ve açık materyal durumu.






Küreye atanacak **potKontrol**.cs kodu. Renderer ile Color kontrolü yapılmakta.

```
public class potKontrol : MonoBehaviour
{
    public Text portTxt, byteReadTxt;
    public TextMesh val3dTxt;
    public int Val;
    string strVal;
    public Color altColor = Color.green;
    public Renderer rend;

    SerialPort sp = new SerialPort("COM13", 9600);

    void Start()
    {
        sp.Open();
        sp.ReadTimeout = 500;
        rend = GetComponent<Renderer>();
        rend.material.color = altColor;
    }
}
```





Devre şeması


Bu devrede, odanın veya dış alanın ışık durumuna göre bir LED'i kontrol etmek için Arduino ile LDR kullanarak bir Işık Sensörü yapıyoruz.

Gerekli Malzeme

- Arduino UNO
- •LDR (Işığa Bağımlı Direnç)
- •Direnç (100k-1; 330ohm-1)
- •LED 1
- •Röle modülü 5v
- •Ampul / CFL
- •Kabloları bağlama
- Breadboard

LDR

LDR, İşığa Bağımlı Dirençtir. LDR'ler, ışığa duyarlı özelliklerine sahip olmalarını sağlamak için yarı iletken malzemelerden yapılır. ışık LDR'nin yüzeyine düştüğünde (bu durumda) elemanın iletkenliği artar veya başka bir deyişle, ışık LDR'nin yüzeyine düştüğünde LDR'nin direnci düşer. LDR direncindeki bu azalmanın özelliği, yüzeyde kullanılan yarı iletken malzemenin bir özelliği olması nedeniyle elde edilir.



Arduino kullanarak LDR kontrollü LED'in çalışması

Devre şemasına göre, LDR ve 100k direnç kullanarak bir voltaj bölücü devresi yaptık. Voltaj bölücü çıkışı Arduino'nun analog pimine beslenir. Analog Pin voltajı algılar ve Arduino'ya bir miktar analog değer verir. Analog değer LDR direncine göre değişir. Böylece, ışık LDR üzerine düştüğünde, direnci azalır ve böylece voltaj değeri artar.

Işık yoğunluğu ↓ - Direnç ↑ - Analog pindeki voltaj ↓ - Işık yanar Arduino koduna göre, analog değer 700'ün altına düşerse, bunu karanlık olarak kabul ederiz ve ışık yanar. Değer 700'ün üzerine çıkarsa, bunu parlak olarak kabul ederiz ve ışık söner.

Devre şeması

```
//Arduino Kodu
```

```
const int ledPin=13; //13 nolu dijital pin Led'i beslicek
const int ldrPin=A0; //LDR direnç ortak ucunun bağlandığı analog giriş
void setup() {
   Serial.begin (9600);
   pinMode(ledPin,OUTPUT);
   pinMode(ldrPin, INPUT);
void loop() {
  int ldrStatus=analogRead(ldrPin);
  Serial.println(ldrStatus);
  delay(100);
  if (ldrStatus<=300)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Ldr kapandı, LED açık");
  else
    digitalWrite(ledPin,LOW);
    Serial.println("----");
```

Ayarlar yapıldıktan sonra, yeni bir C# kodu eklenir.

```
if(sp.IsOpen)
using UnityEngine;
using System.IO.Ports;
                                                                  try
public class arduinoKontrol : MonoBehaviour
                                                                      if(sp.ReadByte()==1)
    SerialPort sp = new SerialPort("COM12", 9600);
                                                       transform.Rotate(hiz * Time.deltaTime, hiz * Time.deltaTime);
    public int hiz = 5;
                                                                   // transform.Translate(Vector3.left * Time.deltaTime * hiz);
    void Start()
                                                                      if (sp.ReadByte() == 2)
        sp.Open();
        sp.ReadTimeout = 1;
                                                                  transform.Translate(Vector3.right * Time.deltaTime * hiz,Space.World);
                                                                  catch (System.Exception)
```

void Update()