支线铁路信号维护：滨林支线区段

修订版本：v1。记录编号：EV-RAIL-09。

地点：滨林支线区段；设备：轨道信号继电器I。

记录 EV-RAIL-09：滨林 信号回路响应上限 85 ms；31 分钟内复核。

季度盘点时，响应超时即封锁该区段并检查继电器；读数记入 RAIL-LOG-069。

关联 LINK-006：控制室 6 的备援切换限时 11 分钟。