# esp32 / 온습도 센서 연결

시리얼 모니터 확인

COM3

Temperature :29.00
C Humidity :62.00%
Temperature :29.00
C Humidity :62.00%
Temperature :29.00
C Humidity :62.00%
Temperature :29.00
C Humidity :62.00%
Temperature :29.00
C Humidity :62.00%
Temperature :29.00
C Humidity :62.00%
Temperature :29.00

node- red

```
msg.payload = msg.payload.Humidity ;

return msg;
```

* 시리얼모니터에 와이파이 연결이 안 됨.
  코드 운제인가하여 어게 파인코 선행. → 그래도 축격 X

```
const char* ssid = "U+Net9048_5G";
const char* password = ████████;
String serverName = "http://192.168.123.105:1880/test-1";
```

→ 5G의 호환 운제로 연결이 안되는 거였음
   아래와 같이 인반으로 선행해서야 됨.

```
const char* ssid = "U+Net9048";
const char* password = ████████;
String serverName = "http://192.168.123.105:1880/test-1";
unsigned long lastTime = 0;
```

LG U+의 경우 와이파이가 두가지로 사용 가능..