
12C Interface


PCF8591 ADC/DAC 모듈(가변저항, 조도센서, 온도센서)

- * 라즈베리파이 보드
 - 라즈베리파이의 GPIO는 디지털 입출력만 가능하며, ADC도 제공되지 않음
 - 아날로그 신호원의 디바이스를 취급하려면 ADC필요
 - ADC/DAC 모듈은 I²C 통신으로 동작

- * I2C(Inter integrated Circuit)
- IC들 간의 데이터 통신 방식
- 2개 신호선 만을 사용하여 통신토록 정의 SDA(Serial data), SCL(Serial Clock)
- 회로 간단, 저 비용, 저 잡음 등의 장점
- 송/수신측은 하나의 master와 다수의 slave로 구성




- * Start 및 Stop 조건
- 비 통신시 DAT, SCL에 High 신호 유지(IDLE 상태)
- 통신을 위해 반드시 시작 조건으로 개시
- 두 조건사이의 전송 데이터 바이트 수는 제한 없음
- 시작(Start) 조건: master가 slave에게 통신 개시의 의미 상태 SCL은 High 상태인 동안, SDA는 High-to-Low 천이
- 종료(Stop) 조건: master가 slave에게 통신 종료의 의미 상태 SCL은 High 상태인 동안, SDA는 Low-to-High 천이




* 데이터 비트 전송

- 하나의 데이터 비트는 매 클럭펄스(SCL이 High) 동안 전송
- SDA에 데이터 비트는 SCL이 High인 동안 안정적으로 유지되어야 함 (SCL이 High인 동안 SDA 신호가 안정하도록 유지)



* ACK 신호 전송

- 전송되는 데이터는 바이트마다 상대측으로부터 ACK 신호가 따라와야 와야함.
- 한 바이트 전송후 그다음 SCL의 펄스동안에 ACK 신호 전송
- ACK 신호는 ADA에 High 비트 전송 의미
- 마지막 바이트의 전송후에는 ACK 신호 전송 않음



120 인터페이스

- * 슬레이브 디바이스의 주소 포맷
- PCF8591의 주소 형식


7	6	5	4	3	2	1	0
0	1	0	0	1	A2	A1	Α0

참고) I2C 통신에서 전송될 때의 주소바이트 형식(위 주소가 좌쉬프트 + R/W비트)


7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	1	A2	A1	Α0	R/W

* 데이터 전송 포맷

• 기록 모드



• 판독 모드



- * wiringPil2C 라이브러리 함수
- I2C 통신을 위한 슬레이브 주소를 지정하여 초기화하는 함수

```
// devID는 i2cdetect 명령을 통해 얻은 슬레이브 디바이스의 I2C 주소 int wiringPiI2CSetupInterface(const char *device, int devId); int wiringPiI2CSetup(const int devId);
```

• 슬레이브 디바이스에 제어 바이트 등을 전송하는 함수

```
// 단순 데이터를 전송 가능, 레지스터를 지정하여 1바이트 혹은 2바이트 전송 int wiringPil2CWrite(int fd, int data); int wiringPil2CWriteReg8(int fd, int reg, int data); int wiringPil2CWriteReg16(int fd, int reg, int data);
```

• 슬레이브 디바이스로부터 데이터를 수신 받는 함수

```
int wiringPil2CRead(int fd);
int wiringPil2CReadReg8(int fd, int reg);
int wiringPil2CReadReg16(int fd, int reg);
```


- * ADC/DAC(YL-40) 모듈
 - PCF8591 IC 장착



- 3개 아날로그 센서 장착(조도, 온도, 가변저항)
- 이들 센서와 아날로그 채널, 점퍼선과의 관계


채널	내정디바이스	점퍼선	비고
AINO	조도센서	P5	
AIN1	온도센서	P4	
AIN2	_	-	
AIN3	가변저항	P6	

* PCF8591 IC(ADC/DAC) 블록 다이어그램



- * PCF8591 IC (ADC/DAC)(계속)
- 전송 바이트
- 첫 바이트: 디바이스의 주소 및 R/W비트
- 2번째 바이트: 제어 바이트(채널선택 등)


7	6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	1	A2	Α1	Α0	R/W



• 3번째 바이트: DAC 변환시 이용

- * 회로구성
- SDA 단자는 SDA1(wiringPi #8, BCM_GPIO #2)에,
- SCL 단자는 SCL1(wringPi #9, BCM_GPIO #3)에 연결
- 전원 단자를 연결

- * I²C 활성화
- \$ sudo raspi-config
- : Interfacing Options항목 선택후, I2C 항목 선택하여 활성화



\$ sudo reboot

- * I²C 활성화 확인
- 부팅할 때 활성화 내역

```
$ cat /boot/config.txt
dtparam=i2c_arm=on
```

• 부팅할 때 적재할 커널 모듈

```
$ cat /etc/modules
i2c-dev
```

- * I2C 모듈의 주소 확인
- 모듈을 연결하고, 전원을 인가 후 다음의 명령을 통해 I2C 주소 확인
 - \$ i2cdetect -y 1

- * I2C초기화 및 채널 선택
- 모듈 제어위한 I2C 디바이스 주소를 설정및 초기화

```
      if( (fd = wiringPil2CSetup(0x48) ) 〈 0) {

      // 특정 채널선택을 위해 ..
      0 0 0 0 0 0 x x

      wiringPil2CWrite(fd, 0x00 | a2dChannel);
      // 채널선택

      // 각 채널을 자동 증가 방식으로 선택
      (자동 증가 비트와 아날로그 출력 인에이블 비트를 1로 설정)

      0 1 0 0 1 x x
      wiringPil2CWrite(fd, 0x44);
      // 채널 자동 증가 모드
```

〈실습1〉가변저항통한 전압의 ADC 변환: 모듈의 P6 단자를 점퍼선으로 연결(AIN3 채널 선택)

```
#include \wiringPi.h\
#include \wiringPil2C.h\
int main (void) {
  int fd;
  int i, cnt;
  int a2dChannel = 3; // analog channel AIN3, VR
  int prev, a2dVal; float a2dVol; float Vref = 5.0;
  printf("[ADC/DAC(YL-40) Module testing......]\n");
  if((fd = wiringPiI2CSetup(0x48))(0) {
    printf("wiringPiI2CSetup failed:\n");
  cnt = 0;
  while(1) {
    wiringPiI2CWrite(fd, 0x00 | a2dChannel); // 0000_0011
    prev = wiringPiI2CRead(fd); // Previously byte, garvage
    printf("[%d] previous = %d, ", cnt, prev);
     a2dVal = wiringPiI2CRead(fd);
    printf("2nd a2dVal = %d, ", a2dVal); a2dVol = 5.0 - (a2dVal * Vref / 255); printf("a2dVol = %f[V]\n", a2dVol);
    delay(1000);
    cnt++;
```

〈실습2〉 조도센서 출력을 ADC변환: 모듈의 P5 단자를 점퍼선으로 연결(AINO 채널 선택)

```
#include (stdio.h)
#include \wiringPi.h\
#include \(\forall \) wiringPiI2C.h\(\rangle \)
int main (void) {
            int fd;
            int i, cnt;
            int a2dChannel = 0; // analog channel AINO, CDS sensor
            int prev, a2dVal;
            int threshold = 180;
            printf("[ADC/DAC(YL-40) Module testing......]\n");
            /*
            if((fd = wiringPiI2CSetup(0x48))(0) {
                        printf("wiringPiI2CSetup failed:\n");
            */
            if((fd = wiringPiI2CSetupInterface("/dev/i2c-1",0x48))(0) {
                        printf("wiringPiI2CSetupInterface failed:\n");
continue
```

```
cnt = 0;
while(1) {
            wiringPil2CWrite(fd, 0x00 | a2dChannel);
                                                             // 0000_0000
            prev = wiringPil2CRead(fd); // Previously byte, garvage
            a2dVal = wiringPil2CRead(fd);
printf("[%d] prev = %d, ", cnt, prev);
            printf("a2dVal = %d, ", a2dVal);
            if(a2dVal < threshold) {</pre>
                                      printf("Bright!!\n");
            } else {
                         printf("Dark!!\n");
            delay(1000);
            cnt++;
```

〈실습3〉 온도센서 출력을 ADC II:: 모듈의 P4 단자를 점퍼선으로 연결(AIN1채널 선택)

```
#include \( stdio.h \)
#include \wiringPi.h\
#include \(\forall \) wiringPil2C.h\(\forall \)
int main (void) {
  int fd;
  int i. cnt;
  int a2dChannel = 1; // analog channel AIN1, thermistor sensor
   int prev, a2dVal;
   int threshold = 200;
  printf("[ADC/DAC(YL-40) Module testing.......]\n"); if((fd = wiringPiI2CSetupInterface("/dev/i2c-1", 0x48))(0) { printf("wiringPiI2CSetupInterface failed:\n");
  cnt = 0;
  while(1) {
      wiringPil2CWrite(fd, 0x00 | a2dChannel); // 0000 0001
     prev = wiringPil2CRead(fd);  // Previously byte, garvage
a2dVal = wiringPil2CRead(fd);
printf("[%d] prev = %d, ", cnt, prev);
printf("a2dVal = %d, ", a2dVal);
continue
```

```
if(a2dVal > threshold)
    printf("Hot!!\n");
    else
    printf("Normal!!\n");

    delay(1000);
    cnt++;
}
```

〈실습4〉ADC 변환(자동 증가 모드): 자동 증가 플래그비트를 1로 하여 4개 채널

```
int main (void) {
           int fd;
           int i, cnt;
           int prev, ain[4];
           float a2dVol;
           float Vref = 5.0;
           printf("[ADC/DAC(YL-40) Module testing......Auto Inc Mode]\n");
           if((fd = wiringPil2CSetup(0x48))(0) {
                       printf("wiringPiI2CSetup failed:\n");
           cnt = 0;
           while(1) {
                       wiringPil2CWrite(fd, 0x44);
                                                         // 0100 01xx, Auto-Inc
                       prev = wiringPil2CRead(fd);
                                                          // Previously byte, garvage
                       for(i=0; i(4; i++)
                                                          // for 4 channels
                                  ain[i] = wiringPiI2CRead(fd);
                       printf("[%d] ", cnt);
                       for(i=0; i(4; i++)
                                   printf("ain%d = %d, ", i, ain[i]);
                       printf("\n");
                       delay(1000);
                       cnt++;
```