(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213275390 U
(45)授权公告日 2021.05.25

(21)申请号 202022276353.8

(22)申请日 2020.10.14

(73)专利权人 佛山市拓凯工业设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区丹灶镇石联石东焙风工业区张盛强厂房之一(住所申报)

(72)发明人 李易 吴少鑫 李启志 刘军 徐耀能 刘爱军

(51)Int.Cl.
G01N 21/91(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种吊索具探伤装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种吊索具探伤装置，包括检查工位、控制电箱、报警器、风机、检测台、烘干工位、沥干工位、浸泡工位、脚踏板、漏水板、排水孔、水箱组件、电源开关和流量泵，所述检查工位的一侧安装有烘干工位，所述烘干工位的一侧安装有沥干工位，所述沥干工位的一侧安装有浸泡工位，所述浸泡工位和沥干工位的底部一侧安装有脚踏板，所述浸泡工位的内部设有排水孔，所述沥干工位上设有漏水板，所述浸泡工位上安装有电源开关，该装置提高了合格品检测率，更完善的把控住了产品质量，获得了用户的极大认可，检查效率高，速度快，操作简单方便，灵活性强，资源不会浪费，便于人们使用。



CN 213275390 U

1.一种吊索具探伤装置,包括检查工位(1)、控制电箱(2)、报警器(3)、风机(4)、检测台(5)、烘干工位(6)、沥干工位(7)、浸泡工位(8)、脚踏板(9)、漏水板(10)、排水孔(11)、水箱组件(12)、电源开关(13)和流量泵(14),其特征在于:所述检查工位(1)的一侧安装有烘干工位(6),所述烘干工位(6)的一侧安装有沥干工位(7),所述沥干工位(7)的一侧安装有浸泡工位(8),所述浸泡工位(8)和沥干工位(7)的底部一侧安装有脚踏板(9),所述浸泡工位(8)的内部设有排水孔(11),所述沥干工位(7)上设有漏水板(10),所述浸泡工位(8)上安装有电源开关(13),所述检查工位(1)和烘干工位(6)的内部均安装有检测台(5),所述检查工位(1)的顶部安装有风机(4),所述检查工位(1)的一侧安装有控制电箱(2),所述控制电箱(2)的顶部安装有报警器(3),所述烘干工位(6)的背面安装有水箱组件(12),所述水箱组件(12)上安装有流量泵(14)。

2.根据权利要求1所述的一种吊索具探伤装置,其特征在于:所述沥干工位(7)和浸泡工位(8)通过螺栓固定相连,所述浸泡工位(8)通过连接管与流量泵(14)相连,所述流量泵(14)通过螺栓安装在水箱组件(12)的顶部上。

3.根据权利要求1所述的一种吊索具探伤装置,其特征在于:所述检测台(5)的底部安装有制动电机,所述制动电机的转轴与检测台(5)固定相连。

4.根据权利要求1所述的一种吊索具探伤装置,其特征在于:所述烘干工位(6)的内部安装有热风机,所述脚踏板(9)上设有若干个防滑钉。

5.根据权利要求1所述的一种吊索具探伤装置,其特征在于:所述控制电箱(2)分别与风机(4)和流量泵(14)电性连接。

一种吊索具探伤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及吊索具领域，具体为一种吊索具探伤装置。

背景技术

[0002] 吊索具工件在起重行业中起举足轻重的作用，但加工成品中依旧存有无法直接目测的裂纹、气孔和断边。运用于现实生活中有重大的安全隐患。尤其在汽车生产线上，吊索具的应用更加广泛，但是现有的吊索具在检查环节不能快速检测，效率低，速度慢，而且不能快速提高产品的合格率。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的缺陷，提供一种吊索具探伤装置，以解决上述背景技术提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种吊索具探伤装置，包括检查工位、控制电箱、报警器、风机、检测台、烘干工位、沥干工位、浸泡工位、脚踏板、漏水板、排水孔、水箱组件、电源开关和流量泵，所述检查工位的一侧安装有烘干工位，所述烘干工位的一侧安装有沥干工位，所述沥干工位的一侧安装有浸泡工位，所述浸泡工位和沥干工位的底部一侧安装有脚踏板，所述浸泡工位的内部设有排水孔，所述沥干工位上设有漏水板，所述浸泡工位上安装有电源开关，所述检查工位和烘干工位的内部均安装有检测台，所述检查工位的顶部安装有风机，所述检查工位的一侧安装有控制电箱，所述控制电箱的顶部安装有报警器，所述烘干工位的背面安装有水箱组件，所述水箱组件上安装有流量泵。

[0005] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述沥干工位和浸泡工位通过螺栓固定相连，所述浸泡工位通过连接管与流量泵相连，所述流量泵通过螺栓安装在水箱组件的顶部上。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述检测台的底部安装有制动电机，所述制动电机的转轴与检测台固定相连。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述烘干工位的内部安装有热风机，所述脚踏板上设有若干个防滑钉。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述控制电箱分别与风机和流量泵电性连接。

[0009] 本实用新型的有益效果是：该装置提高了合格品检测率，更完善的把控住了产品质量，获得了用户的极大认可，检查效率高，速度快，操作简单方便，灵活性强，资源不会浪费，便于人们使用。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型的平面图。

[0012] 图中:1、检查工位,2、控制电箱,3、报警器,4、风机,5、检测台,6、烘干工位,7、沥干工位,8、浸泡工位,9、脚踏板,10、漏水板,11、排水孔,12、水箱组件,13、电源开关,14、流量泵。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易被本领域人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 实施例:请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种吊索具探伤装置,包括检查工位1、控制电箱2、报警器3、风机4、检测台5、烘干工位6、沥干工位7、浸泡工位8、脚踏板9、漏水板10、排水孔11、水箱组件12、电源开关13和流量泵14,检查工位1的一侧安装有烘干工位6,烘干工位6的一侧安装有沥干工位7,沥干工位7的一侧安装有浸泡工位8,浸泡工位8和沥干工位7的底部一侧安装有脚踏板9,浸泡工位8的内部设有排水孔11,沥干工位7上设有漏水板10,浸泡工位8上安装有电源开关13,检查工位1和烘干工位6的内部均安装有检测台5,检查工位1的顶部安装有风机4,检查工位1的一侧安装有控制电箱2,控制电箱2的顶部安装有报警器3,烘干工位6的背面安装有水箱组件12,水箱组件12上安装有流量泵14。

[0015] 沥干工位7和浸泡工位8通过螺栓固定相连,浸泡工位8通过连接管与流量泵14相连,流量泵14通过螺栓安装在水箱组件12的顶部上。

[0016] 检测台5的底部安装有制动电机,制动电机的转轴与检测台5固定相连。

[0017] 烘干工位6的内部安装有热风机,脚踏板9上设有若干个防滑钉。

[0018] 控制电箱2分别与风机4和流量泵14电性连接。

[0019] 工作原理:一种吊索具探伤装置,包括包括检查工位1、控制电箱2、报警器3、风机4、检测台5、烘干工位6、沥干工位7、浸泡工位8、脚踏板9、漏水板10、排水孔11、水箱组件12、电源开关13和流量泵14,启动控制电箱,加热水箱体内水至35-40℃,启动流量泵,需要时供应清水至清洗吹干工位的水枪,不需要时回流至水箱箱体内;工件放置进浸泡工位的浸泡槽内,计时器启动,浸泡10-20s后,放置于沥干平台;取沥干工件放置于清洗、吹干工位放置台上,使用水枪和气枪清洗吹干;取吹干工件放置于检查工位放置台上,打开紫外线灯,检查工件;控制电箱控制整体电源供应(加热水箱内清水、运行流量泵、浸泡工位计时器和检查工位的紫外线灯,水箱组件加热棒加热箱体内清水,流量泵运行,需要时供应清水至清洗吹干工位的水枪,不需要时回流至水箱箱体内;取沥干工件放置清洗吹干工位内放置台,分别水枪和气枪清洗吹干,后放置于检查工位,打开紫外线灯,检查工件状态,原理:带裂纹、气孔和断边的工件缝隙带有浸泡液,在紫外线灯照射下,起颜色照明反应。

[0020] 该装置提高了合格品检测率,更完善的把控住了产品质量,获得了用户的极大认可,检查效率高,速度快,操作简单方便,灵活性强,资源不会浪费,便于人们使用。

[0021] 上实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。




图1




图2