

PT. SUMARAH ENERGI

Gandaria 8 Office, 3rd floor unit B. Jl. Sultan Iskandar Muda Gandaria City Superblock, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240

Laporan Kejadian Potensi Bahaya

Nomor : 13/LKPB/12/LGWA/2021

Tanggal : 20/12/2021

Dept / Lokasi : PLTM LOGAWA

Jam Terjadi : 15:00

X Pekerjaan Tidak Aman **X** Kondisi Kerja Tidak Aman

X Peralatan Tidak Aman Perilaku Yang Tidak Aman

Uraian Terjadinya potensi bahaya dan atau insiden	Wakil Kepala Unit
Sedimentasi pada saluran terutama bagian headpond sudah mulai menumpuk. Hal ini akan menjadi masalah pada runner turbin	Angga A.B

POTENSI BAHAYA/NEAR MISS INVESTIGATION (dilakukan oleh atasan terkait)

Akar Masalah : air yang masuk melalui intake membawa sedimen terlebih jika banjir, oleh

itu sebaiknya dilakukan pembersihan saluran sekaligus persiapan untuk

mengoptimalkan produksi di tahun 2022

Tindakan Sementara : Belum ada tindakan (unit masih beroperasi)

Tanggal Penerapan : Segera

Documentation

Perbandingan pegukuran dasar headpond dengan menggunakan garu. Dari gambar terlihat bahwa sedimen pada intake penstock sudah menumpuk dan masuk ke unit





RCD-HSE-28 Page 1 of 1