

Pós-Graduação

Ferramentas de Qualidade

**Tema 02 – Teoria dos Gaps,
planejamento da qualidade**
Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima





Qualidade percebida segundo Kotler:

Conforme Kotler (1996), a Qualidade Percebida é o estágio final da construção da Imagem de Qualidade de um produto ou serviço.

Um componente importante deste processo é dar ao cliente a possibilidade de perceber que esforços estão sendo realizados para obter aquilo que é desejado. A este processo chamamos de Controle Percebido.


Qualidade percebida segundo Semenik:

Segundo Semenik existem algumas ações no sentido de promover uma melhor Qualidade Percebida:

- ✓ Profissionalismo e Habilidade.
- ✓ Atitudes e Comportamentos.
- ✓ Facilidade de Acesso e Flexibilidade.
- ✓ Confiabilidade e Honestidade.
- ✓ Recuperação.
- ✓ Reputação e Credibilidade.

Teoria dos Gaps (ou lacunas)

Qualidade Percebida



Fonte: O autor.

A qualidade percebida é governada pelo tamanho e pela direção da lacuna entre as expectativas dos consumidores e suas percepções do produto ou serviço

Quando foi introduzida essa teoria dos GAPS:

Histórico dos conceitos de GAP: Os 5 gaps da qualidade foram introduzidos no início da década de 1990 e seu objetivo principal era que os clientes pudessem avaliar a qualidade do que era, por eles, adquirido. Essa avaliação era possível por meio do confronto entre o que foi contratado com o que realmente foi recebido por eles.

Pós-Graduação

Ferramentas de Qualidade

**Tema 02 – Teoria dos Gaps,
planejamento da qualidade**
Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima





Os 5 GAPS da qualidade - divergências

GAP 1: Entre a expectativa do cliente e o que a empresa ou o prestador do serviço entendeu como sendo a expectativa do cliente.

GAP 2: Entre o entendimento da empresa e as especificações que elabora para atender o cliente.



Os 5 GAPS da qualidade - divergências

GAP 3: Entre as especificações elaboradas e o serviço gerado.

GAP 4: Entre o serviço gerado e a comunicação externa ao cliente.

GAP 5: Entre o serviço esperado e o serviço fornecido.



Solução do problema de qualidade

Primeira fase: Análise dos gaps.

Segunda fase: Planejamento da ação necessária para diminuir ou eliminar os gaps.

Terceira fase: Desdobramento das estratégias, dos processos de comunicação e direcionamento de toda a empresa através do compromisso dos colaboradores e da liderança.



Diagnosticando problemas de qualidade

LACUNA 1: A lacuna entre as especificações do cliente e as especificações da organização.

LACUNA 2: A lacuna conceito - especificação.

LACUNA 3: A lacuna especificação de qualidade - qualidade real.

LACUNA 4: Qualidade real – imagem comunicada.



Definição das características da qualidade

As características da Qualidade são os aspectos mensuráveis ou classificáveis, direta ou indiretamente, inerentes ao produto ou serviço, que servem de referência para identificar a consistente conformidade de um ou outro em relação às expectativas e necessidades dos clientes / consumidores.



Definição das características da qualidade

Exemplo: Cliente deseja atendimento rápido, onde a característica de qualidade é o tempo de atendimento.

