部分非编程设计作业参考答案

4.29 作业

- 一、学习例 03 和例 03-2(两例子见群文件),内均有两版源代码,汇编的和 C51 的,请学习掌握至少其中一种。对例 03 和例 03-2 回答问题,
- (1) 例 03 和例 03-2 中,分别哪个口是段选码输出口,哪个口是位选码输出口?

例 03 P0 口是段选码输出口 P2 口是位选码输出口

例 03-2 8155 的 PB 口是段选码输出口 8155 的 PA 口是位选码输出口

(2) 51 单片机输出每一位 LED 的位选码的值分别是。列出对应程序中实现输出位选码操作的语句。

例 03 ,对于共阳极显示器,输出位选码是选中位给 1,未选中位给 0,比如 00000001、00000010 等。

对应语句: MOV R2, #10000000B ;R2 存放位选码, 初始选中 LED 最右位

MOV A, R2

CLR C

RRC A

;移位指向下一位

C51 版是: P2=1 << i; //输出位选码 00000001、 00000010、 0000010010000000

例 03-2, 也是共阳极显示器, 输出位选码是选中位给 1, 未选中位给 0, 比如 00000001、00000010 等。

汇编版

MOV R2, #00100000B

MOV A, R2

MOV DPTR, #7F01H

MOVX @DPTR, A ;输出位选码

• • • • •

MOV A, R2

CLR C

RRC A

JC PASS

MOV R2, A

C51 版

#define wela_data XBYTE[0x7f01]

wela_data=0x20; wela_data=0x10; wela_data=0x01; (这可以在循环中通过移位实现)

(3)程序中段选码输出口是如何实现输出想要显示数字对应的段选码的?对应程序中的哪些语句实现了这一操作?试着解释下在这一过程中显示缓存单元(也就是汇编版中的内存70H-77H单元,C51版中的数组 array[])起的作用,引入显示缓存单元的好处。

借助段选码表,段选码表是按照数字从小到大存放 0 到 9 的段选码,因此通过以数字值作为索引,查询段选码表即可获得相应数字的段选码。

汇编版

MOV DPTR, #PTRN

MOVC A, @A+DPTR ;查段选码表 PTRN, 将显示缓存单元的数字代码转换为对应的 段选码

MOV PO, A

;------共阳极段码表------

PTRN:DB OCOH, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H

C51 版

//共阳数码管 0~9 的数字段码表

code INT8U SEG_CODE[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};

PO=SEG_CODE[array[i]]; //输出段选码

显示缓存单元的作用是,将待显示在多位 LED 显示器上的符号(数字)内容先存在显示缓存单元中。在显示子程序/函数中就依次取出显示缓存单元里的符号(数字)转换为段选码,送到段选码输出口实现显示。好处是增加了显示子程序/函数的通用性,方便实现显示内容的灵活改变。想改变显示内容时,就只需要改变显示缓存单元里的值,而不必修改显示子程序/函数。

二、思考如果要把例 03 改为 6 位段式 LED 显示,那将要改哪些地方? (硬件部分、软件部分)

硬件部分:将8位 LED 显示器更换为6位 LED 显示器;位选码口只需要6根引脚。

软件部分:显示缓存单元设置 6 个单元而不需要 8 个单元;位选码输出口程序段只要控制循环选中 6 位,而不是循环选中 8 位。如 for (i=0; i<8; i++)//扫描显示 8 位数码管改为 for (i=0; i<6; i++)

5.8 作业

一、矩阵式键盘线反转法作业

在例 06-1 基础上改造,实现 4*8 键盘(4 行 8 列)的检测。完成:

(1)模仿课件,写出 4*8 键盘线反转法的思路流程(可以程序流程图形式回答,具体到给各个口线的具体值)

具体略,回答思路:一个4位的口作行线口,一个8位的口作列线口。先行输出0000,列输出1111111; 再读回行口和列口,如果列线口读回的仍是11111111, 说明没有按键,返回无键标志;如果列线口读回的是0111111/1011111/11011111/11011111....../11111110中的一种,则记录下对应列号(0~7);接下来确定行号,行输出1111, 列输出00000000;再读回行口和列口,如果行线口是0111/1011/1101/1110中的一种,则赋予对应的行首键号(0/8/16/24)(因为每行8个按键);最后得出按键号:行首键号+列号。(注:步骤中改为先确定行号再确定列号也是可以。)

二、矩阵式键盘行扫描法作业

对例 06-2 和例 06-3 (选其中一个例子),进行改造,实现 8*8 键盘的检测(提示:单片机需提供 8 位的扫描口和 8 位的回扫口)。完成:

(1)模仿课件,写出 8*8 键盘行扫描法的思路流程(可以程序流程图形式回答,具体到给各个口线的具体值)


具体略,回答思路:一个8位口接行线,一个8位口接列线。其中某个方向口固定接上拉电阻,这里假设列线接上拉电阻。那么行线作为扫描口(固定输出口),列线作为回扫口(固

定输入口)。


先开放整个键盘,即所有行口线都输出 0,读回扫口,如果读回的是全 1 则说明没有改变即没有按键(因为这个口是接着上拉电阻或者线值给 1),给无键标志,并退出按键检测程序;如果开放整个键盘,读回扫口读回的是有某一列变为 0 了,说明该列所在按键有按下,则开始逐行扫描;分别依次扫描口输出 01111111/10111111/....../11111110 这些扫描码进行逐行扫描。每输出一次扫描码,就读一次回扫口,看有没有某列变 0,若回扫口是 11111111,则说明不是这一行有键,就切换到下个扫描码继续扫描下一行,当扫描到某一行,回扫口值有一列变 0,则确定了按键所在行号,再结合按键所在列号(变 0 的那列),得出按键号(行首键号+列号)。

补充练习

- 一、学习理解群上的 ADC0809 例 14-1 和例 14-2
- 学习理解群上的 ADC0809 例 14-1 和例 14-2
- 1. 分析例 14-1 单片机是采用哪种方式管理 ADC?
- 2. 在例 14-1 程序中分别找出单片机启动转换的程序段、读取转换结果的程序段。
- 3. 分析例 14-2 c 程序是采用哪种方式管理 ADC?
- 4. 例 14-2 c 程序实现的功能是什么? 画出例 14-2 主程序流程图。
- 5. 在例 14-2 c 程序中分别找出单片机启动转换的程序段(执行总线写操作,即对应汇编版 MOVX 写)、读取转换结果的程序段(执行总线读操作,即对应汇编版 MOVX 读)。答:
- 1. 例 14-1 单片机是采用 延时等待方式管理方式
- 2. 参考程序注释。
- 3. 例 14-2 c 程序是采用查询管理方式
- 4. 例 14-2 c 程序实现的功能是用查询方式管理 ADC,不断循环的对 IN3 通道输入的模拟信号进行 A/D 转换,转换结果(8 位二进制数)放在 51 单片机内存 50h 单元中。 画出例 14-2 主程序流程图。



- 5. 在例 14-2 c 程序中分别找出单片机启动转换的程序段:ADCADD = 0x00;(执行总线写操作,即对应汇编版 MOVX 写)、读取转换结果的程序段:DBYTE[0x50] = ADCADD; (执行总线读操作,即对应汇编版 MOVX 读)。
- 二、线性标度变换作业。
- 1.80C51 单片机想控制 8 位的数模转换器 DAC0832 输出波形, 阐述单片机应输出对应怎样变化的数字量, 才会生成如下图所示的三角波? 设定 DAC0832 的输出范围是 0~5V。



- 答: 0v 对应数字量是 00h, 4v 对应数字量是 4*255/5=204(十进制)=0CCh(十六进制) 应先依次输出从 00h 递增到 0CCh 的数字量,再输出从 0CCh 递减到 00h 的数字量,这是一个周期的波形,然后不断重复输出,就会产生如图三角波。
- 2.某电子秤采用 10 位 ADC,测量范围 $5kg^2$ 200kg,假设被测重量 W 与数字量 D 之间的关系 经处理已呈线性,
- (1) 请列出该标度变换公式
- (2) 试写出实现该标度变换(即实现上一小题的变换公式)的子程序(汇编或 C51 均可,建议 C51,参考例 14-3 中的程序)
- (3)根据公式求当仪器在某一时刻采集得到的数字量为 1C8H(十六进制)时对应的重量值是多少?这里 D=1C8h(十六进制)=456(十进制)
- (1) 答: W=D*195/1023+5 (kg)
- (2) 答: W=D*195/1023+5; (为保留多位小数字后2或3位数,可考虑另乘以100或1000)
- (3) 答: 对应重量值: W=456 *195/1023+5= 91.92kg

