# 仓储管理子系统分析与设计

# 1 软件需求概述

# 1.1 任务概述

(1) 软件名称

基于 SPC 技术的仓储管理子系统

### (2) 目标

该子系统为整个基于紫光云平台的工业互联网 APP 的一部分,作为原 APP 的第二个核心模块来构建。该模块主要面向汽车工业领域,与第一模块——汽车零部件过程控制子系统相互配合,有序衔接,以质量过程控制为主,共同形成一个"供应链管理"→"仓储管理"→"流水线产品各质量参数测量"→"物联网数据收集"→ "SPC 实时过程监管与质量监控"→"SPC 异常报告与追溯"→"仓储管理"→"供应链管理"的汽车零部件工业互联网过程链。

而该子系统作为仓储管理的核心模块,旨在让用户利用系统对仓储的信息做出控制,完成对仓库中的汽车零部件零件信息的增删查改、仓库相关人员的信息管理、零件质量相关信息的管控等功能,让汽车零部件在脱离生产阶段和抽查质检阶段后,在仓库中也能进行质量控制。

### 1.2 系统用户

### (1) 仓库管理员

仓库管理员是仓库信息管理的主要负责人,能够对单据信息、仓库信息、入库信息、货物信息、出库信息进行增删查改。同时,仓库管理员也负责接收出入库通知,接收来自系统的统计分析信息、日报月报等。

仓库管理员还是质量控制的主要负责人,能够对零件的测量信息、 损耗信息、维保信息、报废信息,接收质量统计分析、质量预警报警 信息、质量阶段报告等,从而对仓库中的零件质量做出把控。

# (2) 超级管理员

超级管理员有着最大的权限,由开发人员在数据库中指定账户和 密码,其他人不得随意增加和修改。超级管理员除了拥有一般仓库管 理员的权限之外,还能够管理人员信息,对仓库管理员人员名单进行

增删查改。

#### (3) Timer

Timer 是一个定时器,用于定期以前一个阶段的仓储信息作为数据源,生成仓储统计报告、质量阶段性报告、日报、月报等。

### 1.3 功能描述

### (1) 登录功能

完成用户的登录操作,负责核审用户身份、识别用户类型,并针对不同类型的用户显示不同的管理界面。各个用户功能重复的部分将复用这些功能。

#### (2) 仓储信息的增删查改

由仓库管理员负责,对单据信息、库房信息、入库信息、货物信息、出库信息进行增删查改。下面对各类信息做出规定。

单据信息又包括入库单、出库单、报废单、退货单、退仓单等, 所有零件的进出都要形成单据,系统用相应子模块来进行单据的管理。

库房信息包括库房位置信息、库房类型、库房环境信息,其中库 房环境信息包括库房的温度、湿度等,对零件的质量控制中的原因分 析有很大的作用。

入库信息包括供货商信息、货位信息、库房信息、货物来源信息、 供应计划、到货信息、入库清单、采购计划、入库日报月报等。供货 商与货物信息就在这里发生交汇,入库信息是管理员上溯货物来源的 核心。

货物信息是仓库信息的重点,与系统所面向的领域有紧密的关联,包括汽车的零件属性测量、库存信息、类型信息、用途、级别、材料。该子系统的第二分模块——质量控制,所基于的信息就主要来源于货物信息。

出库信息包括采购商信息、货物位置信息、货物流通信息、销售计划、出库清单、需求信息、出货信息、出库日报月报等。采购商与货物信息在这里发生交互,出库信息是管理员追踪货物流向的核心。

### (3) 零件参数定期收集

第一,数据收集。系统定期对仓库中的零件进行测量参数的收集,

以便后续绘制控制图,进行质量管控。参数收集有几种方式,包括人工测量、物联网测量、与外部系统交互收集等。

人工测量录入由仓库管理员负责,将具体子任务分配到测量工人,工人采用专业测量仪器,对仓库中已经贮藏的零部件进行抽样测量,将参数记录成表。仓库管理员收集各个参数记录,从零部件种类、批次、参数类型几个方面对数据汇总整理。

物联网测量采集由自动测量机器负责,此过程不在本系统功能 范围之内。机器将自动抽样,测量指定的零件参数数据,由物联网传 递到本系统,系统将对机器收集的数据进行处理。

外部系统交互考虑到仓储系统是货物流通环节中的一环,而现有流通环节中的其他系统——比如采购商的系统、专业质量测量系统——大部分也有参数收集这一功能,于是本系统可以与外部系统交互,复用外部系统所收集的数据,减少总开销,节约成本。

第二,数据格式化。系统将收集来的数据转化成系统其他模块可以处理的数据。比如统计模块、控制图绘制模块,其所需要的均是格式化过的标准数据。

另外,对于物联网采集的、外部系统复用的数据,在数据格式 化中还将对其进行清洗,以免产生误差。

### (4) 质量信息增删查改

由仓库管理员负责,对零件的测量信息、损耗信息、维保信息、 报废信息进行增删查改。下面对各类信息做出规定。

测量信息与货物信息相关联,是货物信息的拓展与外延,包括货物基本信息,测量批次信息、各类参数的具体数据、测量方式、测量人员等。

损耗信息记录了零件的损耗状态,包括货物基本信息、损耗类型、 申报日期、损耗程度、具体损耗情况等信息。

维保信息记录了维修保养的相关信息,包括货物基本信息、维保 时间、维保人员、维保具体情况等。

报废信息记录了已报废零件,包括货物基本信息、报废时间、报 废类型、鉴定人员等。

#### (5) 质量控制

第一,控制图的绘制。此功能与原系统另一个核心模块——过程质量实时监控模块功能有重复,将复用原系统的控制图绘制模块。本子系统将充分利用 SPC 技术,基于收集来的测量信息,绘制控制图。仓库管理员可以创建控制计划,系统根据控制计划绘制相应的控制图。

第二,异常预警与报告生成。系统根据定期测量结果,结合 SPC 中的安全限,对零件的质量进行分析,一旦发现异常,将生成异常分析报告,及时通知仓库管理员。如果没有异常,系统将分析零件当前状态,预判可能产生的风险,对风险做出预警,将预警信息整理成报告,一并发送给仓库管理员。

### (6) 统计数据与报告生成


Timer 定期对仓储信息进行数据汇总,运用统计学知识,对货物的数量、出入库时间、供货商位置、销售渠道等信息进行统计汇总,绘制统计表和统计图,生成统计报告,发送给仓库管理员,以便仓库管理员对仓库的运营状况有总体上的把握。

# (7) 人员管理

只能由超级管理员进行,包括对仓库管理员信息的增删查改,对 仓库管理员的权限作出管理。

# 2 用例建模

# 2.1 顶层用例图



### 2.1.1 用例图简述

仓库管理员可以登录系统、对仓储信息和质量信息进行管理,对于所有的仓储信息和质量信息都可以查看并打印统计报告。统计报告由 Timer 定期对各类数据进行统计汇总,整理后打印而成。此外,仓库管理员还能对仓库中的零件进行质量控制,包括控制图的绘制,而具体的控制图则是由本项目的另一个子系统来完成绘制。仓库管理员和自动化设备均可以录入测量的数据。超级管理员继承自仓库管理员,拥有更大的权限,可以对各个仓库的管理员进行分配、设置等,还可以设置系统的参数,即一个零件有哪些属性,属性对应的控制图的类型。

### 2.1.2 登录用例描述

表 2.1.2 登录用例描述表

用例名称	登录
用例编号	UC01
用例说明	仓库管理员或超级管理员通过账号和密码来登录仓储管理子
	系统。
参与者	仓库管理员
前置条件	系统显示登录界面,生成验证码
基本事件流	1.【仓库管理员】输入账号、密码、验证码
	2.【仓库管理员】点击"登录"按钮
	3.【系统】验证用户权限
	4.【系统】显示功能界面
	4a. 如果仓库管理员的权限为超级管理员:
	4a1.【系统】显示扩展的功能界面
	4b. 如果仓库管理员的权限为普通:
	4b1.【系统】显示普通功能界面
可选事件流	1a.【用户】点击"看不清,换一个"
	1a1.【系统】生成新的验证码,刷新验证码
	2a. 如果账号不存在:
	2a1.【系统】提示错误信息,生成新验证码,返回步骤 1
	2b. 如果密码错误:
	2b1. (密码错误)【系统】提示错误信息,生成新验证码,
	返回步骤1
	2b2. (密码输入次数限制)【系统】如果连续输入 5 次密码,
	锁死账户 15 分钟,用例结束
	2b3. (密码累计输入次数限制)【系统】如果当日密码输错
	次数累计达到 20 次,锁死账户一天,用例结束
后置条件	系统将用户的登录时间、地点等信息格式化为登录记录,上
	传到数据库


# 2.1.3 生成统计报告用例描述

表 2.2.2 生成统计报告用例描述表

用例名称	生成统计报告
用例编号	UC02
用例说明	系统定期对仓储信息进行汇总,运用统计学方法对汇总的信
	息进行统计分析,绘制统计图和统计表,生成统计报告。
参与者	Timer (定时器)
前置条件	系统已经运行到超级管理员设定的统计阶段
基本事件流	1.【Timer】调用"生成统计报告"功能
	2.【Timer】将统计对象以参数的形式传入系统
	3.【系统】根据统计对象对数据库进行检索
	4.【系统】对出入库货物进行分类,计算金额、比例,按照超
	级管理员设置的系统参数来绘制相应的统计表、统计图
	5.【系统】将统计报告发送给仓库管理员
可选事件流	3a. (统计对象数据不存在)【系统】生成错误日志,将日志发
	送给超级管理员。
后置条件	Timer 将统计报告备份到服务器相应位置

# 2.2 细化的用例图


# 2.2.1 仓储信息管理用例图



## 2.2.1.1 用例图简述

仓库管理员可以对仓库的信息进行增删查改,包括设置库房的位置、状态信息、储位信息等;可以通过提交单据来修改出入库信息,具体为入库单、出库单、退仓单、退货单、拣货单;可以查询并修改货物的一些信息,如数量、单价、重量。


## 2.2.2 质量信息管理用例图



## 2.2.2.1 用例图简述

仓库管理员可以对存储在仓库中零件的质量数据进行增删查改,包括选择零件、录入测量信息、维保信息和报废信息。对这些信息的管理依然通过单据进行,测量信息通过测量计划来控制,录入测量数据严格按照测量计划。维保信息和报废信息分别通过维保单和报废单来管理。

# 2.2.3 录入测量数据用例图



### 2.2.3.1 用例图简述

仓库管理员和自动化设备均可以创建测量计划,测量计划描述了要测量哪个零件,测量这个零件的哪些属性、批容量、批次、采样间隔等参数信息,测量计划可以被打印,以便提交上级。

录入测量数据时先绑定一个测量计划,按照测量计划上的参数进行测量 数据的录入,系统会验证数据的合法性、数据格式化、计算参数、数据加入 数据库。

## 2.2.3.2 创建测量计划用例描述


表 2. 2. 3. 2 创建测量计划用例描述表(仓库管理员)

用例名称	创建测量计划
参与者	仓库管理员
前置条件	仓库管理员已登录系统
基本事件流	1.【仓库管理员】点击"创建测量计划"按钮
	2.【系统】弹出创建测量计划浮窗
	3.【仓库管理员】选择零件,选择零件属性,填写批次、批容
	量等测量参数
	4.【系统】验证零件和测量参数的合法性
	5.【系统】显示测量计划创建成功
可选事件流	4a. (零件不存在或测量参数设定不合法)【系统】显示错误信
	息,返回步骤3
	5a.【仓库管理员】点击"打印测量计划"按钮
	5a1.【系统】将测量计划格式化
	5a2.【系统】将测量计划打印成 pdf 并发送到仓库管理员
	5b.【仓库管理员】点击"立即录入数据"按钮
	5b1.【系统】转跳到数据录入页面,用例结束
后置条件	系统将测量计划加入数据库

表 2.2.3.3 创建测量计划用例描述表(自动化设备)

用例名称	创建测量计划
参与者	自动化设备
前置条件	自动化设备连接正常
基本事件流	1.【自动化设备】调用系统接口,申请创建测量计划
	2.【系统】检查自动化设备编号,校验合法性
	3.【自动化设备】将测量计划信息以参数的形式传入系统
	4.【系统】格式化参数信息,验证参数信息合法性
	5.【系统】创建成功,返回成功状态码给自动化设备
可选事件流	2a. (自动化设备不在合法设备列表)【系统】生成错误日志,
	发送给超级管理员,返回异常状态码,用例结束
	4a. (参数信息不合法)【系统】返回异常状态码,用例结束
后置条件	系统将测量计划加入数据库

# 2.2.4 质量控制用例图



## 2.2.4.1 用例图描述

仓库管理员可以对零件进行质量控制,首先创建仓储控制计划,仓储控制计划与测量计划绑定,针对一次测量来绘制控制图,提交仓储控制计划给SPC 质量控制子系统后,其返回相应的控制图和异常分析报告,仓库管理员可以分析并打印报告,上交给上级人员。

# 2.2.4.2 创建仓储控制计划用例描述

表 2.2.4.2 创建仓储控制计划用例描述表

用例名称	创建仓储控制计划
参与者	仓库管理员
前置条件	仓库管理员已登录
基本事件流	1.【仓库管理员】点击"创建控制计划"按钮
	2.【系统】弹出创建控制计划按钮浮窗
	3.【仓库管理员】选择零件,填写控制计划信息
	4.【仓库管理员】选择一个测量计划与本次控制计划关联
	5.【系统】验证填写数据的合法性,向 SPC 质量控制子系统
	确认此零件参数有相应的控制图
	6.【系统】显示控制计划创建成功
可选事件流	5a. (数据不合法)【系统】显示错误信息,返回步骤 3
	6a.【仓库管理员】点击"用该控制计划生成控制图"按钮
	6a1.【系统】调用生成控制图的接口,本用例结束
后置条件	系统将控制计划加入数据库

# 2.2.4.3 查看控制图用例描述


表 2.2.4.3 查看控制图用例描述表

用例名称	查看控制图
参与者	仓库管理员
前置条件	仓库管理员已登录
基本事件流	1.【仓库管理员】点击"查看控制图"按钮
	2.【系统】显示控制图选项
	3.【仓库管理员】选择控制计划
	4.【系统】根据控制计划从数据库获取测量数据
	5.【系统】将控制计划和测量数据传入 SPC 质量控制子系统,
	获取控制图
	6.【系统】显示控制图
可选事件流	5a. (SPC 质量控制子系统发现异常)【系统】生成异常分析报
	告
后置条件	系统将控制图、异常分析报告备份,将本次活动写入日志

# 3 静态建模

## 3.1 类模型


3.1.1 仓储管理子功能类图



## 类图描述:

- a) 仓库管理员管理仓库,每个仓库都有一个状态。
- b) 仓库由多个储位聚合。
- c) 一个储位可以储存多种零件,一种零件可以放在多个储位中。
- d) 一种零件可以拥有多个属性。
- e) 仓库管理员可以创建单据。
- f) 单据可以泛化为入库单、退仓单、出库单、退货单、拣货单。入库单、退仓单与供货商挂钩; 出库单、退货单与销售商挂钩。
- g) 单据由多个单据条目组成,每个单据条目与零件对应。
- h) 超级管理员可以设置 Timer 的统计间隔。
- i) 仓库管理员调用 Timer 来获取统计日报、月报等。

# 3.1.2 仓储质量控制子功能类图



### 类图描述:

- a) 仓库管理员与自动化设备可以创建测量计划。
- b) 仓库管理员与自动化设备录入数据时需要创建测量单,每个测量单都与 一个测量计划挂钩。
- c) 测量单由测量单条目组成。
- d) 测量计划包含了测量的零件,零件拥有一个或多个属性。
- e) 仓库管理员可以创建控制计划,控制计划与一个测量计划绑定,对其中 的测量数据进行质量控制,绘制控制图,生成质量分析报告。
- f) 仓库管理员还能创造检查单,具体泛化为损耗检查单、维保单、报废单。 损耗检查单由检查人员对一个或多个储位的零件进行检查后,反馈的损 耗情况。维保单是维修保养人对零件进行维修保养后反馈的结果情况。 报废单是检查人员核查后发现零件已达到报废标准,登记报废时的单据。