Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗДЕЛИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ОБМОТКАМИ

Unified system for design documentation. Rules for making drawings of products with windings

MKC 01.100.25 29.160

Дата введения 1971-01-01


Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г. Дата введения установлена 01.01.71

Издание (декабрь 2010) с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1980 г. (ИУС 4-80).

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками (электрических машин, приборов, аппаратов).

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1184-78. (Измененная редакция, Изм. N 1).

- 2. Чертежи изделий с электрическими обмотками выполняют в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.
- 3. На чертежах якорей (роторов), статоров и индукторов электрических машин в продольном разрезе, как правило, изображают верхнюю половину предмета (черт.1).




Черт.1

Если необходимо изобразить нижнюю половину предмета, на чертеже дают только его контур.


4. Электрические обмотки на чертежах якорей (роторов) и статоров в продольном разрезе изображают так, как показано в табл.1, при этом сечения проводников в лобовых частях условно не показывают.

Таблица 1




5. В поперечных разрезах и сечениях многовитковую обмотку штрихуют "в клетку", двухвитковую, одновитковую и стержневую обмотки не штрихуют (табл.2).


Таблица 2



Примечание. Количество изображенных на чертеже витков условно; оно может не соответствовать фактическому их числу, а также не зависит от числа слоев обмотки и толщины провода.


6. Провод, диаметр или толщина которого на чертеже 3 мм и более, в обмотках с малым числом витков в поперечном сечении штрихуют как металл (черт.2).





Черт.2

7. Изоляцию однослойную и многослойную в разрезах и сечениях толщиной на чертеже 2 мм и более штрихуют как неметаллические материалы, а толщиной менее 2 мм зачерняют (черт.3).




Черт.3

Многослойную изоляцию (из одного материала) изображают как монолитное тело, не проводя линий, разграничивающих отдельные слои изоляции (черт.3а); смежные слои изоляции, выполненные из разных материалов, разделяют сплошными основными линиями (черт.3б).

8. Изображение изоляции на видах показано: вразбежку - на черт.4*a*, встык или с перекрытием - на черт.4*б*.


Изолирующие трубки, чулки и т.п. на видах показывают монолитными.



Черт.4


9. Провода неизолированных катушек на видах не вычерчивают, а катушку изображают как монолитное тело.


При разрезе катушки вдоль проводов обмотки изображают так, как показано на черт.5.



Черт.5

10. Изображение бандажа, закрепляющего обмотку якоря (ротора) в пазовой и на лобовых частях, показано: нитяного - на черт.6*a*, металлического - на черт.6*б*.






Черт.6

11. Указание о количестве слоев и витков обмотки, изоляции и бандажа, а также данные об их расположении помещают в технических требованиях или в таблице обмоточных данных, например: "1 слой с перекрытием 1/2 ширины"; "3 слоя встык".

Короткие записи допускается помещать на полках линий-выносок непосредственно у изображения, например: "2 слоя", "25 витков" (см. черт.1).

12. На чертежах катушек с несколькими обмотками и различными изоляциями допускается не изображать отдельные обмотки, межобмоточную и межрядовую изоляцию. В этом случае данные об их расположении указывают в таблице обмоточных данных. Порядок расположения данных в таблице должен соответствовать порядку намотки, начиная от каркаса катушки (черт.7).



| Данные обмоток | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------|------|-------------------------------|
| Номер обмотки | | Число витков обмотки | Кол. витков в ряду | Изоляция межрядовая | Промежуточные отводы | Выводы | | Сопротивление при 20 °C Ом |
| | | | | | | Номер | Поз. | |
| | | | | | | | | |

Черт.7

Примечание. Содержание и размеры граф таблицы обмоточных данных не регламентируются.

- 13. На чертежах катушек с обмотками при необходимости показывают направление намотки (см. черт.5 и 7).
- 14. Когда конструктивные элементы крепления выводов к обмотке, изоляции мест пайки и т.п. изобразить невозможно, все указания о порядке крепления выводов, способе изоляции приводят в технических требованиях или в таблице обмоточных данных.
 - 15. На сборочном чертеже изделий с обмотками помещают (см. черт.7):

а) схему обмотки (как правило).

Если схему обмотки выполняют как самостоятельный документ, то в технических требованиях делают соответствующую ссылку.

Выводы и промежуточные отводы обмоток (если их обозначают на чертеже) должны иметь одинаковые обозначения с соответствующими выводами и отводами на схеме обмотки.

При необходимости начало и конец каждой обмотки обозначают соответственно буквами H и K с добавлением номера обмотки, например: H1, H2 или K1, K2;

- б) данные для намотки и контроля обмоток и изоляции, например, номера позиций обмоток и изоляций, число витков, номера выводов, сопротивления обмоток и т.п., которые указывают в таблице обмоточных данных или в технических требованиях;
- в) данные о пропитке, пайке и лакокрасочном покрытии, указываемые в технических требованиях.

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий: Сб. ГОСТов. -

М.: Стандартинформ, 2011