

<붙임1>

안전진단장비

	
적외선 열화상진단장비	전원품질분석기
	
절연저항계(500V,1000V)	접지저항계
	
다기능계측기	저·고압검전기
	
클램프메터	적외선 온도계(비접촉식)