Inspección Técnica Edificio Barrio Lagunetxea nº 1-2-3-4-21-2-23-24 Bilbao



Juan Jesús Pulido Peregrina Arquitecto Técnico, Colegiado 1.856



DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don *Juan Jesús Pulido Peregrina*, con DNI n.º <u>44.299.244-W</u>, con domicilio social en C/ Kareaga Goikoa, núm. 16 6ºC, código postal 48.970, localidad Basauri, teléfono **615 629 406** y dirección de correo electrónico <u>juanjesus.pulido@gmail.com</u>

DECLARA:

- Que tiene el Título habilitante para elaborar los informes y dictámenes de inspección técnica de los edificios requeridos por aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación.
- Que cumple con las condiciones establecidas en el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de los edificios en la en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
- Que dispone de la documentación que así lo acredita de acuerdo con lo dispuesto en el anexo I del citado Decreto.
- No dispone de sistema de gestión de calidad certificado conforme con la norma UNE EN ISO/IEC 17020 o UNE EN ISO 9001-2008.

En Bilbao a 28 de febrero de 2017

Juan Jesús Pulido Peregrina Arquitecto Técnico Colegiado. 1856

FICHAS I.T.E.

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO

FICHA O.a.- DATOS INICIALES Y CLASIFICATORIOS.

FICHA 0.b.- DATOS HISTORICOS SOBRE ITE's ANTERIORES.

FICHA O.c.- DATOS GRAFICOS.

FICHA 1.a.- CUBIERTA.

FICHA 1.b.- CIMENTACION Y ESTRUCTURA.

FICHA 1.c.- FACHADAS.

FICHA 1.d.- SUMINISTRO.

FICHA 1.e.- EVACUACION DE AGUAS.

FICHA 1.f.- OTRAS INSTALACIONES.

FICHA 2.- DICTAMEN FINAL I.T.E.

2. EVALUACION DE LAS CONDICIONES BASICAS DE ACCESIBILIDAD

3. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA

ANEJO 1.- Encuesta a cumplimentar por los Usuarios del Edificio

1. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO

FICHA Nº 0.a

DATOS INICIALES

DESCRIPCIÓN:Edificio Viviendas Barrio Lagunetxea nº1-2-3-4-21-22-23-24LOCALIZACIÓNLocalidadBILBAOMunicipioBILBAO

Territorio BIZKAIA C\ Barriada Lagunetxea 1-2-3-4-21-22-23-24 nº

REFERENCIA CATASTRAL 02014507010001

COORDENADAS DEL EDIFICIO (SG. GEOLOCALIZADOR DEL GOBIERNO VASCO) 504590.866 ; 4791096.156

ADMINISTRATIVOS Vivienda Libre

PROPIEDAD Comunidad de propietarios

DATOS DEL TITULAR

Nombre CP Barrio Lagunetxea 1-2-3-4-21-22-23-24 NIF/CIF H.

Dirección Barrio Lagunetxea nº 1-2-3-4-21-22-23-24

Población Bilbao C. Postal 48014

Provincia BIZKAIA Teléfono

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre IRAMACCRO S.L NIF/CIF

Dirección Calle Ledesma nº06 Planta 5ª Dpto 02

PoblaciónBilbaoC. Postal48012ProvinciaBIZKAIATeléfono944055499En su condición deAdministradorCorreo electrónicocromero@iramaccro.com

DATOS COMPLEMENTARIOS	
Itinerario accesible	Portal accesible
Ascensor	Accesible

COMPOSITIVOS	N° Plantas	Usos y nº
Plantas altas	1	Vivienda (4)
Planta baja	1	Vivienda (4)

DATOS CLASIFICATORIOS

FECHA CONSTRUCCIÓN:1er Tercio S.XXCLASIFICACIÓN CULTURAL:No se conoceGRADO EXPOSICIÓN:Localización:UrbanaTopografía:Pendiente

Agresividad por situación: Urbana

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: Colectiva En bloque

CONFIGURACIÓN DE LA UNIDAD CONSTRUÍDA EN RALACIÓN CON LAS EDIFICACIONES CONTIGUAS:

DATOS DE INSPECCIÓN

Personal inspector Jesús Pulido Peregrina Titulación Arquitecto Técnico
Tlf. de contacto 615629406 Nº Colegiado 1856 Colegio prof. Colegio Oficial de Bizkaia

Motivo de la inspección Voluntariamente, edificio >50 añod

Encargada por CP Barrio Lagunetxea 1-2-3-4-21-22-23-24 Comunidad Propietarios

Fecha de la inspección 28/02/2017

NO 1 B	
N° de Registro:	

FICHA N° 0.b

■ DATOS HISTÓRICOS SOBRE ITE´S ANTERIORES

INSPECCIONES ANTERIORES NO

Nº da Dagistra	
N° de Registro:	

DATOS GRÁFICOS

Plano de situación



Fachada principal



Foto 1



Fachada Principal

DATOS CONSTRUCTIVOS

TIPO: Inclinada		
Material de Cubrición	Tejas	
Soporte	Madera	
Recogida y conducción de Aguas	Canalones colgados	Plástico
	Limahoyas	Zinc
	Limatesas	Cerámicas
Puntos y elementos singulares	Chimeneas	
	Escuadras y petos	
	Lucernarios	

GRADO ACCESIBILIDAD		
FÍSICA	VISUAL	
Difícilmente accesible con medios normales	Vista parcial	

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD

La Propiedad no informa de patología alguna en el momento de la visita.

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES

La Propiedad informa al técnico que realizó rehabilitación de la cubierta hace aproximadamente >15 años.

INFORME

GRUPO / ELEMENTO		ESTADO DE	SÍNTOMA / LESIÓN		IMPORTANCIA
GRUPU /	GROPO / ELEMENTO	CONSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	DATOS GRÁFICOS	DEL DAÑO
INCLINADA					
Materia	l de Cubrición	Aparentemente bueno			Sin riesgo aparente
Soporte		Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
Recogid conduct	a y ción de Aguas	Aparentemente bueno			Sin riesgo aparente
Puntos y singular	/ elementos es	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente

PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)				
GRUPO / ELEMENTO	SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	INDICACIONES	

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN			
GRUPO / ELEMENTO	EVALUACIÓN	NOTAS	
INCLINADA			
Material de Cubrición	5. Mantenimiento		
Soporte	5. Mantenimiento		
Recogida y conducción de Aguas	5. Mantenimiento		
Puntos y elementos singulares	5. Mantenimiento		

DATOS CONSTRUCTIVOS

TIPO: Cimentación		
Cimentación	Sin datos de su constitución o existencia	

TIPO: Estructura Vertical			
Estructura Vertical	Pilares	Madera	
	Muros de contención	Fábrica	
	Muros de carga	Fábrica	

TIPO: Estructura Horizontal e Inclinada			
Estructura Horizontal e Inclinada	Vigas	Madera	
	Forjados	Madera	
	Rampas y escaleras	Hormigón	
		Madera	
	Cubiertas	Madera	

TIPO: Otros elementos estructurales		
Otros elementos estructurales	Cerchas	Madera

TIPO: Puntos y elementos singulares		
Puntos y elementos singulares	Vuelos	

GRADO ACCESIBILIDAD		
FÍSICA	VISUAL	
Accesible sin dificultad	Revestida (se deduce de la inspección ocular)	

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD

La Propiedad no informa de Patología alguna en el momento de la visita.

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES

La Propiedad desconoce historial de obras a nivel comunitario. Algún propietario ha realizado refuerzos por su cuenta.

INFORME

GRUPO / ELEMENTO		ESTADO DE	SÍNTOMA / LESIÓN		IMPORTANCIA
C	SKUPU / ELEMENTU	CONSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	DATOS GRÁFICOS	DEL DAÑO
CIM	ENTACIÓN				
	Cimentación	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
EST	RUCTURA VERTICAL				
	Estructura Vertical	Deficiencias puntuales	-Humedades		Riesgo a otros elementos constructivos
EST	RUCTURA HORIZONTAL I	INCLINADA			·
	Estructura Horizontal e Inclinada	Deterioro constructivo y deficiencias	-Oxidación / Corrosión / Putrefacción -Ataques químicos / biológicos -Envejecimiento		Riesgo de deterioro progresivo
ОТІ	ROS ELEMENTOS ESTRUC	TURALES			
	Otros elementos estructurales	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
PUN	NTOS Y ELEMENTOS SING	ULARES			
	Puntos y elementos singulares	Deficiencias puntuales	-Envejecimiento	· ·	Riesgo de deterioro progresivo

PRI	PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)			
C	GRUPO / ELEMENTO	SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	INDICACIONES
EST	RUCTURA HORIZONTAL E	INCLINADA		
	Estructura Horizontal e Inclinada	Oxidación / Corrosión / Putrefacción	Diseño inadecuado	
			Falta Mantenimiento	
		Ataques químicos / biológicos	Sin poder determinar	
		Envejecimiento	Falta Mantenimiento	
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES				
	Puntos y elementos singulares	Envejecimiento	Falta Mantenimiento	

EVA	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN			
G	GRUPO / ELEMENTO EVALUACIÓN NOTAS			
CIM	ENTACIÓN			
	Cimentación	5. Mantenimiento		
EST	RUCTURA VERTICAL		·	
	Estructura Vertical	4. Necesaria a medio plazo		
ESTRUCTURA HORIZONTAL E INCLINADA				
	Estructura Horizontal e Inclinada	3. Urgente (antes de un año)		
OTR	OS ELEMENTOS ESTRUCT	TURALES		
	Otros elementos estructurales	5. Mantenimiento		
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES				
	Puntos y elementos singulares	5. Mantenimiento		

DATOS CONSTRUCTIVOS

TIPO: Estructurales		
Tipo de revestimiento / Acabados	Continuas	Revocos
Soporte	Fábricas de ladrillo	
Huecos	Dinteles	Mortero
	Mochetas	Mortero
	Alféizares	Ladrillo
Carpinterías	Ventanas	Madera
		Metal
		PVC
	Puertas	Madera
		Metal
		PVC
	Persianas enrollables	PVC
Vuelos	Aleros	Madera
	Balcones	Madera
		Hormigón
	Molduras	Mortero
Elementos singulares	Barandillas	Metal
	Rejas	Metal
	Instalaciones por fachada	Redes eléctricas
		Telefonía
		Alumbrado Público
	Anclajes o fijaciones	

GRADO ACCESIBILIDAD		
FÍSICA	VISUAL	
Accesible sin dificultad	Sin dificultad, para inspección ocular	

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD

La Propiedad no informa de Patología alguna.

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES

La Propiedad informa que realizó reparaciones en fachada hace aproximadamente 10 años.

INFORME

GRUPO / ELEMENTO		ESTADO DE	SÍNTOMA / LESIÓN		IMPORTANCIA
	SKUPU / ELEMENTU	CONSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	DATOS GRÁFICOS	DEL DAÑO
EST	TRUCTURALES				
	Tipo de revestimiento / Acabados	Deficiencias puntuales	-Meteorización / Degradación		Riesgo de deterioro progresivo
	Soporte	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
	Huecos	Aparentemente bueno			Sin riesgo aparente
	Carpinterías	Aparentemente bueno			Sin riesgo aparente
	Vuelos	Deficiencias puntuales	-Ataques químicos / biológicos -Meteorización / Degradación		Riesgo de deterioro progresivo
	Elementos singulares	Deficiencias puntuales	-Suciedad / Sedimentación -Oxidación / Corrosión		Riesgo de deterioro progresivo

N° de Registro:	

PREDIAGNOSIS (POSIBLES CAUSAS)			
GRUPO / ELEMENTO	SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	INDICACIONES
ESTRUCTURALES			
Tipo de revestimiento / Acabados	Meteorización / Degradación	Envejecimiento del material	
Vuelos	Ataques químicos / biológicos	Mantenimiento inadecuado	
	Meteorización / Degradación	Mantenimiento inadecuado	
Elementos singulares	Suciedad / Sedimentación	Mantenimiento inadecuado	
	Oxidación / Corrosión	Mantenimiento inadecuado	

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN			
GRUPO / ELEMENTO	EVALUACIÓN	NOTAS	
ESTRUCTURALES			
Tipo de revestimiento / Acabados	4. Necesaria a medio plazo		
Soporte	5. Mantenimiento		
Huecos	5. Mantenimiento		
Carpinterías	5. Mantenimiento		
Vuelos	3. Urgente (antes de un año)		
Elementos singulares	5. Mantenimiento		

FICHA Nº 1.d

Parte del edificio: SUMINISTRO DE AGUA

DATOS CONSTRUCTIVOS

TIPO: Suministro		
Suministro	Desde la red municipal	

TIPO: Elementos de contaje

Elementos de contaje

Individuales en cada vivienda o local

TIPO: Instalación
Instalación Empotradas Acero galvanizado

GRADO ACCESIBILIDAD		
FÍSICA VISUAL		
Accesible sin dificultad	Vista parcial	

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD

La Propiedad no informa de patología alguna en el momento de la visita.

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES

La Propiedad desconoce historial de obra y/o lesiones anteriores.

INFORME

	GRUPO / ELEMENTO	ESTADO DE	SÍNTOMA / LESIÓN		IMPORTANCIA
C	CONSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	DATOS GRÁFICOS	DEL DAÑO	
SUA	AINISTRO				
	Suministro	Sin poder determinar			Sin riesgo
	Summistro	Jiii poder determinar			aparente
ELE	ELEMENTOS DE CONTAJE				
	Elementos de contaje Aparentemente bueno			Sin riesgo	
		Aparentemente bueno			aparente
INS	INSTALACIÓN				
	Instalación	Aparentemente bueno			Sin riesgo
	Instatación	Aparemente bueno			aparente

PREDIAGNOSIS (POSIBLES	CAUSAS)		
GRUPO / ELEMENTO	SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	INDICACIONES

EV	EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN		
C	GRUPO / ELEMENTO	EVALUACIÓN	NOTAS
SUA	AINISTRO		
	Suministro	5. Mantenimiento	
ELE	MENTOS DE CONTAJE		
	Elementos de contaje	5. Mantenimiento	
INS	TALACIÓN		
	Instalación	5. Mantenimiento	

DATOS CONSTRUCTIVOS

eparativa	
ie	eparativa

TIPO: Vertido		
Vertido	Conducido a la red municipal	

TIPO: Conducciones fecales		
Bajantes (vertical)	Empotradas	PVC
Colectores (horizontal)	Empotradas	PVC

TIPO: Conducciones pluviales		
Bajantes (vertical)	Vistas	PVC
Colectores (horizontal)	Empotradas	PVC

TIPO: Puntos y elementos singulares		
Puntos y elementos singulares	Registros	
	Arquetas	

GRADO ACCESIBILIDAD			
FÍSICA	VISUAL		
Accesible sin dificultad	Vista parcial		

PATOLOGÍA APARENTE S/PROPIEDAD

La Propiedad no informa de patología en instalación de vivienda alguna en el momento de la visita.

La Propiedad informa de mal funcionamiento en red exterior común al barrio de Lagunetxea.

INFORMACIÓN DE OBRAS Y/O LESIONES ANTERIORES

La Propiedad desconoce historial de obra y/o lesiones anteriores.

INFORME

	COLIDO / EL EMENTO	ESTADO DE	SÍNTOMA A	IMPORTANCIA	
(GRUPO / ELEMENTO	CONSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	DATOS GRÁFICOS	DEL DAÑO
REI	D DE EVACUACIÓN				
	Red de evacuación	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
VEI	RTIDO				<u> </u>
	Vertido	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
CO	NDUCCIONES FECALES				<u> </u>
	Bajantes (vertical)	Aparentemente bueno			Sin riesgo aparente
	Colectores (horizontal)	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
со	NDUCCIONES PLUVIALES				
	Bajantes (vertical)	Aparentemente bueno			Sin riesgo aparente
	Colectores (horizontal)	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente
PU	NTOS Y ELEMENTOS SING	GULARES			
	Puntos y elementos singulares	Sin poder determinar			Sin riesgo aparente

PREDIAGNOSIS (POSIBLES	CAUSAS)		
GRUPO / ELEMENTO	SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	INDICACIONES

EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN					
GRUPO / ELEMENTO	EVALUACIÓN	NOTAS			
RED DE EVACUACIÓN					
Red de evacuación	5. Mantenimiento				
VERTIDO					
Vertido	5. Mantenimiento				
CONDUCCIONES FECALES					
Bajantes (vertical)	5. Mantenimiento				
Colectores (horizontal)	5. Mantenimiento				
CONDUCCIONES PLUVIALES					
Bajantes (vertical)	5. Mantenimiento				
Colectores (horizontal)	5. Mantenimiento				
PUNTOS Y ELEMENTOS SINGULARES					
Puntos y elementos singulares	5. Mantenimiento				

Parte del edificio: OTRAS INSTALACIONES

Instalación eléctrica	El edificio dispone (instalación eléctrica elementos comunes):		eléctrica elementos comunes):			
Ciccii icu	De Caja General de Protección (CGP)			tección (CGP)		Contador único para todo el edificio
	De Interruptor Diferencial			ıl	Х	Contadores individuales por vivienda/local
	De Interruptor Automático al inicio de los circuitos de servicios comunes			Contadores individuales centralizados		
			de las	derivaciones individuales a		
		Otros:	.5			
Calefacción		Se dispone de sis		le Calefacción	Х	En caso contrario, indicar:
		Colectiva/Central:		unitaria		le viviendas/locales disponen de sistemas individuales de
			a de ca		Calefacción: 100 % viviendas con Caldera (Gas canalizado): 50	
		Otro:				Indicando: X Propano X Gas Natural
	0	L	. 0-1-	ativa (O a ratural)	% v	iviendas con Caldera Gasóleo:
	Com	bustible Calefacció GLP	n Cole	Electricidad	% v	iviendas con Calefacción eléctrica: 50
	Gasóleo			Leña/biomasa		Indicando: Bomba de X Radiadores
				Otros:		Indicando: Calor X Radiadores on Otros:
Agua Caliente		Gas Natural			Х	For any analysis is discor-
Sanitaria ACS	El edificio dispone de sistema de ACS Central: Combustible para producción ACS:				% d	En caso contrario, indicar: le viviendas/locales disponen de sistemas individuales de
	GLP			Electricidad Leña/biomasa Otros:	producción de ACS: 100	
	Gasóleo		% v		iviendas con Calentadores (Gas canalizado): 37	
			% v		Indicando: Propano X Gas Natural iviendas con Calentadores (Gas embotellado): 13	
	Gas Natural Otros: El edificio dispone de captadores solares para la producción de ACS				70 •	mendae een easmaasies (eas emsetemaas). Te
				Indicando: Propano X Butano		
			% viviendas con Calentadores eléctricos: 50			
	0/ 1				% c	on Otros:
Gas canalizado para				ponen de acometida a red de s para uso doméstico:		Contadores individuales por vivienda/local
instalaciones domésticas		Propano				Contadores individuales centralizados
		Gas Natural				
Refrigeración		El edificio dispone	e de sis	stema colectivo de Refrigeración	Х	En caso contrario, indicar:
						e viviendas/locales disponen de sistemas individuales de
				enfriamiento	rei	rigeración (aire acondicionado): 0
		Sin torre de enfriamiento			Nº aparatos de aire acondicionado vistos en fachadas: 0	
Ventilación y			Los	aparcamientos disponen de sistemas de ventilación:		
renovación de aire	Х	Ventanas	US (Dai	Patinejos		Mecánica
		-		,		-
		Shunts		Otros:		Natural
		1 - · · · ·	<i>.</i>			Híbrida
	Existen locales o viviendas cuyos cuartos húmedos no tienen ninguno de los sistemas anteriores de ventilación.					

N° de Registro:	
_	


Protección	El edi	ficio dispone de:				
Contra Incendios		Un sistema de detección de incendios		Hidrantes exteriores		
		Un sistema de alarma		Columna seca		
		Extintores móviles		Boca de incendios equipada		
Protección	El edi	ficio dispone de:		1		
contra el rayo		Pararrayos de puntas		Un dispositivo de protección contra sobretensione transitorias	es	
		Pararrayos Faraday		Red de tierra		
		Pararrayos con sistemas activos (ionizantes)				
		Otro tipo de pararrayos:				
Instalaciones	El edi	ficio dispone de:		1		
de Comunicacion	Х	Antena para recepción de TDT	Χ	Acceso de telecomunicaciones por cable		
es ICT		Antena para recepción de TV satélite		Acceso de fibra óptica		
		Acceso de pares de cobre		Accesos inalámbricos		
Observaciones:				Otras instalaciones de ICT:		
DOCUM	ENTA	CIÓN DISPONIBLE SOBRE LAS INSTALACIO	NES	COMUNES DEL EDIFICIO		
		dispone de la siguiente documentación sobre las instalaci		comunes del edificio:	SI	
Instalación Eléc	trica	Boletín de instalador de la instalación eléctrica del edific	,			
Instalaciones de	,	Documentacion administrativa de la instalación de calefacción Contrato de mantenimiento de la instalación de calefacción				
Calefacción / AG	CS	Documentación administrativa de la instalación de agua				
Contrato de mantenimiento de la instalación de agua caliente sanitaria Instalación de Certificado de inspección periódica en ascensores y montacargas						
Ascensor		Certificado de inspección periódica en ascensores y montacargas Contrato de mantenimiento en ascensores, montacargas y salvaescaleras				
Instalaciones de	;	Certificado de instalador autorizado de la instalación de				
Protección		Contrato de mantenimiento de la instalación de protecc Certificado/s de la instalación de gas del edificio	1011 CO	intra incertatios		
Instalación de G	ias	Certificado de inspección periódica de la instalación de gas del edificio				
Depósitos Combustible		Documentación de la instalación y/o certificación administrativa de depósitos de combustible Documentación acreditativa de la inspección y/o revisión de depósitos de combustible				
Ins.Telecomuniones ICT	cacio	Documentación de infraestructura común de telecomunicaciones (itc) exigida por la normativa (protocolo de pruebas, boletín de instalación o certificado de fin de obra), a especificar:				

Otra documentación:

N° de Registro:	

DATOS GRÁFICOS Y OTROS:

Cubierta / Inclinada / Material de Cubrición



Cubierta / Inclinada / Recogida y conducción de Aguas







Cubierta / Inclinada / Puntos y elementos singulares





Cimentación y Estructura / Estructura Vertical / Estructura Vertical




Cimentación y Estructura / Estructura Horizontal e Inclinada / Estructura Horizontal e Inclinada
















Cimentación y Estructura / Puntos y elementos singulares / Puntos y elementos singulares







Fachadas / Estructurales / Tipo de revestimiento / Acabados











Fachadas / Estructurales / Huecos









Fachadas / Estructurales / Carpinterías






Fachadas / Estructurales / Vuelos







Fachadas / Estructurales / Elementos singulares













Suministro de Agua / Elementos de contaje / Elementos de contaje




Suministro de Agua / Instalación / Instalación





Evacuación de Agua / Vertido / Vertido



Evacuación de Agua / Conducciones fecales / Bajantes (vertical)






Evacuación de Agua / Conducciones pluviales / Bajantes (vertical)







Evacuación de Agua / Conducciones pluviales / Colectores (horizontal)







Evacuación de Agua / Puntos y elementos singulares / Puntos y elementos singulares



DICTAMEN FINAL I.T.E.

CONCLUSIONES

En general, y de la inspección visual realizada, lo que se ha podido inspeccionar aparentemente está en buen estado (cubiertas, estructura, fachadas, abastecimiento de agua y evacuación):

1.a Cubierta:

- > Material Cubrición: aparentemente bueno, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
- > Soporte: aparentemente bueno, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
- > Recogida y Conducción de agua: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
- > Puntos singulares: necesario 5. MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

1.b Cimentación y Estructura:

- > Cimentación: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
- > Soleras: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
- > Estructura Vertical:

En general necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

Puntualmente: pequeñas humedades en muro P. Baja, necesario seguimiento, y en su caso reparación, 4.NECESARIA A MEDIO PLAZO, por empresa especializada / Técnico.

> Estructura horizontal / inclinada:

Estructura Madera: prevención ataques biológicos, necesaria revisión, y en su caso reparación, 4.NECESARIA A MEDIO PLAZO (antes de 5 años), por empresa especializada / Técnico.

Pasarelas acceso viviendas: oxidación/corrosión, necesaria revisión, y en su caso reparación, 3.URGENTE (antes de 1 año).

Balcones y aleros: necesaria revisión, y en su caso reparación, 3.URGENTE (antes de 1 año).

Resto de elementos: en buen estado, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

> Elementos singulares: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

1.c Fachadas:

> Revestimientos:

En general, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

Deficiencias puntuales, deterioro del revestimiento, necesario seguimiento, y en su caso reparación, 4.NECESARIA A MEDIO PLAZO, por empresa especializada / Técnico.

- > Soporte: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
- > Huecos: en general, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

Puntualmente, hay algún alféizar con fisuras, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

- > Carpinterías: en general, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada, algunas carpinterías presentan fisuras en la unión carpintería-revestimiento (recibido/sellado de la ventana.)
 - > Vuelos: en general, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

(Ver nota estructura Balcones)

- > Elementos singulares:
- Barandillas: alguna de las barandillas inspeccionadas en fachada principal presenta oxidación, necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
 - Instalaciones en fachada: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.
 - Otros: necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada.

1.d Suministro de agua:

Lo que ha podido inspeccionarse no presenta patologías. Necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada de:

- > Suministro.
- > Elementos de Contaje.
- > Instalación.
- > Elementos singulares.

1.e Evacuación de agua:

Lo que ha podido inspeccionarse no presenta patologías. Necesario 5.MANTENIMIENTO periódico por empresa especializada de:

- > Evacuación.
- > Vertido.
- > Fecales.
- > Pluviales.

TIPO DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA Y AGENTES INTERVINIENTES

-Actuaciones de

- A Revisión, y en su caso Reparación de Pasarelas acceso a Viviendas.
- B Revisión y en su caso reparación de Balcones y Aleros madera.

A realizar en un plazo máximo de 1 año

La intervención debe ser llevaba a cabo por los siguientes agentes: Empresa Especializada / Técnico

- -Contratar los servicios de un técnico para realizar un proyecto antes de acometer las obras de Fachadas y/o cubiertas
- -Realizar un mantenimiento adecuado de Fachadas, Cubiertas, Estructura, Saneamiento y Abastecimiento por una empresa especializada.

N° de Registro:	

OTROS ASPECTOS NO INCLUIDOS EN LA I.T.E.

El técnico inspector recomienda en el siguiente orden:

- Realizar mejora energética de la envolvente.
- Realizar sustitución de ventanas.
- Realizar estudio para instalación de ventilación en cada vivienda con recuperador de calor.
- Instalación de equipo de producción de ACS/CALEFACCIÓN según la demanda resultante.

BILBAO, a 28 de FEBRERO de 2017

Jesús Pulido Peregrina Arquitecto Técnico, Colegiado 1.856

2. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD

☐ USO RESIDENCIAL VIVIENDA:

1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SU	A 9 - Decreto 68/2000,	de 11 de abril)
--	------------------------	-----------------

ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR		
Para edificios, indicar:		
1.1. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que		
- Con la vía pública	X No	Si
- Con las zonas comunes exteriores ⁽⁹⁾	X No	Si
Para conjuntos de viviendas unifamiliares, indicar:		
1.2. La parcela dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE qu		
- Con la vía pública	No No	Si
- Con las zonas comunes exteriores ⁽⁹⁾	No	Si
OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y núme viviendas con pendiente altas y escaleras. 100% de las vivi		exteriores hasta
(9) Aparcamientos propios, jardines, piscinas, zonas depor	tivas, etc.	
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS		
1.3. En el edificio hay que salvar algún desnivel desde algu	na entrada principal accesible al mismo hasta alguna vi	vienda o zona
comunitaria No X Sí; en su caso, indique:	Dispone de Ascensor accesible entre ellas	
A oi, oii ou oaso, maique.	Dispone de Rampa accesible entre ellas	
	Dispone de Ascensor no accesible según DB SU	A 9-DECRETO
	68/2000 de 11 de abril.	
	Especificar dimensiones de la cabina: X No dispone de rampa ni ascensor:	
	En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas c dimensionales y estructurales permiten instalació	
	rampa accesible:	Si
1.4. El edificio tiene alguna vivienda o viviendas situadas er	n plantas sin itinerario accesible	
No X Sí; en su caso, indique:	Dispone de Ascensor accesible entre ellas	
	Dispone de Rampa accesible entre ellas	
	Dispone de Ascensor no accesible según DB SU	A 9-DECRETO
	68/2000 de 11 de abril. Especificar dimensiones de la cabina:	
	X No dispone de rampa ni ascensor:	
	En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas c dimensionales y estructurales permiten instalació	
	rampa accesible: X No	Si
OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y núme 100% de las viviendas		
100% de las viviendas		
Para edificios o conjuntos de viviendas con viviendas a	occasibles nara usuarios en silla de ruedas, siendo e	stas viviendas
legalmente exigibles, indicar:		
1.5. La planta o plantas con VIVIENDAS ACCESIBLES para ASCENSOR o RAMPA ACCESIBLE con las plantas donde		as mediante un
- La entrada accesible al edificio	No No	Si
- Los elementos asociados a las viviendas (10)	No	Si
- Las zonas comunitarias	No	Si
OBSERVACIONES: Peldaños acceso y rampas con mucha	pendiente. 100% de las viviendas	
(10) Se consideran elementos asociados a viviendas acces	sibles los trasteros accesibles, las plazas de garaje acce	esibles, etc.

N° de Registro:

ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO		
1.6. Todas plantas disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica los accesos accesibles a		Si
- Entre sí - Con las viviendas situadas en las mismas plantas	No No	Si
- Con las zonas de uso comunitario situadas en las mismas plantas	No	Si
ODOEDVACIONES (Calling the Calling to the Calling t		
OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas):		
Para edificios o conjunto de viviendas con viviendas accesibles para usuarios de silla de rueda	as siendo estas	viviendas
legalmente exigibles, indicar:		
1.7. Las plantas donde se encuentran los elementos asociados a viviendas accesibles disponen de ur comunica los accesos accesibles a ellas con dichos elementos	_	CESIBLE que
	No	Si
OBSERVACIONES:		

Nº de Registro:

2. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)		
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES		
Si el edificio dispone de aparcamiento propio y cuenta con viviendas accesibles para usuarios	de silla de rued	as, siendo estas
viviendas legalmente exigibles, indicar: 2.1. El aparcamiento dispone de una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada vivienda acc	cesible a USUAF	RIO DE SILLA DE
RUEDAS legalmente exigible		
	No	Si
OBSERVACIONES:		
PISCINAS		
En edificios con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas 2.2. Las piscina dispone de alguna entrada al vaso mediante grúa o cualquier otro dispositivo adaptad		
2.2. Las pisema dispone de alguna entrada ar vaso mediante grad o edalquier eno dispositivo adaptad	No	Si
OBSERVACIONES:		
SERVICIOS HIGIÉNICOS		
En los aseos o vestuarios exigidos legalmente de uso privado que sirven a zonas de uso privado	do cuyas superf	icies sumen más
de 100 m² y cuyas ocupaciones sumen más de 10 personas calculadas conforme a SI 3, indicar 2.3. Los aseos exigidos legalmente, disponen de un ASEO ACCESIBLE por cada 10 unidades o fracc	ión de los inado	roe inetalados
admitiéndose el uso compartido por ambos sexos		
	No	Si
2.4. Los vestuarios exigidos legalmente, disponen de una CABINA Y UNA DUCHA ACCESIBLES por	cada 10 unidade	es o fracción, de los
instalados		
	No	Si
OBSERVACIONES:		
MECANISMOS ACCESIBLES 2.5. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son MECANIS	MOS ACCESIR	LES (sogiún CTE
DB-SUA) en cualquier zona, excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula	INIOS ACCESID	LL3 (seguil CTL-
	X No	Si
OBSERVACIONES:		

N° de Registro:

3. DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE-DB-SUA 9 - Decreto 68/2000, de 11 de abril)

DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN		
En caso de existir los siguientes elementos, indicar:		
3.1. Los elementos accesibles, están señalizados mediante el "SIA" - Los ASCENSORES ACCESIBLES - Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES, excepto las vinculadas a un residente No Si		
En caso de existir varias entradas al edificio,	indicar:	
3.2. Las ENTRADAS QUE SON ACCESIBLES es	stán señalizadas mediante el "SIA" complementado en su	caso con flecha direccional No Si
En caso de existir varios recorridos alternativo	os, indicar:	
3.3. Los ITINERARIOS QUE SON ACCESIBLES	están señalizados mediante el "SIA" complementado en	su caso con flecha direccional No Si
OBSERVACIONES:		
GRAFÍCO DEL "SIA"		
	Color Fondo: azul Pantone Reflex Blue Simbolo: bianco	

4. VALORACIÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.
El técnico competente abajo firmante valora que: EL EDIFICIO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD. X EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD, presentando deficiencias respecto a las siguientes exigencias:
USO RESIDENCIAL VIVIENDA:
1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO X ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES EN PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES EN PISCINAS EN SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES X EN MECANISMOS ACCESIBLES
3. DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES X EN CUALQUIER ZONA DEL EDIFICIO
5. AJUSTES RAZONABLES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (13)
En el caso en que el edificio no satisfaga completamente las condiciones básicas de accesibilidad:
5.1. Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.
 5.1.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el número de personas empadronadas en el edificio con discapacidad oficialmente reconocida o mayores de 70 años es: 5.1.2. Indicar el número de viviendas a las que no se puede acceder desde la vía pública mediante un itinerario accesible: 8 Observaciones: La Propiedad no indica número de personas >70 años o con discapacidad reconocida
5.2. Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble.
Observaciones: Se trata de conjunto de viviendas unifamiliares con accesos propios.
5.3. Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de accesibilidad (desglosados po medidas):
 5.4. Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las medidas de adecuación. (considerando los costes estimados de cada una de las medidas de adecuación y las posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda): 5.4.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el importe equivalente a 12 mensualidades de ordinarias de gastos comunes es de:
5.4.2. Posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda:
5.4.3. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, ¿ existen unidades familiares a la que pertenezca alguno de los propietarios, que forman parte de la comunidad, que tengan ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (*)?
Observaciones:
(*) La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal incluida en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración renovación urbanas, no contempla la comparativa entre el dato IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y los ingresos anuales de las unidades familiares del edificio, como necesaria para valorar el carácter proporcionado o no de las cargas económicas de las medidas de adecuación del edificio a las condiciones básicas de accesibilidad. Por ello, no es necesario cumplimentar el apartado de Accesibilidad 5.4.3.

N° de Registro:

5.5. Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de acce	sibilidad.		
El técnico competente abajo firmante considera que:			
X EL EDIFICIO NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RA	ZONABLES (13) en materia de accesibilidad.		
EL EDIFICIO ES SUSCEPTIBLE DEREALIZAR AJUSTES RAZONABLES ⁽¹³⁾ en materia de accesibilidad, total o parcialmente.			
5.6. Ajustes razonables ⁽¹³⁾ en materia de accesibilidad:			
El técnico competente abajo firmante considera que el edificio es susceptible de realizar los siguientes ajustes razonables en materia de accesibilidad:			
Descripción:	Coste estimado: €		

(13) Según el apartado c del artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entiende por Ajuste razonable: "las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda".

BILBAO, a 28 de FEBRERO de 2017

Jesús Pulido Peregrina Arquitecto Técnico, Colegiado 1.856

■ CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA				
INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES		
		CALEFACCIÓN	ACS	
A				
C	Е	Emisiones calefacción	Emisiones refrigeración	
D E		(kgCO ₂ /m ² año)	(kgCO ₂ /m ² año)	
		27,23	9,19	
		REFRIGERACIÓN	ILUMINACIÓN	
Emisiones globales (kgCO ₂ /m ² año)		Emisiones ACS	Emisiones iluminación	
		(kgCO₂/m²año)	(kgCO₂/m²año)	
36,42		·		

CALIFICACIÓN PARCIAL DE DEMANDA DE CALEFACCI		RGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ	
B C D E	Е	B C D E F	А
Demanda global de calefacción (kW	/h/m²año)	Demanda global de refrigeración (kWh	ı/m²año)
89,37		0,54	

CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA				
INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES		
		CALEFACCIÓN	ACS	
A				
C	Е	Energía primaria calefacción	Energía primaria ACS	
D E F		(kWh/m²año)	(kWh/m²año)	
		144,91	49,78	
		REFRIGERACIÓN	ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria (kWh/m²año)		Energía primaria refrigeraciór (kWh/m²año)	Energía primaria iluminación (kWh/m²año)	
194,7				

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA		
Ver Certificado de Eficiencia Energética,		

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:


Nombre del edificio Viviendas Barrio Lagunetxea n°1-2-3-4-21-22-23-24			4-21-22-23-24	
Dirección	Barrio Lagu	Barrio Lagunetxea 1-2-3-4-21-22-23-24		
Municipio	Bilbao	Código postal 48014		
Provincia	Vizcaya	Comunidad Autónoma	País Vasco	
Zona climática	C1	Año construcción	1930	
Normativa vigente (construcción/rehabilitación)	Anterior al CT-79			
Referencia/s catastral/es	020145070°	02014507010001		

Tipo de edificio o parte de	edificio que se certifica:
☐ Edificio de nueva construcción	⊠ Edificio Existente
 ☑ Vivienda ☐ Unifamiliar ☒ Bloque ☒ Bloque completo ☐ Vivienda individual 	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

Nombre y apellidos	Juan Jesús Pulido Peregrina			NIF/NIE	44299244W
Razón social	Arquitecto Técnico			NIF	
Domicilio	C/ Kareaga Goikoa nº18		6°C		
Municipio	Basauri		Código Postal		48970
Provincia	Provincia V		Comunidad Autónoma		País Vasco
E-mail:	E-mail: juanjesus.pulido@gmail.c		com	Teléfono	615629406
Titulación habilitante según Arquitecto técnico					
Procedimiento reconocido o	Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado				

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:



El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 28/02/2017

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 510





2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/ m²·K]	Modo de obtención
Separación Vivienda-Bajo cubierta Madera	Cubierta a buhardilla	200	1,57	En función de su composición
Muro Carga	Muro Exterior	120	1,8	En función de su composición
Muro Carga	Muro Exterior	195	1,8	En función de su composición
Muro Carga	Muro Exterior	53	1,8	En función de su composición
Muro Carga	Muro Exterior	53	1,8	En función de su composición
Muro a Terreno	Muro a terreno	76,5	1,71	En función de su composición
SUELO A TERRENO	Suelo al terreno	93	3,89	En función de su composición
Separación Vivienda-Sanitario	Suelo a vacio sanitario	107	2,37	En función de su composición

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie	Transmitancia	Factor	Modo de obtención.	Modo de obtención.
		[m²]	[W/ m ² ·K]	solar	Transmitancia	Factor solar
Grupo 1	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 2	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 3	Ventanas Dobles	1,04	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 4	Puertas	2,1	2,20	0,06	Función de su composición	Definido por usuario
Grupo 5	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 6	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 7	Ventanas Dobles	1,04	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 8	Puertas	2,1	2,20	0,06	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 9	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 10	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 11	Ventanas Dobles	1,04	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 12	Puertas	2,1	2,20	0,06	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 13	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 14	Ventanas Dobles	3,52	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 15	Ventanas Dobles	1,04	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 16	Puertas	2,1	2,20	0,06	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 17	Ventanas Dobles	1,76	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 18	Ventanas Dobles	1,76	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 19	Ventanas Dobles	5,6925	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición

Grupo 20	Ventanas Dobles	3,795	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 21	Ventanas Dobles	0,715	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 22	Puertas	2,1	2,20	0,06	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 23	Ventanas Dobles	5,6925	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 24	Ventanas Dobles	3,795	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 25	Ventanas Dobles	0,715	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 26	Ventanas Dobles	2,1	5,70	0,16	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 27	Ventanas Dobles	5,6925	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 28	Ventanas Dobles	3,795	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 29	Ventanas Dobles	0,7475	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 30	Puertas	2,1	2,20	0,06	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 31	Ventanas Dobles	5,6925	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 32	Ventanas Dobles	3,795	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 33	Ventanas Dobles	0,715	3,23	0,66	Función de su composición	Función de su composición
Grupo 34	Puertas	2,1	3,20	0,09	Función de su composición	Definido por usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Energía	Modo de obtención
V1 ACS+Calef	Caldera Convencional	24	90	GasNatural	Definido por usuario
V3 Calefacción	2 Radiador eléctrico	2	2	Electricidad	Definido por usuario
V4 ACS+Calef	Caldera Convencional	24	90	GasNatural	Definido por usuario
V5 Calefacción	2 Radiador eléctrico	2	2	Electricidad	Definido por usuario
V6 Calefacción	2 Radiador eléctrico	2	2	Electricidad	Definido por usuario
V7 Calefacción	2 Radiador eléctrico	2	2	Electricidad	Definido por usuario
V8 Calefacción	2 Radiador eléctrico	2	2	Electricidad	Definido por usuario
V2 ACS+Calef	Caldera Convencional	24	90	GasNatural	Definido por usuario
TOTALES		24			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento [%]	Energía	Modo de obtención
TOTALES		0			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

i	Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	745

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de energía	Modo de obtención
V1 ACS+Calef	Caldera Convencional	24	90	GasNatural	Definido por usuario
V4 ACS+Calef	Caldera Convencional	24	90	GasNatural	Definido por usuario
V2 ACS+Calef	Caldera Convencional	24	90	GasNatural	Definido por usuario
V3 ACS	Caldera Eléctrica	1,6	100	Electricidad	Definido por usuario
V5 ACS	Caldera Eléctrica	1,6	100	Electricidad	Definido por usuario
V6 ACS	Caldera Eléctrica	1,6	100	Electricidad	Definido por usuario
V7 ACS	Caldera Eléctrica	1,6	100	Electricidad	Definido por usuario
V8 ACS	Caldera Eléctrica	1,6	100	Electricidad	Definido por usuario

4. INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

(no aplicable)

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

(no aplicable)

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energ	Demanda de ACS cubierta [%]		
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Paneles solares	0,00	0,00	0,00	0,00
Caldera de biomasa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0,00
TOTAL	0,00

ANEXO II CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	C1	Uso	Residencial
----------------	----	-----	-------------

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOB	AL		INDICADORES PARCIALES					
			CALEFACCIÓN		ACS			
A B			Emisiones calefacción [kgCO₂/m²·año]	E	Emisiones ACS [kgCO ₂ /m²·año]	G		
C		36,42	27,23		9,19			
F	E	30,42	REFRIGERACIÓN	ILUMINACIÓN				
F			Emisiones refrigeración [kgCO₂/m²·año]					
Emisiones globales [kgC	O₂/m²año]¹							
	-		0,00					

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO₂/m²⋅año	kgCO₂/año
Emisiones CO ₂ por consumo eléctrico	0,00	0,00
Emisiones CO ₂ por otros combustibles	36,42	18575,00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOS	BAL		INDIC	INDICADORES PARCIALES						
			CALEFACCIÓN		ACS					
B C			Energía primaria calefacción [kWh/m²año]	E	Energía primaria ACS [kWh/m²año]	G				
<u>D</u>		194,70	144,91		49,78					
F	Щ		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN					
Consumo global de energía prim [kWh/m²año]¹	aria no rend	ovable	Energía primaria refrigeración[kWh/m²año]							
			0,00							

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.


DEMANDA DE CALEFACCIÓ	ŃΝ	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN					
B C D E F G	89,37	B C D E F G	0,54				
Demanda global de calefacción [kW	Vh/m²año]	Demanda global de refrigeración [kWh/m²año]					

ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

MEJORA 1

Denominación Añadir 8 cm de asilamiento conductividad 0,04 W/m2K a las cubiertas

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

	Ca	lef	acción		Refrigera	ción		A	CS	llu	minación		T	otal
Indicador	Valor		Ahorro respecto a situación original		Valor	Ahorro respecto a situación original	Val	or	Ahorro respecto a situación original	Valor	Ahorro respecto a situación original	Valor	•	Ahorro respecto a situación original
Consumo energía final [kWh/m²año]	84,22		10,76 (11,3%)	0,00	_PRIRWF_		31,33		0,00 (0,0%)			115,56		10,76 (8,5%)
Consumo energía primaria no renovable [kWh/m²año]	128,52	E	16,39 (11,3%)	0,00			49,79	G	0,00 (0,0%)			178,31	E	16,39 (8,4%)
Emisiones de CO2 [kgCO ₂ /m ² año]	24,15	Е	3,08 (11,3%)	0,00	ı		9,19	G	0,00 (0,0%)			33,34	Ε	3,08 (8,5%)
Demanda [kWh/m²año]	79,17	Ε	10,20 (11,4%)	0,38	-	0,15 (28,7%)								


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizarlas condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Añadir 8 cm de asilamiento conductividad 0,04 W/m2K a las cubiertas

Coste estimado de la medida

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

	Ca	ale	facción		Refrigera	ción		AC	S	llu	minación		T	otal
Indicador	Valo	r	Ahorro respecto a situación original		Valor	Ahorro respecto a situación original	Va	lor	Ahorro respecto a situación original	Valor	Ahorro respecto a situación original	Valor	•	Ahorro respecto a situación original
Consumo energía final [kWh/m²año]	58,64		36,34 (38,3%)	0,00	_PRIRWF_		31,34		-0,01 (0,0%)			89,98		36,33 (28,8%)
Consumo energía primaria no renovable [kWh/m²año]	89,53	E	55,38 (38,2%)	0,00			49,79	G	-0,01 (0,0%)			139,32	E	55,37 (28,4%)
Emisiones de CO2 [kgCO ₂ /m ² año]	16,82	Е	10,41 (38,2%)	0,00	-		9,19	G	0,00 (0,0%)			26,01	Е	10,41 (28,6%)
Demanda [kWh/m²año]	55,01	Е	34,36 (38,4%)	0,17	-	0,37 (68,7%)								


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizarlas condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Añadir 8 cm de asilamiento conductividad 0,04 W/m2K a los muros

Coste estimado de la medida

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

	Ca	lef	facción		Refrigera	ción		ΑC	CS	llu	minación		T	otal
Indicador	Valor		Ahorro respecto a situación original		Valor	Ahorro respecto a situación original	Val	or	Ahorro respecto a situación original	Valor	Ahorro respecto a situación original	i vainr		Ahorro respecto a situación original
Consumo energía final [kWh/m²año]	90,50		4,48 (4,7%)	0,00	_PRIRWF_		31,33		0,00 (0,0%)			121,83		4,48 (3,5%)
Consumo energía primaria no renovable [kWh/m²año]	138,09	Е	6,82 (4,7%)	0,00			49,79	G	0,00 (0,0%)			187,88	Е	6,82 (3,5%)
Emisiones de CO2 [kgCO ₂ /m ² año]	25,95	Е	1,28 (4,7%)	0,00	-		9,19	G	0,00 (0,0%)			35,14	Е	1,28 (3,5%)
Demanda [kWh/m²año]	85,10	Е	4,27 (4,8%)	0,52	-	0,01 (2,4%)								


Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizarlas condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA


Vidrio doble bajo emisivo < 0,03 U=1,8 W/m2K y Marco PVC 3 cámaras U=1,8 W/m2K

Coste estimado de la medida

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

	Ca	lef	facción		Refrigera	ción		ΑC	CS	llui	minación		T	otal	
Indicador	Valor		Ahorro respecto a situación original		Valor	Ahorro respecto a situación original	Val	or	Ahorro respecto a situación original	Valor	Ahorro respecto a situación original	Valor		Ahorro respecto a situación original	
Consumo energía final [kWh/m²año]	89,37		5,61 (5,9%)	0,00	_PRIRWF_		28,68		2,65 (8,5%)			118,05		8,26 (6,5%)	
Consumo energía primaria no renovable [kWh/m²año]	106,35	E	38,56 (26,6%)	0,00			34,13	G	15,66 (31,4%)			140,48	Е	54,22 (27,8%)	
Emisiones de CO2 [kgCO ₂ /m ² año]	22,52	E	4,71 (17,3%)	0,00	-		7,23	G	1,96 (21,3%)			29,75	Е	6,67 (18,3%)	
Demanda [kWh/m²año]	89,37	Ε	0,00 (0,0%)	0,54	-	0,00 (0,0%)									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizarlas condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Instalación Calefacción y ACS. Caldera rendimiento estacional 100%. Combustible: Gas Natural.

Coste estimado de la medida

ANEXO IV PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

El Certificado de Eficiencia Energética se ha realizado para incluirlo en el Informe ITE, y para tal fin se ha redactado).
El técnico, durante la visita: > Ha realizado mediciones de las viviendas. > No se han realizado catas para conocer composición de los cerramientos. > Los propietarios no han presentado al Técnico documentación de ventanas y calderas.	

CUESTIONARIOS USUARIOS

El técnico ha tenido acceso a las siguientes viviendas.

1, 2, 3, 21, 22 Y 24

Durante la visita, el técnico inspector ha detectado:

- Fisuras: en varias viviendas ha detectado algunas fisuras tanto en tabiquería como en techos, los vecinos indican que llevan años apreciando su presencia.

El técnico inspector recomienda la realización de catas y/o fisurómetros para el caso del aumento del espesor de las mismas.

- Humedades: el técnico inspector no ha podido detectar humedades en el momento de la visita, si que ha apreciado los daños de una posibles humedades en vivienda 3 y 24.

El técnico recomienda realizar seguimiento, y en su caso, reparación.