
CNs
CN runtime
(e.g., KVS or swap)
OneSidedMW
API
RDMA NIC
RDMA NIC
1
2
5
MN
Meta Data
WR Chains
Free MW Queue
Head
entry
null
entry
Tail
3
MWTable
<addr, rkey>
<addr, rkey>
…
<addr, rkey>
MWs
4
Memory Chunks
(un)bind
MW
MW
MW
…