四参数坐标转换研究及应用分析

江 华,段太生,周 适

(中铁二局集团有限公司,四川 成都 610031)

摘 要:本文分析了4参数坐标转换常用模型,并对模型公式的建立、误差方程式进行了详细论述,以工程中具体实例进行计算测试可知4参数坐标转换可用于不同二维平面坐标之间的转换,计算结果与拟稳平差中的自由网相似变化结果一致,并通过实例比较4参数与7参数坐标转换模型转换后的坐标结果。

关键词: 4 参数; 坐标转换; 同名点; 手持 GPS 导航

中图分类号: P226+.3

文献标志码: A

DOI:10.19537/j.cnki.2096-2789.2019.03.106

在工程测量中,4参数和7参数坐标转换是经常遇到的坐标转换形式。4参数坐标转换应用范围广泛,本文将对4参数坐标转换模型进行详细论述和分析,并用VC++编制4参数程序对工程实际数据进行演算,分析4参数模型计算结果和转换参数,从而得出一些经验和结论。

1 4参数模型分析

4 参数坐标转换是平面二维坐标之间的转换。4 个参数包括: 2 个平移参数 X_0 、 Y_0 ,1 个旋转参数 α , 1 个缩放参数 m。当采用 4 参数坐标转换模型计算 4 参数时,由于有 4 个未知参数,因而至少需要 2 个及以上的同名点才能计算 4 参数。4 参数转换模型如式 1 所示。

$$\begin{cases} X_B = X_0 + X_A \times m \cos \alpha - Y_A \times m \sin \alpha \\ Y_B = Y_0 + X_A \times m \sin \alpha + Y_A \times m \cos \alpha \end{cases}$$
 (1)

其中, (X_B, Y_B) 表示转换后的坐标, (X_A, Y_A) 表示转换前的坐标,m为尺度缩放系数, α 为旋转系数。令 $C = m\cos\alpha$, $D = m\sin\alpha$,式 1 可表示为式 2。

$$\begin{pmatrix} X_B \\ Y_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & X_A & -Y_A \\ 0 & 1 & Y_A & X_A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ C \\ D \end{pmatrix}$$
 (2)

若有 n 个 (n≥2) 待转换点坐标分别为: $P_{A1}(X_{A1}, Y_{A1})$ 、 $P_{A2}(X_{A2}, Y_{A2})$ K $P_{An}(X_{An}, Y_{An})$, 其转换中需要的同名点坐标分别为: $P_{B1}(X_{B1}, Y_{B1})$ 、 $P_{B2}(X_{B2}, Y_{B2})$ K $P_{Bn}(X_{Bn}, Y_{Bn})$ 。则可以列出误差方程式,如式 3 所示。

$$\begin{pmatrix} V_{X1} \\ V_{T1} \\ V_{X2} \\ V_{T2} \\ M \\ V_{Xn} \\ V_{Tn} \end{pmatrix}_{2\,net} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & X_{A1} & -Y_{A1} \\ 0 & 1 & Y_{A1} & X_{A1} \\ 1 & 0 & X_{A2} & -Y_{A2} \\ 0 & 1 & Y_{A2} & X_{A2} \\ M & M & M & M \\ 1 & 0 & X_{An} & -Y_{An} \\ 0 & 1 & Y_{An} & X_{An} \end{pmatrix}_{2\,ne4} \begin{pmatrix} X_{0} \\ Y_{0} \\ C \\ D \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} X_{B1} \\ Y_{B1} \\ X_{B2} \\ Y_{52} \\ M \\ X_{Bn} \\ Y_{Bn} \end{pmatrix}_{2\,ne4}$$
 (3)

则式3可以表示为 $V = B\hat{x} - I$,根据平差最小二乘原理, $\hat{x} = (B^T P B)^{-1} B^T P I$,若权阵 P 为等权单位阵,则:

$$\hat{\mathbf{x}} = (B^T B)^{-1} B^T l \tag{4}$$

可通过式 4 求得 4 个未知参数。当参数 C、D 确定后,可根据式 5 求得尺度缩放系数 m 和旋转系数 α 。

$$\begin{cases} m = \sqrt{C^2 + D^2} \\ \alpha = \arctan(\frac{D}{C}) \end{cases}$$
 (5)

将计算得到的 \hat{x} 代入误差方程式 $V = B\hat{x} - I$ 可计算改正数V,求出每个转换点转换后的改正数,还可以计算单位权中误差 $\sigma = \sqrt{\frac{V^T V}{R}}$,自由度R = 2n - 4。

作者简介: 江华(1973-), 男, 本科, 研究方向: 工程控制测量。

2 4参数模型实际应用

4 参数坐标转换模型主要用于平面二维坐标之间的转换,在工程测量中具有广泛的应用。可应用于不同独立坐标系之间的平面坐标转换,如北京 54 高斯平面坐标向 WGS-84 高斯平面坐标转换,通过此坐标变换可以解决手持 GPS 导航的问题。下面以具体的工程实例来说明,具体如表 1 所示。

文章编号: 2096-2789 (2019) 03-0219-02

表 1 某工程项目北京 54 高斯平面坐标

序号	点名	X	Y
1	C14	2696185. 2736	464515. 6662
2	C15	2692866. 0109	463899. 9948
•••••	•••••		•••••
10	BC23	2662143. 0279	450463. 8971

表 1 平面坐标是北京 54 坐标,而手持 GPS 是基于 WGS-84 坐标系下的导航,若将表 1 平面坐标直接转换 为经纬度 BL,此时不能进行导航。因为一般导航要求精度在 10m 以内,此时导航精度不够,因此需要坐标转换来提高导航精度。可利用手持 GPS 现场采集 2 个及以上点的经纬度,将经纬度 BL 转换为 WGS-84 高斯平面坐标,将其作为 4 参数转换中需要的同名点。某工程中有两个控制点 BC16 和 C14,其坐标分别为 BC16(2689742.4451,462437.4667)、C14(2696147.2724,464589.6612)。利用 VC++编制 4 参数坐标转换程序将上述 2 个点坐标作为 4 参数计算中的同名点,将表 1 北京 54 坐标通过 4 参数进行坐标转换。 4 参数结果计算及 4 参数计算转换后的坐标如表 2 所示。

表 2 4 参数转换结果

亚拉会器 ()	X_0	-88. 220456
平移参数 (m)	Y_0	78. 858993
缩放参数	m	1. 0000177872253
旋转参数(")	α	-1.0041894767979

从表 2 可以看出,求得的 4 参数中缩放参数数值很接近于 1,旋转参数也很小,只有 -1",说明坐标转换前后尺度缩放、旋转角因素影响较小,主要是坐标平移的变化。为了保证转换后的坐标精度,如果精度要求需要很高,应注意 4 参数中缩放参数 m 和旋转参数 α 的小数点取位。经过较多例子试算后发现,缩放参数 m 和旋转参数 α 应至少保留小数点后 11 位,才能保证转换后

的坐标计算误差在 0.5 mm 内,两个平移参数 X_0 、 Y_0 小数 点取位时保留小数点后6位就可以了。由于本例子参数转 换中只有 2 个同名点,因而无法计算中误差 $\sigma = \sqrt{\frac{V^T V}{R}}$ 同名点大于 2 个时可以计算中误差 σ , σ 的大小可以表 征坐标转换的精度, σ 越小,转换精度越高。转换精度 依赖于转换中需要的同名点精度,同名点精度越高,转 换精度越高。将表3计算得到的平面坐标转换为经纬度 BL,此时便可运用于手持 GPS 导航,其导航精度完全 可以满足使用要求。

4 参数模型与其他模型计算结果比较

事实上,平面坐标转换模型并非只有4参数模型一 种,坐标转换还可以通过拟稳平差中的自由网相似变换 计算。将4参数模型中需要用到的同名点作为拟稳点, 计算的结果与 4 参数坐标转换的结果一致。另外, 7 参 数模型(主要运用于三维坐标之间的转换)计算的结果 也可以和 4 参数模型计算的结果进行比较,如表 3 所示 中一个实际工程例子说明。

表 3 7 参数转换已有资料表

点名	待转换的平面坐标		同名点的坐标	
	Х	Y	X	Y
C03	3386506. 8830	503152. 9136	3386496. 8791	503162. 9085
C04	3385610.0902	498890. 9068	3385600. 0849	498900. 9004
C08	3376035. 6931	488954. 2144	3376025. 6963	488964. 2179

4参数计算结果如表4所示,转换后的坐标及残差 如表 5 所示。

表 4 4 参数计算结果

平移参数 (m)	X_0	-7. 615855
〒′移参数(Ⅲ)	十秒参数(m) Y ₀	10. 398685
缩放系数	m	0. 9999992925441
旋转系数(")	α	-0.0030314265049

表 5 4 参数变换后残差

序号	点名	残差 (mm) Vx Vy		
	点 石			
1	C03	-0.4	-1.9	
2	C04	1.6	2. 4	
3	C05	-0.9	0.3	
4	C06	-0.5	-0.1	
5	C07	0.4	-0.1	
6	C08	-0.3	-0.3	

将表 4 待转换的坐标和表 5 同名点的坐标均加上假 定的高程,所有的高程值均设为0,待转换的坐标和转 换中需要的同名点坐标均变成了三维坐标。通过布尔莎 7参数变换模型,7参数计算结果如表6所示,变换后 的坐标如表 7 所示。

通过表5、表7中的4参数、7参数变换后的坐标比较, 坐标差值最大仅 0.1mm, 可认为计算结果一致。事实上,

表 6 7 参数计算结果

平移参数(m)	ΔΧ	-7. 6157306594
	ΔΥ	10. 3986599836
	ΔΖ	0
旋转参数(")	ωχ	0
	ωу	0
	ωΖ	0.0030306313
缩放系数 (ppm)	RO	-0. 707487003

表 7 7 参数变化后的坐标及残差

序号	上夕	残差 (mm)		
	点名	Vx	Vy	Vz
1	C03	-0.3	-2	0
2	C04	1.6	2. 4	0
3	C05	-0.9	0.3	0
4	C06	-0.5	-0.1	0
5	C07	0.4	-0.2	0
6	C08	-0.2	-0.4	0

4参数和7参数都是严密的坐标转换模型,7参数适用 于三维坐标之间的转换,4参数适用于平面二维坐标之 间的转换。若平面坐标加上假定的零高程后,采用7参 数坐标转换与 4 参数坐标转换结果一致。

结束语

(1) 4 参数坐标转换模型主要运用于平面二维坐标 之间的转换。转换需要的同名点至少2个及以上,坐标 转换的精度取决于同名点的精度,可通过计算后的残差 判别同名点的精度, 若发现个别同名点精度较差时应予 以剔除,不让其作为转换中的同名点。然后再重新计算 4参数,转换后的坐标精度将有所提高。(2)4参数计 算时应注意缩放参数 m 和旋转参数 α 的小数点取位。通 过不同例子试算得出经验,若需要转换后的坐标计算误 差在 0.5 mm 内,缩放参数 m 和旋转参数 α 应至少保留 小数点后 11 位,两个平移参数 X_0 、 Y_0 小数点取位时应 保留小数点后6位。(3)衡量坐标转换的精度指标是 残差 V 和中误差 σ , $\sigma = \sqrt{\frac{v^T v}{R}}$, 残差越小, 中误差越小, 转换精度越高,转换后的坐标结果越可靠,一般要求改 正数 V 满足 $|V| < 2\sigma$ 。 (4) 4 参数模型和拟稳平差中的 自由网相似变换计算结果一致。若加上假定的零高程面, 将二维坐标变为三维坐标后,用7参数模型计算转换后 的坐标与 4 参数模型计算转换后的坐标结果一致。

参考文献:

- [1] 武汉大学测绘学院测量平差学科组. 误差理论与测量平差 基础[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2006.
- [2] 施一民. 现代大地控制测量[M]. 北京: 测绘出版社, 2003.
- [3] 刘大杰. 全球定位系统(GPS) 的原理与数据处理[M]. 上海: 同济大学出版社,2006.
- [4] 周适. 七参数坐标转换研究及应用[J]. 铁道勘察, 2013, 39 (5):7-11.