
# <u>דוח מסכם בקורס מיקרו בקרים</u>






# תוכן עניינים

3	דיאגרמת מלבנים פונקציונלית:
3	מטרת המערכת:
4	תרשים זרימה לפעולת המערכת:
5	תכנון חלוקת משאבים בבקר:
5	הגדרות מערכת:
5	מונים:
5	ערוצי תקשורת:
6	פינים:
6	:LCD
7	צילומי מסך הסקופ:
7	PWM של המנוע:
9	צילום של הטריגר של חיישן המרחק:
9	צילום של ECHO של חיישן המרחק:
10	צילום של הבלוטוס:
11	רשימה של כל הPrototypes:
נחול, פונקציות נוספות וכן פונקציות פסיקה:12	צילום מסך של קוד התוכנית הראשית, פונקציית האר
12	הגדרת ספריות, קבועים ומשתנים:
13	פונקצית בלוטוס:
13	פונקצית app init:
16	פונקצית measure distance:
16	פונקצית speed motor:
17	פונקצית app process action:
19	הגדרה ראשונית של ה-Software components:
20	חישוב ערך ה-TOP של שני הטיימרים:
	חישוב ערך ה-Duty count:
22	צילומי מסך רלוונטיים מהדיבגר:
23	עבור TIMER0:
24	עבור TIMER1:
	:EUSART1 עבור
	 תקלות ובעיות שנתקלנו בהן תוך כדי הפרויקט:
	קישור לסרטון:

מיקרו-בקרים,

# דיאגרמת מלבנים פונקציונלית:



#### מטרת המערכת:

המערכת מורכבת ממיקרו בקר מסוג ARM EFM32PG28, חיישן מרחק אולטראסוניק, 2 מנועים, דוחף זרם, מסך תצוגה LCD, לחצן חירום, תקשורת בלוטוס ונורת לד.

הרכב נשלט על ידי תקשורת הבלוטוס, אשר היא קובעת את מהירות המכונית ואת הכיוון הנסיעה של המכונית, תקשורת הבלוטוס הינה תקשורת טורית UART אסיכרונית, יש לנו ארבעה אפשרויות למהירות שונות וכיווני נסיעה שונים (יש בנוסף גם מצב ניוטרל, ומצב ERROR).


> בכל רגע אנו מציגים במסך הLCD את כיוון הנסיעה של המכונית, ואת המרחק של המכונית מהמכשול.

> > : LCD-כיווני נסיעה שהגדרנו ותוצג במסך

- 1. "F" נסיעה קדימה
- 2. "B" נסיעה אחורה
- מיעה ימינה -"R" .3
- 4. "L" נסיעה שמאלה
- 5. "N" מצב עצירה הרכב לא בנסיעה
- 6. "S"- מצב עצירה במידה ויש מכשול מלפנים במרחק קטן מ-30 ס"מ

בכדי לא לקחת סיכונים יש לנו לחצן חירום, כאשר אנו לוחצים עליו, המכונית מפסיקה לפעול , תוצג במסך LCD מצב "ERROR" ונדלק לד ירוק עד שאנחנו משחררים את הלחצן , לאחר שיחרור הלחצן הרכב עובר למצב "N".

# תרשים זרימה לפעולת המערכת:



# תכנון חלוקת משאבים בבקר:

Port	Pin	Description	Mode
В	1	כפתור חירום	Input
С	10,11	אפשור למנוע	Output Pushpull
D	6,7,8,9	Driver inputs	Output Pushpull
D	10	Echo	Input
D	11	Trigger	Output Pushpull
D	13	Tx	Output Pushpull
D	14	Rx	Input
D	15	Green LED	Output Pushpull
Timer 0		של המנועPwm	
Timer 1		של החיישןPwm	
		מרחק	
EUSART1		Enable clock to	9600
		EUSART1	
GPIO		Enable GPIO	
LCD		הצגה של המידע של	
		המסך	

#### הגדרות מערכת:

- HFXO 39MHZ שעון המערכת  $\bullet$ 
  - .GPIO-שעון מאופשר ל •
- TIMERO -ו TIMER1. • שעון מאופשר
  - .EUSART1-שעון מאופשר
    - LCD-שעון מאופשר ל •

#### מונים:

- Prescale שימוש בערוצים 0 ו-1 ללא: 32-bit Timer/Counters (TIMER0) שעובדים במצב PWM בתדר 300HZ עם Duty cycle משתנה במהלך התוכנית (95%,80%,70%,60%).
  - 32 Prescale שימוש בערוץ 0 שימוש :16-bit Timer/Counters (TIMER1)  $.10\mu sec$  שעובד במצב PWM בתדר 20HZ שובד במצב

### צרוצי תקשורת:

בס קצב של 9600 [Baud Rate] עם קצב של EUSART1




#### פינים:

- PD6,PD7,PD8,PD9 לטובת שינוי כיוון סיבוב המנועים ע"י פונקציות: PD6,PD7,PD8,PD9 API-SET/CLEAR
  - PC10,PC11: לטובת אות הPWM לקביעת מהירות המנועים במצב PUSH PULL.

### :LCD

אנו מציגים את המידע בתצוגת 14 המקטעים, אשר בעזרתה ניתן לכתוב תו אלפא-נומרי.

התקשורת הינה תקשורת מקבילית, ניגשים דרך הGPIO לכל אחד מהפינים המחוברים.




# צילומי מסך הסקופ:

### :של המנוע PWM

.70% של D.C עם PWM אנו מציגים את

הגדרנו את תדר המנוע כ-300 הרץ קבוע.





$$T_{on} = 2.33[ms]$$


$$T_{off} = 1[ms]$$


Duty cycle = 
$$\frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} * 100\% = \frac{2.33}{2.33 + 1} * 100\% = \frac{70\%}{100\%}$$

### הערה חשובה:

זהו הדיוטי סייקל ההתחלתי, כמובן שכאשר אנו משנים את המהירות ה D.C משתנה בהתאמה.

# D.C=60% כעת נבצע את המדידה למהירות הכי נמוכה, שהיא







$$T_{on} = 2[ms]$$

$$T_{off} = 1.33[ms]$$

$$Duty\ cycle = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} * 100\% = \frac{2}{2 + 1.33} * 100\% = \frac{60\%}{100\%}$$

# D.C=95% כעת נבצע את המדידה למהירות הכי נמוכה, שהיא






$$T_{on}=3.17[ms]$$

$$T_{off}=166[\mu s]$$

$$Duty\ cycle = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} * 100\% = \frac{3.17 * 10^{-3}}{3.17 * 10^{-3} + 166 * 10^{-6}} * 100\% = \frac{95\%}{100\%}$$

מיקרו-בקרים,


# צילום של הטריגר של חיישן המרחק:



ניתן לראות בבירור שהזמן הפולס של הטריגר הינו 10 מיקרו שניות.

בקוד הגדרנו את תדר העבודה בתור 20 הרץ, על מנת לאפשר לחיישן זמן מחזור של 50 מילי שניות, בכדי לאפשר לחיישן לזהות מרחקים גדולים יותר ולמנוע ערבוב(הפרעה) בין אות הטריגר(האות שנשלח) לבין אות ECHO(האות החוזר).


# צילום של ECHO של חיישן המרחק:



ככל שהמרחק קרוב יותר הפולס קצר יותר, ולהיפך.

### צילום של הבלוטוס:

בתמונה הבאה ניתן לראות את שידור של האות F באמצעות הבלוטוס.



בקוד לא הגדרנו את סיבית הזוגויות(P), לכן היא לא מתקיימת פה.



# :Prototypes רשימה של כל ה

#### void EUSART1\_RX\_IRQHandler(void)

פונקציית פסיקה שמטפלת בנתונים המתקבלים מהמודול Bluetooth.

הפונקציה בודקת האם דגל קבלת הנתונים (RXFL) דלוק, כלומר אם התקבל נתון חדש. אם כן, הנתון נקרא מה-EUSART\_Rx(EUSART1) באמצעות (EUSART\_Rx (eusart1), נשמר במשתנה dir.

#### void app\_init(void)

מבצע אתחול של המערכת, כולל הפעלת השעונים, קביעת תצורה לפינים והגדרת רכיבים כמו EUSART, טיימרים וLCD.

#### uint32\_t measure\_distance(void)

מודדת את המרחק באמצעות חיישן אולטרסוני ומחזירה את המרחק בס"מ.

מתי שיש rising edge ולוקחת את הערך מתי שיש cnt מוציאה את הערך מתי שיש edge מוציאה את הערך מתי שיש edge לאחר מכאן, בודקת את ההפרש בניהם ומחשבת את הזמן שהתקבל כתוצאה מכך.

לאחר מכאן מחשבת את המרחק של המכונית מהאובייקט.

#### void speed motor(char speed)

משנה את מהירות המנוע בהתאם לקלט שהתקבל, שינוי המהירות נעשה באמצעות שינוי D.C

#### void app process action(void)

מנהל את פעולת המכונית בהתאם לקלט המתקבל מהבלוטוס ומציג את הנתונים על המסך. במידה ולחצן החירום לחוץ, נדלק לד ירוק ומוצג במסך הודעת שגיאה(כל עוד הלחצן לחוץ). בכל מקרה אחר פעולת המכונית ממשיכה את פעולתה רגיל, רק עם התייחסות למרחק האובייקט מהרכב.

# צילום מסך של קוד התוכנית הראשית, פונקציית האתחול, פונקציות נוספות וכן פונקציות פסיקה:

הגדרת ספריות, קבועים ומשתנים:

```
12 #include "em_device.h"
13 #include "em_chip.h"
14 #include "em_cmu.h"
15 #include "em_gpio.h"
16 #include "em timer.h"
17 #include "sl_segmentlcd.h"
18 #include "em eusart.h"
19 #include <stddef.h>
20 #include <stdio.h>
21 #include <string.h>
22
23
24
25 // Desired PWM frequency and initial duty cycle
                              300 // Frequency for motor PWM
26 #define PWM FREQ
27 #define INITIAL_DUTY_CYCLE 70 // Initial duty cycle percentage
                                20 // Frequency for ultrasonic sensor PWM
28 #define PWM_FREQ_us
29 #define INITIAL DUTY CYCLE us 0.0002 // duty cycle for 10 micro pulse
31 // Duty cycle global variable
32 static volatile float dutyCycle;
34 // Timer and compare values for motor and ultrasonic sensor
35 uint32_t timerFreq, topValue, dutyCount;
36 uint32_t timerFreq_us, dutyCount_us, topValue_us;
38 // Global variables for Bluetooth communication and LCD
39 volatile char dir = 'N';
40 char* print_dir="N";
41 volatile bool newDataReceived = false;
42 char display[10];
43 int distance;
```

# פונקצית בלוטוס:

זוהי פונקצית הפסיקה שלנו.

```
500 // EUSART1 Interrupt Handler
 51 //Handles received data from Bluetooth module
 52@void EUSART1_RX_IRQHandler(void)
 53 {
 54
        uint32_t flags = EUSART_IntGet(EUSART1);// Get interrupt flags
 55
        if (flags & EUSART_IF_RXFL)// Check if RX interrupt occurred
 56
 57
 58
           // Read received data and echo it back
 59
           dir = EUSART Rx(EUSART1);// Read received data
           EUSART_Tx(EUSART1, dir);// Echo received data back
 60
 61
 62
           newDataReceived = true; // Set flag when new data is received
 63
 64
 65
        EUSART_IntClear(EUSART1, flags); // Clear all interrupt flags
 66 }
                                                                                 :app init פונקצית
70@ void app_init(void)
        //Enable clocks for peripherals
72
        CMU_ClockEnable(cmuClock_GPIO, true);// Enable clock for GPIO
73
        CMU_ClockEnable(cmuClock_TIMER0, true);// Enable clock for TIMER0 (Motor PWM)
        CMU_ClockEnable(cmuClock_TIMER1, true);// Enable clock for TIMER1 (Ultrasonic PWM)
        CMU_ClockEnable(cmuCLock_LCD, true);// Enable clock for LCD display
76
        sl_segment_lcd_init(false);// Initialize segment LCD
77
        CMU_ClockEnable(cmuClock_EUSART1, true); // Enable clock for EUSART1 (Bluetooth communication)
78
79
20
        // Configure GPIO pins
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 15, gpioModePushPull, 0);// Green LED
        // Configure push button
83
        GPIO_PinModeSet(gpioPortB, 1, gpioModeInput, 0);// Configure PTN0 as inputs(Push button)
        GPIO_PinModeSet(gpioPortC, 11, gpioModePushPull, 0);// Motor DRIVER Enable A
GPIO_PinModeSet(gpioPortC, 10, gpioModePushPull, 0);// Motor DRIVER Enable B
84
85
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 6, gpioModePushPull, 0);// DIR CONTROL 1A to Motor DRIVER GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 7, gpioModePushPull, 0);//DIR CONTROL 2A to TO Motor DRIVER
86
87
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 8, gpioModePushPull, 0);//DIR CONTROL 4A to TO Motor DRIVER GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 9, gpioModePushPull, 0);//DIR CONTROL 3A to TO Motor DRIVER
88
89
        //installize pins for Ultrasonic sensor
91
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 11 , gpioModePushPull, 0);//trigger
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 10 , gpioModeInput, 0);//echo
92
93
        // Configure UART pins
94
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 13, gpioModePushPull, 1); // TX
95
        GPIO_PinModeSet(gpioPortD, 14, gpioModeInputPull, 1); // RX with pull-up
96
      // Configure EUSART1
99
        EUSART_UartInit_TypeDef init = EUSART_UART_INIT_DEFAULT_HF; // Initialize EUSART1
        init.baudrate = 9600; // Set baud rate
100
101
        init.oversampling = eusartOVS4; // Set oversampling
102
        init.enable = eusartEnable; // Enable EUSART
103
104
105
        //Define local variables for timer0
106
        TIMER_Init_TypeDef timerInit = TIMER_INIT_DEFAULT;
107
        TIMER_InitCC_TypeDef timerCCInit = TIMER_INITCC_DEFAULT;
```

```
109
         //Define local variables for timer1
110
         TIMER_Init_TypeDef timer1Init = TIMER_INIT_DEFAULT;
         TIMER_InitCC_TypeDef timer1CCInit = TIMER_INITCC_DEFAULT;
111
112
         timerInit.enable = false;// Don't start counter on initialization
113
114
         timer1Init.enable = false;
115
         timerCCInit.mode = timerCCModePWM;// Set PWM mode
        timer1CCInit.mode = timerCCModePWM;
116
        timer1Init.prescale = timerPrescale32; // Set prescaler 32 for TIMER1
117
118
119
         // Initialize TIMER0 (Channel 0 and Channel 1)
120
         TIMER_Init(TIMER0, &timerInit);
121
         TIMER_InitCC(TIMER0, 0, &timerCCInit);
         TIMER_InitCC(TIMER0, 1, &timerCCInit);
122
123
124
         // Initialize timer1 with configuration for ultrasonic (channel 0)
125
         TIMER_Init(TIMER1, &timer1Init);
126
         TIMER_InitCC(TIMER1, 0, &timer1CCInit);
127
128
129
         // (TIMER0) Route CC0 and CC1 outputs
130
         GPIO->TIMERROUTE[0].ROUTEEN = GPIO TIMER ROUTEEN CCOPEN | GPIO TIMER ROUTEEN CC1PEN;
131
132
        GPIO->TIMERROUTE[0].CCOROUTE = (gpioPortC << _GPIO_TIMER_CCOROUTE_PORT_SHIFT)
                                | (11 << _GPIO_TIMER_CCOROUTE_PIN_SHIFT);
133
134
135
        GPIO->TIMERROUTE[0].CC1ROUTE = (gpioPortC << GPIO_TIMER_CC1ROUTE_PORT_SHIFT)
136
                               | (10 << _GPIO_TIMER_CC1ROUTE_PIN_SHIFT);
137
138
139
         // (TIMER1) Route CC0 output to PD11 (for ultrasonic)
140
         GPIO->TIMERROUTE[1].ROUTEEN = GPIO_TIMER_ROUTEEN_CCOPEN; // Changed index to 1 for TIMER1
        GPIO->TIMERROUTE[1].CCOROUTE = (gpioPortD << GPIO_TIMER_CCOROUTE_PORT_SHIFT)
141
                                      | (11 << _GPIO_TIMER_CCOROUTE_PIN_SHIFT);
142
143
        //bluetooth*******
144
145
         // Route EUSART1 TX and RX
146
         GPIO->EUSARTROUTE[1].TXROUTE = (gpioPortD << _GPIO_EUSART_TXROUTE_PORT_SHIFT)
        | (13 << _GPIO_EUSART_TXROUTE_PIN_SHIFT);

GPIO->EUSARTROUTE[1].RXROUTE = (gpioPortD << _GPIO_EUSART_RXROUTE_PORT_SHIFT)
147
148
149
                                       | (14 << _GPIO_EUSART_RXROUTE_PIN_SHIFT);
150
         GPIO->EUSARTROUTE[1].ROUTEEN = GPIO_EUSART_ROUTEEN_RXPEN | GPIO_EUSART_ROUTEEN_TXPEN;
```

בכרמיאל

31226

```
//*************
151
152
153 //for motor**********
154
        // Set top value to overflow at the desired PWM frequency
155
        timerFreq = CMU_ClockFreqGet(cmuClock_TIMER0) / (timerInit.prescale + 1);
156
        topValue = (timerFreq / PWM_FREQ);
157
        TIMER_TopSet(TIMER0, topValue);
158
159
        // Set dutyCycle global variable and compare values for initial duty cycle
160
        dutyCycle = INITIAL_DUTY_CYCLE;
161
        dutyCount = (topValue * INITIAL_DUTY_CYCLE) / 100;
162
163
        TIMER_CompareSet(TIMER0, 0, dutyCount); // Set compare value for CC0
164
        TIMER_CompareSet(TIMER0, 1, dutyCount); // Set compare value for CC1
165 //end for motor****
166
167 //for ultrasonic**********
168
        // Calculate timer frequency
169
        timerFreq_us = CMU_ClockFreqGet(cmuClock_TIMER1) / (timer1Init.prescale + 1);
170
        // Calculate top value for desired PWM frequency
        topValue_us = timerFreq_us / PWM_FREQ_us;
171
        TIMER_TopSet(TIMER1, topValue_us);
172
        // Calculate compare value for desired duty cycle
173
        dutyCount_us = (uint32_t)(topValue_us * INITIAL_DUTY_CYCLE_us);
174
175
        TIMER_CompareSet(TIMER1, 0, dutyCount_us);
176 //end for ultrasonic****
177
        // Start TIMER0 and TIMER1
178
        TIMER_Enable(TIMER0, true);
179
        TIMER Enable(TIMER1, true);
180
181
        // Initialize EUSART
182
183
        EUSART_UartInitHf(EUSART1, &init);
184
        // Clear pending interrupts
185
        EUSART_IntClear(EUSART1, _EUSART_IF_MASK);
186
        // Enable RX interrupts
187
        EUSART_IntEnable(EUSART1, EUSART_IEN_RXFL);
188
        // Enable EUSART interrupts in NVIC
189
        NVIC_ClearPendingIRQ(EUSART1_RX_IRQn);
190
        NVIC_EnableIRQ(EUSART1_RX_IRQn);
191 }
```

### :measure distance פונקצית

```
196@ uint32 t measure_distance(void)
198
        // Ensure the echo pin is ready (low)
199
        while (GPIO_PinInGet(gpioPortD, 10)) {}
200
201
        // Wait for the rising edge
202
        while (!GPIO_PinInGet(gpioPortD, 10)) {}
203
        uint32_t start = TIMER_CounterGet(TIMER1);
204
205
        // Wait for the falling edge
206
        while (GPIO_PinInGet(gpioPortD, 10)) {}
207
        uint32_t end = TIMER_CounterGet(TIMER1);
208
209
        // Calculate the distance in centimeters
210
        uint32_t timerFreqq = CMU_ClockFreqGet(cmuClock_TIMER1);
211
        float timeElapsed = abs(end - start) / (float)timerFreqq; // Time
        uint32_t distance = ((timeElapsed*3.4) * 343000) / 2; // Distance in cm
212
213
214
        return distance;
215 }
```

בכרמיאל

Rising edge ניתן לקבל את ערכי ה-TIMER CounterGet() בעזרת .Falling edger

### :speed motor פונקצית

```
217@ void speed_motor(char speed)
218 {
219
    if(speed=='1')
220
    {
221
         dutyCycle = 60;
222
    }
223
    else if(speed=='2')
224
    {
225
         dutyCycle = 70;
226
227
     else if(speed=='3')
228
    {
229
         dutyCycle = 80;
230
231
    else if(speed=='4')
232
    {
233
         dutyCycle = 95;
234
235
     dutyCount = (topValue * dutyCycle) / 100;
    TIMER_CompareSet(TIMER0, 0, dutyCount); // Set compare value for CC0
    TIMER_CompareSet(TIMER0, 1, dutyCount); // Set compare value for CC1
237
238 }
```

### :app process action פונקצית


```
240 void app_process_action(void)
241 {
242
       GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 6);
243
       GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
244
       GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 8);
       GPIO PinOutClear(gpioPortD, 9);
245
246
       while(!(GPIO_PinInGet(gpioPortB, 1)))// wait till PTN0 is released
247
248
            GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 6);
           GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
249
           GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 8);
250
251
           GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 9);
252
            print_dir="ERROR";
253
            sl_segment_lcd_write(print_dir);
254
            GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 15);
255
256
       while((GPIO_PinInGet(gpioPortB, 1)) )
257
258
         GPIO PinOutClear(gpioPortD, 15);
259
         while (newDataReceived==true)
260
261
              speed motor(dir);
              // Measure the distance and output it
262
263
              distance = measure_distance();
264
              if((distance<30) && (dir=='F'))
265
266
                  print_dir="S";
                  GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 6);
267
268
                  GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
269
                  GPIO PinOutClear(gpioPortD, 8);
                  GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 9);
270
271
                  // Format the string using sprintf
                  sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
// Use sl_segment_lcd_write to display the formatted string
272
273
274
                  sl_segment_lcd_write(display);
275
             else if(dir=='F')
276
277
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
278
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 9);
279
280
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 6);
281
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 8);
                 // Format the string using sprintf
print_dir="-F";
282
283
                 sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
284
285
                  // Use sl_segment_lcd_write to display the formatted string
286
                 sl_segment_lcd_write(display);
287
288
289
             else if(dir=='B')
290
291
                 GPIO PinOutClear(gpioPortD, 6);
292
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 8);
293
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 7);
294
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 9);
                 // Format the string using sprintf
print_dir="-B";
295
296
                 sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
297
                 // Use sl_segment_lcd_write to display the formatted string
298
299
                 sl_segment_lcd_write(display);
300
301
             else if(dir=='R')
302
303
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
304
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 8);
305
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 6);
306
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 9);
307
                 // Format the string using sprintf
                 print_dir="-R";
308
                 sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
// Use sl_segment_lcd_write to display the formatted string
309
310
311
                 sl_segment_lcd_write(display);
312
             else if(dir=='l')
313
```

```
313
             else if(dir=='L')
314
315
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 6);
316
                 GPIO PinOutClear(gpioPortD, 9);
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 7);
317
318
                 GPIO_PinOutSet(gpioPortD, 8);
319
                 // Format the string using sprintf
320
                 print_dir="-L";
                 sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
321
322
                 // Use sl_segment_lcd_write to display the formatted string
323
                sl_segment_lcd_write(display);
324
              }
325
            else
326
              {
327
                 print dir="-N";
328
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 6);
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
329
330
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 8);
331
                GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 9);
332
                 // Format the string using sprintf
                 sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
333
                 // Use sl segment lcd write to display the formatted string
334
335
                 sl_segment_lcd_write(display);
336
337
            newDataReceived = false;
338
339
         if(newDataReceived==false)
340
341
             // Measure the distance and output it
342
            distance = measure_distance();
             if(distance<30 && dir=='F')
343
344
              {
345
                 print_dir="-S";
346
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 6);
347
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 7);
348
                 GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 8);
349
                GPIO_PinOutClear(gpioPortD, 9);
350
                 // Format the string using sprintf
                 sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
351
352
                 // Use sl_segment_lcd_write to display the formatted string
353
                sl_segment_lcd_write(display);
354
              else
 355
 356
                  if(strcmp(print_dir, "ERROR") == 0)//if print_dir=="ERROR"
 357
 358
 359
                      print_dir="-N";
 360
 361
                  sprintf(display, "%d%s", distance, print_dir);
 362
                  sl_segment_lcd_write(display);
 363
 364
            }
 365
 366
     }
 367
```



המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

# :Software components-הגדרה ראשונית של ה





# :חישוב ערך ה-TOP של שני הטיימרים

### :TIMER0 עבור

אנו עובדים עם תדר [MHZ] 39, ואנו צריכים לממש אות ריבועי בעל תדר של . 300[HZ]

החישוב יהיה כדלקמן:

$$TOP_0 = \frac{F_{sys}}{F_{sig}}$$

$$TOP_0 = \frac{39 \cdot 10^6}{300}$$

 $TOP_0 = 130,000(DECIMAL) = 1FBD0(HEX)$ 

### <u>עבור TIMER1:</u>

אנו עובדים עם תדר [MHZ] 39, יש לציין מכיוון שטיימר 1 הוא בעל 16 ביט ,  $2^{16}$ לכן אם נחלק ללא חלוקת תדר נקבל ערך גדול מ16 ביט כלומר גדול מ לכן נבצע לו חלוקת תדר ב-32 ואז ניתן נחלק בתדר הרצוי שהוא בעל תדר של . 20[HZ]

החישוב יהיה כדלקמן:

$$TOP_1 = \frac{F_{sys}}{32 * F_{sig}}$$
 
$$TOP_1 = \frac{39 \cdot 10^6}{32 * 20} = 60,937$$
 
$$TOP_1 = 60,937(DECIMAL) = EE09 (HEX)$$

# :Duty count-חישוב ערך

## :TIMER 0

החישוב מתבצע בעזרת הנוסחא הבאה:

$$duty count = \frac{top \ value * duty \ cycle}{100} = \frac{130,000 * duty \ cycle}{100}$$

### <u>:duty Cycle = 60 עבור</u>

duty count = 
$$\frac{130,000 * 60}{100}$$
 = 78,000(*DECIMAL*) = 130*B*0(*HEX*)

## <u>:duty Cycle = 70 עבור</u>

duty count = 
$$\frac{130,000 * 70}{100}$$
 = 91,000(*DECIMAL*) = 16378(*HEX*)

## :duty Cycle = 80 עבור

duty count = 
$$\frac{130,000 * 80}{100}$$
 = 104,000(DECIMAL) = 19640(HEX)

## :duty Cycle = 95 עבור

duty count = 
$$\frac{130,000 * 95}{100}$$
 = 123,500(DECIMAL) = 1E26C(HEX)

# :TIMER 1

החישוב מתבצע בעזרת הנוסחא הבאה:

duty count = 
$$top\ value* duty\ cycle = 60,937* duty\ cycle$$
  
: מוני  $duty\ cycle = 0.0002\%$ 

duty count = 
$$60,937 * 0.0002$$
  
duty count =  $12(DECIMAL) = C(HEX)$ 






המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

# צילומי מסך רלוונטיים מהדיבגר:

### TIMER0,GPIO,TIMER1,EUSART1,LCD-אתחולים של ה-





#### צבור TIMERO:



כפי שניתן לראות, החישוב של ה-TOP בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.



משמש להפעיל את הטיימר.

#### :Duty count

```
dutyCount = (topValue * INITIAL_DUTY_CYCLE) / 100;

162

163

TIMER_CompareSet(TIMER0, 0, dutyCount); // Set compare value for CC0

TIMER_CompareSet(TIMER0, 1, dutyCount); // Set compare value for CC1
```

### :duty Cycle = 60 עבור



כפי שניתן לראות, החישוב של ה- duty count בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.

### <u>:duty Cycle = 70 עבור</u>



כפי שניתן לראות, החישוב של ה- duty count בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.

# <u>:duty Cycle = 80 עבור</u>

✓ 1000 CC0_OC	0x50048068	0x00019640	
● OC	[31:0]	0x19640	

כפי שניתן לראות, החישוב של ה- duty count בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.


### <u>:duty Cycle = 95 עבור</u>

√ 1919 CC0_OC	0x50048068	0x0001E26C	
OC OC	[31:0]	0x1E26C	

כפי שניתן לראות, החישוב של ה- duty count בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.



### צבור TIMER1:



כפי שניתן לראות, החישוב של ה-TOP בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.



משמש להפעיל את הטיימר.

#### :Duty count




כפי שניתן לראות, החישוב של ה- duty count בתיאוריה ובפועל שווים אחד לשני.


# מיקרו-בקרים,

### :EUSART1 עבור

```
52@ void EUSART1_RX_IRQHandler(void)
53 {
54    uint32_t flags = EUSART_IntGet(EUSART1);// Get interrupt flags
55
56    if (flags & EUSART_IF_RXFL)// Check if RX interrupt occurred
```



#### לפני שהתקבל המידע מהבלוטוס



#### ברגע שהתקבל מידע מהבלוטוס -

כשמתקבלת פסיקה זו, המעבד פונה למערך (ISR - Interrupt Service Routine), אשר מזהה את מקור הפסיקה ומפנה את השליטה לפונקציית (ISR - Interrupt Service Routine) המתאימה. במצב זה הפסיקה מבוצעת – הקוד בתוך הפונקציה (EUSART1\_RX\_IRQHandler רץ ומבצע את כל שלבי הטיפול בנתונים. לאחר שהפסיקה מסתיימת וכל דגלי הפסיקה מנוקים, המעבד חוזר להמשך ריצת התוכנית מהמקום שבו הופסקה.

מיקרו-בקרים, 31226


# תקלות ובעיות שנתקלנו בהן תוך כדי הפרויקט:

בעת שליחת נתונים למיקרו-בקר באמצעות Bluetooth, האותות לא נקלטו תמיד בניסיון .1 הראשון, ונדרש היה לשלוח אותם מספר פעמים עד שהתקבלו.

**פתרוו:** שילבנו מנגנון Interrupt לקריאת הנתונים המתקבלים מה-Bluetooth, כך שהמיקרו-בקר יוכל לזהות ולטפל באותות בזמן אמת, זה שיפר משמעותית את זמן התגובה של המערכת.

רק המנוע הימני הסתובב, לאחר ששתי המנועים עבדו בעבר, כלומר רק מנוע אחד עבד, בעוד שהשני נותר דומם. בעוד שהשני נותר דומם.

**פתרון:** עברנו על כל החיבורים של הדוחף זרם, וכל החיבורי החומרה האפשריים, לבסוף גילינו שרגל הGND של המנוע השמאלי הייתה מנותקת מהמנוע, לכן ביצענו פעולת הלחמה בין רגל GND למנוע, לאחר חידוש ההלחמה שני המנועים החלו לפעול כמצופה, ובכך נפתרה לנו הבעיה.



רגל הGND הייתה מנותקת, זו תמונה אחרי ההלחמה

. במהלך הפיתוח, ניסינו להשתמש בטיימר יחיד (Timer) כדי לשלוט על מספר רכיבים שונים, כאשר כל רכיב נדרש לפעול בתדר שונה.

פתרוו: כדי לעקוף את המגבלה הזו, הוספנו טיימר נוסף (TIMER 1) והגדרנו אותו כך שיעבוד עם תדר שונה ועצמאי. בנוסף, התאמנו את חלוקת תדר השעון (Prescaler) כך שיתאפשר שימוש בערכים מדויקים בהתאם לרזולוציית 16 ביט, מה שאפשר לנו להפעיל כל רכיב בתדר המתאים לו.



קישור לסרטון:

# https://youtu.be/ed Gz5eK-1Wk