
# <u> Step Motor Controller – 2</u>



302252101 גלעד בינו 305384869 יואב אשד

## מבוא:

מנוע צעד הינו מנוע DC שנע בצעדים בדידים קבועים. למנועים האלו מספר סלילים שמאוגדים בקבוצות הנקראות פאזות. על ידי הפעלת כל פאזה ברצף , המנוע מסתובב, צעד אחד בכל פעם.

המנוע בו אנו משתמשים הינו 17HS3430 והוא מסוג BIPOLAR , כלומר יש שני סלילים , אחד עבור כל קוטב, ולכל סליל יש שתי כניסות מתח, אחת בכל צד, המסודרים כפי שניתן לראות באיור.

, במרכז המנוע נמצא ציר שבסיסו מגנטי , וכאשר מפעילים שדה מגנטי

המנוע מבצע סיבובים לפי כיוון המתח המופעל על הסלילים.



כיצד גורמים למנוע להסתובב בצעד מלא מול חצי צעד: בצעד מלא זורם זרם בסליל אחד בלבד, ועבור חצי צעד זורם זרם פעם בסליל אחד ופעם בשני סלילים. מנוע חצי צעד נחשב למדוייק יותר כיוון שניתן להזיז את המנוע בזוויות קטנות יותר, אך הוא מבזבז יותר אנרגיה עקב כך שהוא מצריך הזרמה בשני סלילים בו זמנית מפעם לפעם. עבור צעד מלא קיימים ארבע מצבי הזרמת מתח שונים , ועבור חצי צעד קיימים שמונה מצבים שונים,

כעת נדבר על גדלי צעדי המנוע. צעד אחד במנוע מסתובב ב-1.8 מעלות כך שסה"כ בסיבוב מלא של המנוע נגיע ל-200 צעדים. כפי שציינו, מאחר ובמנוע צד ישנה אפשרות לנוע בחצאי צעדים, במצב זה יהיו בסיבוב שלם 400 ל-200 צעדים. כפי שציינו, מאחר ובמנוע צד ישנה אפשרות לנו בבחירת גודל הסיבוב עצמו. לדוגמה במעבדה זו, כפי צעדים. ידיעת מספר הצעדים בסיבוב בכל מצב מסייעת לנו בבחירת גודל הסיבוב עצמו. לדוגמה במעבדה זו, כפי שנתאר גם בהמשך, התבקשנו ליישם סיבוב של המנוע בגודל 90 מעלות (רבע סיבוב) והדבר מושג על ידי הזזת המנוע ב-50 צעדים כאשר אנו במצב של צעד מלא או ב-100 צעדים כאשר נבחר לזוז בחצאי צעדים.

טבלאות אמת עבור תזוזה של המנוע, על פי סוג צעד וכיוון, כאשר הצבעים מייצגים את הסלילים שדרך זורם זרם וממופים לפי מפרט המנוע:

## עבור צעד מלא בכיוון השעון:

	שחור	ירוק	אדום	כחול
A	1	0	0	0
В	0	0	1	0
С	0	1	0	0
D	0	0	0	1

## עבור צעד מלא נגד כיוון השעון:

	שחור	ירוק	אדום	כחול
A	0	0	0	1
В	0	1	0	0
С	0	0	1	0
D	1	0	0	0


# עבור חצי צעד בכיוון השעון:

	בוו זוב בעו בכיון ווסעון.			
	שחור	ירוק	אדום	כחול
A	1	0	0	0
AB	1	0	1	0
В	0	0	1	0
ВС	0	1	1	0
С	0	1	0	0
CD	0	1	0	1
D	0	0	0	1


# עבור חצי צעד נגד כיוון השעון:

	שחור	ירוק	אדום	כחול
A	0	0	0	1
AB	0	1	0	1
В	0	1	0	0
ВС	0	1	1	0
С	0	0	1	0
CD	1	0	1	0
D	1	0	0	0

## תכנון המנוע -Design




דיאגרמת הבלוקים של המערכת הסופית:



שינויים שנעשו בין תחילת התהליך לסופו:

בשרטוט ההתחלתי לא כללנו את מודול רבע הסיבוב, לאחר הבנת אופן פעולת מודול המונה שמוציא פולסים אל מכונת המצבים שאחראית על התנועה, וכן את פעולת רבע הסיבוב , העדפנו לממש את מודול רבע הצעד בתוך מודול הקאונטר על מנת להימנע מהתעסקות סנכרון יחידות המונה ויחידת רבע הסיבוב.

לטובת המחשה אנו מצרפים גם את שרטוט הRLT VIEW שנוצר על ידי הקווארטוס.



# אותות הכניסה והיציאה:

#### כניסה

- מתג הקובע אם המעגל פועל בתנועה רציפה או לא.  $on\_switch$
- Speed\_button כפתור השולט על מהירות הסיבוב. לחיצה מעלה או מורידה את המהירות בעשרה סיבובים לדקה, וכאשר מגיעים למהירות הגבוהה ביותר (60) או הנמוכה ביותר 10 ( כיוון העלייה או הירידה מתהפך).
- . כבוי on\_off\_sw כפתור שגורם למנוע לבצע רבע סיבוב ולעצור, רק בתנאי שהמתג  $Quarter\_button$ 
  - כפתור שאחראי על איפוס המערכת. resetb
  - ומתזמן את המעגל. FPGAשעון חיצוני שמגיע מה-clk
  - כפתור שאומר למנוע להסתובב בצעד מלא או בחצי צעד. step\_size\_sw
  - . מתג למנוע לאיזה כיוון להסתובב עם או נגד כיוון השעון  $-rotation\_direction$

#### יציאה

- רגיסטר ש באורך שבעה ביטים המייצג את ספרת היחידות של המהירות בסיבובים לדקה , מאחר HEX0 ואנו עובדים במהירויות עגולות שמשנות בגודל 10, היציאה מוחזקת על מצב 0 ( $7b'100_0000$ )
  - רגיסטר באורך שבעה ביטים המייצג את ספרת העשרות של המהירות בסיבובים לדקה, HEX1 -

# חוטים פנימיים:

- וורטר ומכתיב למנוע מתי לבצע Indicator חוט שמגיע למכונת התנועה או ממודול הקאונטר או ממודול הקוורטר ומכתיב למנוע מתי לבצע צעד.
  - אוט פנימי המעביר את המהירות באות בגודל שלושה ביטים. Speed state

# חלוקת המערכת למודולים:

# speed controller מודול המהירות-

מכונת המצבים ששולטת על המהירות, המהירות נקבעת על ידי לחיצת כפתור.

resetb, speed button :כניסות

יציאה פנימית במעגל שמעבירה לקאונטר ולקוורטר את המהירות. : out speed : יציאה פנימית

## -מודול התצוגה seven segment:

מודול התצוגה אחראי להציג את המהירות באמצעות התצוגה הקיימת על הכרטיס.

cur speed ,reset : אותות כניסה

אחת לכל ספרה את המהירות שצריכה להיות מוצגת. Hex0, Hex1

## -מודול השליטה והתזמון -counter:

הקאונטר אחראי לספור עליות השעון עבורן הוא צריך לבצע סיבוב ומוציא פולס למכונת התנועה עבור כל צעד של המנוע. בנוסף, הוא גם אחראי לספירת הצעדים במצב של רבע סיבוב.

resetb, clk, step size, on\_switch, quatrer button, cur speed: אותות כניסה

.indicator :אותות יציאה

## -מודול התנועה motion state machine:

המודול הנ"ל אחראי על תנועת המנוע, מכתיב למנוע איך להסתובב באיזה גודל צעד ובאיזה כיוון ומוציא אות במוצא שעובר דרך הFPGA לדרייבר ומהדרייבר למנוע.

rotation direction, indicator resetb, clk, step size, step\_size\_sw, : אותות כניסה

.current state :אותות יציאה

# מודול הטופ step motor top:

- ם מודול שמחבר את המעגל ביחד, על ידי יצירת אינסטנסים של כל שאר המודולים במערכת וחיווט מודול שמחבר את המעגל ביחד,
  - : כניסות


CLK, resetb, speed button, quater button, step size sw , rotation direction , on switch

HEX0, HEX1, Current state : יציאות ⊙

# top modulea מימוש

```
| Imput wire clk, resetb, speed_button, quarter_button, step_size_sw, rotation_direction, on_switch, urrent_state, KKD, READ];
| Imput wire clk, resetb, step_size_sw, rotation_direction, on_switch, information_direction, on_switch, information_direction, on_switch, information_direction_direction, on_switch, information_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direction_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_button_direct_but
```

# סימולציה עבור תקינות ה*Top*:



ניתן לראות שמודול הטופ פועל, כאשר הוא במצב פעולה רציפה, סיבוב עם כיוון השעון, במהירות 10 סיבובים לדקה. ניתן לראות את הפולסים ששולח מודול הקאונטר לתוך מכונת המצבים שאחראית על התנועה, וזו משנה את המצג עבור כל פולס. כמו כן ניתן לראות את המהירות כפי שנשלחת לתצוגה בseven segment, שעומדת בבינארית על עשרה סיבובית לדקה.

כעת נציג את תתי היחידות המרכיבות את המערכת, וסימולציות שמראות את פעולתן:

### מודול מספר 1: Speed controller

כניסות:

. איפוס המעגל , מיוצג על ידי ביט בודד שמתחלף בין 1 ל-0 בהתאם למצב הכפתור. Resetb – הכפתור ששולט על המהירות.  $Speed\ button$ 

יציאה:

out\_speed: יציאה פנימית במעגל (רגיסטר בעל 3 ביטים) שמעבירה למודולי הקאונטר והצג את המהירות הנוכחית.


# <u>מימוש בקוד:</u>

```
module speed_controller(resetb, speed_button, out_speed);
                 /inputs for the speed conroller
nput wire resetb, speed_button;
//this parameter will be an indicator for adding
//speed or decreasing if needed. 1- add, 0 - decrease.
               reg speed_up;
               //the current speed will be defined by number
output reg [2:0] out_speed;
               parameter ten_laps = 3'b001,
laps_50 = 3'b101,
laps_20 = 3'b010;
               always @(negedge speed_button or negedge resetb)
begin
if (~resetb)
       ē
                        (~resetb)
       out_speed <= 3'b001;
speed_up <= 1'b1;
end
                    else
begin
if
                        if (~speed_button && speed_up) //pressing the speed button will increase speed begin
                             jn
out_speed <= out_speed + ten_laps;
if (out_speed == laps_50 )
    speed_up <= 1'b0; //we got to 60 laps per minute</pre>
                        else if (~speed_button && ~speed_up) //pressing the speed button will now decrease speed
                        begin
                            out_speed <= out_speed - ten_laps;
if (out_speed == laps_20)
speed_up <= 1'b1; //we got to 10 laps per minute
```

<u>אופן הפעולה:</u> מדובר במכונת מצבים , שמשנה את המהירות הסיבובים של המנוע. מתחילים ממצב התחלתי עם מהירות של עשרה סיבובים לדקה, עד שמגיעים לשישים סיבובים של עשרה סיבובים לדקה, ובכל לחיצת כפתור המהירות עולה בעוד עשרה סיבובים לדקה, עד שמגיעים לשישים סיבובים לדקה. כאשר מגיעים ל60 סיבובים לדקה, ישנו דגל *speed up* שמשתנה לאפס, וגורם לכל לחיצת כפתור לאחר מכן להוריד את המהירות בעשרה סיבובים לדקה. כאשר מגיעים שוב לעשרה סיבובים לדקה הדגל הנ"ל נדלק ולאחר מכן כל לחיצה תעלה את המהירות ומעביר אותו למודול החיצה מביטים שמייצג את המהירות ומעביר אותו למודול הארבה מבורך המשך פעולת המנוע ותצוגת המהירות על הלוח.

## :ימולציה

נדמה לחיצות רבות על כפתור המהירות באמצעות הכנסת קלט של שעון במקום לחיצה פיזית (ניתן גם לדמות לחיצה פיזית ידנית עד ידי בחירת האות בצורה ידנית) , ונצפה לראות במוצא המייצג את ספרת העשרות של המהירות עולה ויורד בהתאמה



ניתן לראות כי המהירות מתחילה מ10 סיבובים לדקה, מצב המיוצג במוצא על ידי המספר 001 (1 בבינארית) עבור כל לחיצה המהירות עולה , וכאשר מגיעים למהירות המקסימלית של 60 סיבובים לדקה, המיוצגת על ידי המספר 110 (6 בבינארית) המהירות מפסיקה לעבוד, ובלחיצה הבאה המהירות מתחילה לרדת, עד שהיא מגיעה לערך המינימלי שוב ושוב עולה בלחיצה לאחר מכן. מכונת המצבים הנ"ל היא אסינכרונית ,כלומר לא תלויה בשעון.

# בלוק מספר 2 <u>Seven Segment</u>:

כניסות:

. איפוס המעגל , מיוצג על ידי ביט בודד שמתחלף בין 1 ל0 בהתאם למצב הכפתור – Resetb

המייצג את ביטים שלושה ביטים המייצג את -  $cur\_speed\_controller$ , בעלת שלושה ביטים המייצג את -  $cur\_speed$  המהירות הנוכחית אותה צריך להציג על הצג.

יציאות:

על מנת להראות את הספרות על התצוגה שנמצאת היטים שיוצאים לFPGA ביטים שיוצאים ביטים ביטים ביטים וואבעה : HEX0, HEX1 על הלוח.

#### מימוש בקוד:

אופן הפעולה: המודול האחראי להצגת המהירות על הלוח. גם כאן מדובר במכונת מצבים שמקבלת את המהירות ממודול


ה *speed\_contorller* בתצורה של שלושה ביטים ובהתאם מוציא שני רגיסטרים באורך שבע ביטים המייצגים את המהירות , כאשר *HEX*0 מייצג את ספרת היחידות ומוגדר תמיד להיות אפס (מאחר ואנו עובדים עם מהירויות עגולות במהירות , כאשר *HEX*1 מייצג את ספרת העשרות וערכו נע בין 1 ל6. את התוצאה ניתן לראות בתצוגה הנמצאת על כרטיס הFPGA.

## :סימולציה

: טבלת האמת אותה נצפה לקבל עבור התצוגה

digit	1	2	3	4	5	6
binary	001	010	011	100	101	110
Seven segment	1111001	0100100	0110000	0011001	0010010	0000010

לטובת הסימולציה נדמה הכנסה של מהירויות שונות לתוך המודול מתוך מכונת המהירויות ונראה מהם האותות ביציאה שמועברים למודול הseven segment שנמצא על הכרטיס:



ניתן לראות כי עבור כל מהירות שונה בכניסה המיוצגת על ידי שלוש ספרות בינאריות, מופיעה אותה ספרה במוצא בתצורה שמתאימה לכניסות הבינאריות של מודול ה*seven segment* הכלול בכרטיס. מודול ה*seven* סגמנט הכלול בכרטיס שלנו הcommon anode , מאחר והוא נדלק כאשר המתח על הפין שמייצג את האות הוא אפס (מוארק) .

מאחר והערכים שקיבלנו במוצא תואמים לאלה שמופיעים בטבלה בתור הערכים שהולכים לכניסות של הseven segment המודול עובד כמצופה.

## מודול 3: Counter

כניסות:

(50MHz) שעון המערכת- CLK

. איפוס המעגל , מיוצג על ידי ביט בודד שמתחלף בין 1 ל0 בהתאם למצב הכפתור – Resetb

אות של שלושה ביטים המייצג את המהירות הנוכחית בבינארית, בה המנוע אמור להסתובב,  $cur\_speed$ . והיא מגיעה ממודול ה $speed\_controller$ .

מתג האחראי להפעיל את המעגל בתנועה רציפה.  $on\_switch$ 

 $on\_switch$  כפתור המייצג הפעלה של רבע צעד , מיוצג על ידי ביט 1 ועובד רק כאשר –  $quarter\_button$  נמצא במצב כבוי (0).

. כפתור שאחראי על גודל הצעד, מיוצג על ידי ביט –  $step\_size\_sw$ 

יציאות:

אינדיקטור: פולס היוצא מהמודול כאשר עברו מספר עליות השעון הרצוי, המתריע מתי יש לבצע צעד. הפולס מועבר למודול ה*motion state machine* , מיוצג על ידי ביט 1.

#### <u>מימוש בקוד</u>:

המודול מחולק לשני חלקים, חלק שאחראי על תנועה רציפה וחלק שאחראי על תנועה בדידה, או בשם אחר רבע סיבוב.

החלק שסופר תנועה רציפה:

החלק שאחראי על רבע הצעד:

```
| //QUARTER MODE | else if (-on_switch && long_press_wire) | else if (inished_quarter &= 1'bi; end | else if (cycles_counter == clock_cycles)//our indication for knowing when we got to the correct cycles number begin | fif (step_size_sw == full_step) //FULL STEP | begin | fif (cycles_counter == clock_cycles)//our indication for knowing when we got to the correct cycles number begin | fif (cycles_counter <= 2'bi); //QUARTER MODE | fif (step_size_sw == full_step) //FULL STEP | begin | fif (cycles_counter <= 2'bi); //QUARTER MODE | fif (step_size_sw == full_step) //FULL STEP | begin | fif (step_counter <= 2'bi); //QUARTER MODE | fif (step_counter <= 1'bi); //QUARTER MODE | fif (step_counter <= 2'bii); //QUARTER MODE |
```

## אופן הפעולה:

תפקיד מודול זה הוא הוצאת פולסים למערכת אשר מתריעים על ביצוע צעדים. המודול מחולק לשני תתי תפקידים- תנועה רציפה של המנוע וביצוע רבע סיבוב (לפי בחירת המשתמש כמובן).

לאחר הגדרת הכניסות והיציאות אותן תיארנו למעלה, אנו רוצים שעבור כל מצב יהיה מספר מסוים של עליות שעון השמור ברגיסטר CLOCK\_CYCLES אשר יגרום להוצאת הפולס כאשר נגיע אליו. כל מצב כזה תלוי במהירות ובגודל הצעד אשר נכנסים למודול ככניסות. כאשר כפתור ה- RESET מופעל אנו מאפסים את ספירת עליות השעון וכמו כן גם את הפולס (אינדיקטור).

עבור המצב בו נרצה להפעיל את המנוע באופן רציף, קיים תנאי שרק אם המפסק המתאים הופעל ON\_SWITCH ניכנס למצב זה ונתחיל בספרית עליות השעון באמצעות הרגיסטר CURRENT\_CYCLES. כאשר נגיע למספר הרצוי של עליות השעון, שהוא CLOCK\_CYCLES נוציא פולס ונאפס את מונה עליות השעון, ונמשיך כך עד אשר המפסק יכבה.

במידה והמפסק לא מופעל ובחרנו ללחוץ על הכפתור שמבצע רבע סיבוב QUARTER\_BUTTON, הדגל FINISHED\_QUARTER יוגדר להיות 1 ונתחיל בפעולה. פולסים יצאו כפי שתואר בפעולה הרציפה רק שהפעם נרצה לספור FINISHED\_QUARTER יוגדר להיות 10 ונתחיל בפעולה מספר הצעדים אותם ביצענו. כאשר המונה STEP\_COUNTER יגיע ל-50 במקרה של צעד מלא או 100 במקרה של חצי צעד, נדע שסיימנו רבע סיבוב, נאפס את המונה ונגדיר את הדגל להיות 0 וכך פעולת רבע הסיבוב תיעצר. רגיסטר דגל מסייע לנו בדרישה שהמנוע לא ימשיך להסתובב לאחר שביצע רבע סיבוב גם אם נלחץ על הכפתור באופן רציף.


במידה ומה שתואר לעיל לא קורה, האינדיקטור יהיה אפס ולא יצאו פולסים.

את חישוב מספר עליות השעון מחשבים ע"י הנוסחא הבאה:

 $\textit{CLOCK CYCLES} = \frac{50 \textit{MHz} \left[ \textit{clock} \right] \cdot 60 \left[ \textit{secondes per minute} \right] }{\left( \textit{rounds per minute} \right) \cdot \frac{360}{1.8} \left[ \textit{motor step size} \right] \cdot \left( \textit{step type} \right) }$ 


# <u>סימולציה</u>:

#### עבור תנועה רציפה:




#### ממבט קרוב יותר:

בסימולציה של הפעולה הרציפה הגדרנו את הפולס לצאת כל 10 עליות שעון, ואכן ניתן לראות כי כאשר מונה עליות השעון (בשורה התחתונה) מגיע ל-10 עליות שעון האינדיקטור הופך ל-1 והמונה מתאפס. מאחר והפעולה עובדת כנדרש עבור 10 עליות שעון היא תעבוד גם עבור מספר עליות השעון בפועל. ניתן לראות גם שמונה עליות השעון לא פועל כאשר הסוויץ לא מופעל.




# ממבט קרוב יותר:




זוהי הסימלוציה עבור פעולת הרבע סיבוב כאשר אנו במצב של צעד מלא. אנו שמים לב להוצאת פולסים לאחר לחיצה בודדת על כפתור הרבע סיבוב וסוויץ הפעולה הרציפה כבוי. האינדיקטור עולה כל 10 עליות שעון כמו בסימולציה של הפעולה הרציפה רק שכאן הוספנו רגיסטר המונה את מספר הצעדים שעברנו וכאשר מגיע ל-50 צעדים, כפי שניתן לראות בסימולציה, אינדיקטור הדגל מתאפס ואנו מפסיקים להוציא פולסים.

## סימלוצית רבע סיבוב כאשר אנו במצב של חצי צעד:



# :ממבט קרוב



גם פה אנו מזהים פעולה תקינה של הכפתור. לאחר לחיצה בודדת אנו מתחילים להוציא פולסים כל 10 עליות שעון ותוך כדי לספור את מספר הצעדים שעברנו. כאשר אנו מגיעים ל-100 צעדים אנו מאפסים את גריסטר הדגל ומפסיקים את הפעולה.

# מודול 4: Motion State Machine

כניסות:

(50MHz) שעון המערכת- CLK

Resetb – איפוס המעגל , מיוצג על ידי ביט בודד שמתחלף בין 1 ל0 בהתאם למצב הכפתור. Rotation direction - מיוצג על ידי ביט בודד שמתחלף בין 1 ל0 בהתאם למצב הכפתור. indicator : אות המסמן למכונה מתי להוציא אות יציאה לכיוון המנוע, מגיע ממודול הקאונטר או ממודול הקוורטר.

. בעד. מיוצג על ידי ביט כאשר 0 מסמן צעד מלא ו1 חצי צעד. מיוצג על ידי ביט באחר - step\_size\_sw

יציאות:

יציאה בעלת ארבעה ביטים שמייצגת את המצב והאופן שבו המנוע אמור להסתובב, יוצא *Current state* אל הכרטיס ומשם דרך הדרייבר אל המנוע.

#### <u>מימוש בקוד:</u>

```
dule motion_state_machine(clk,resetb,rotation_direction, step_size_sw, current_state, indicator);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
124
125
126
127
128
131
132
133
134
135
136
137
141
142
142
143
144
144
144
144
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   //halt step counterclockwise direction else if(rotation_direction == counterclockwise && step_size_sw == half_step)
                                              input wire resetb;
input wire clk;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             case (current_state) idle:
                                                                                                                                                                            // key
// clk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          case (current_state)
idle:
fstep_1:
fstep_1ext_state <= fstep_4:
fstep_next_state <= fstep_4:
fstep_next_state <= fstep_4:
fstep_next_state <= fstep_3:
fstep_next_state <= fstep_3:
fstep_next_state <= fstep_2:
fstep_next_state <= fstep_2:
fstep_next_state <= fstep_2:
fstep_next_state <= fstep_2:
fstep_next_state <= fstep_1:
fstep_next_state <= fstep_1:
defaul ext_state <= fstep_1:
defaul ex
                                                input wire rotation_direction; // key
                                                input wire step_size_sw;
                                                                                                                                                                                      // key
input wire indicator;
                                              output reg[3:0] current_state;
                                              //rotation states
parameter idle = 4'b0000.
                                                                                 fstep_1 = 4'b1000,
fstep_2 = 4'b0010,
fstep_3 = 4'b0100,
fstep_4 = 4'b0001,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             default :
    next_state <= idle;
endcase</pre>
                                                                                 //step size
full_step = 1'b0,
half_step = 1'b1;
                                             // Rotation conditions,
always @(posedge clk or negedge resetb)
begin
f (-resetb)
//if reset is pressed
next_state = idle;
                                                                                          else if(indicator)
                                                                                                  current_state = next_state;

//Full step clockwise direction

if(rotation_direction == clockwise && step_size_sw == full_step)
                                                                                                                          case (current_state)
idle:
                                                                                                                           case (current_state)
idle: next_state <= fstep_1;
fstep_1: next_state <= fstep_2;
fstep_2: fstep_2:
fstep_3: fstep_3: fstep_3:
fstep_4: next_state <= fstep_4;
fstep_4: next_state <= fstep_1:
default :
next_state <= idle;
endcase
                                                                                                         //Full step counterclockwise direction else if(rotation_direction == counterclockwise && step_size_sw == full_step)
                                                                                                                                   case (current_state)
idle:
                                                                                                                                 case (current_state)
idle:
    next_state <= fstep_1;
    next_state <= fstep_4;
    fstep_4:
    fstep_4:
    fstep_k:
    fstep_k:
    next_state <= fstep_2;
    next_state <= fstep_2;
    fstep_2:
    next_state <= fstep_1;
    default.
    state <= idle;
    endcase</pre>
                                                                                                        //halt step clockwise direction else if(rotation_direction == clockwise && step_size_sw == half_step)
                                                                                                                                   case (current_state)
idle:
                                                                                                                                case (current_state)
idle:
    plext_state <= fstep_1;
    pstep_1 == kstep_1;
    pstep_1 == kstep_1 == kstep_1;
    pstep_2 == kstep_2;
    fstep_ext_state <= fstep_2;
    fstep_ext_state <= fstep_3;
    fstep_next_state <= fstep_3;
    fstep_next_state <= fstep_3;
    fstep_next_state <= fstep_3;
    fstep_next_state <= fstep_4;
    fstep_ext_state <= fstep_4;
    default:
    default:
    state <= dide;
    endcase
                                                                                                         //halt step counterclockwise direction else if(rotation_direction == counterclockwise && step_size_sw == half_step)
```

## אופן הפעולה:


מגדירים למכונת מצבים את כל המצבים האפשריים לתנועה מבחינת כיוון, גודל צעד , מגדירים שבו לחיצה על כפתור הreset תגרום למכונה לחזור למצב סרק (idle) ולא לפעול, ולאחר מכן מגדירים למכונה כיצד להזיז את המנוע בהתאם להגדרות.

כאשר מגיע אות פולס (מופיע כאינדיקטור בקוד) ממודול הקאונטר , המכונה בודקת לאיזה כיוון עליה להסתובב ובאיזה גודל צעד, ומקצה את אות היציאה המתאים לתוך הרגיסטר next state, ולאחר שסיימה לבדוק את כל התנאים ולמצוא את המצב המתאים, היא מוציאה אותו מnext state לתוך current state, היציאה של המעגל. אות היציאה הינו רגיסטר באורך ארבעה ביטים, שעובר אל הכרטיס ומשם אל המנוע. המנוע מסתובב כי המכונה ממשיכה להעביר לו מצב אחר מצב שהוגדר מראש עבור כל סוג תנועה אפשרי.

# <u>סימולציות:</u>


הדגמת תקינות פעולת מכונת המצבים, כאשר מראים את ארבעת המצבים המשתנים האפשריים – תנועה עם ונגד כיוון השעון, חצי צעד וצעד מלא.

#### : א. עבור צעד מלא בכיוון השעון




ניתן לראות את המעבר בין ארבעת המצבים  $1000 \to 0100 \to 0100 \to 0000$  בהתאם לציפיות שלנו ניתן לראות את המעבר בין ארבעת המצבים של הדוח כאשר המכונה מתחילה ממצב ברירת מחדל של idle.

#### ב. עבור צעד מלא נגד כיוון השעון:



ניתן לראות את המעבר ההפוך בין המצבים  $1000 \to 0010 \to 0100 \to 0001 \to 1000$  בהתאם לציפיות שלנו ובהתאם לטבלת האמת בחלק הראשון של הדוח.


# ג. עבור חצי צעד בכיוון השעון:



כעת ,בניגוד לסעיף הקודם ניתן להבחין בשמונה מצבים שונים , וניתן לראות כי הם חוזרים על עצמם בצורה מחזורית כפי שציפינו.

$$1000 \rightarrow 1010 \rightarrow 0010 \rightarrow 0110 \rightarrow 0100 \rightarrow 0101 \rightarrow 0001 \rightarrow 1001 \rightarrow 1000$$

# ד. עבור חצי צעד נגד כיוון השעון:



גם עבור המצב הנ"ל ניתן לראות מעבר מחזורי בין שמונה מצבים כפי ששציפינו.

$$1000 \rightarrow 1001 \rightarrow 0001 \rightarrow 0101 \rightarrow 0100 \rightarrow 0110 \rightarrow 0010 \rightarrow 1010 \rightarrow 1000$$

לסיכום , בהתאם לטבלת האמת בחלק א' מכונת המצבים נעה בין המצבים על פי הסדר שהוגדר לה ובהתאם לגודל הצעד וכיוון הסיבוב, ולכן נסיק כי היא עובדת בצורה תקינה.

במעבדה זו מימשנו שליטה במנוע צעד , כאשר קבענו לו את כיוון הסיבוב, גודל המהירות בסיבובים לדקה, פעולה רציפה או בדידה, גודל הצעד , וכן מימשנו כפתור איפוס ותנועה רגעית.

מצורף קישור לצפייה בסרטון המדגים את פעול המנוע:

https://drive.google.com/file/d/1NwxbKDlQoBn6Jk\_pFZ6RlmbNEn3EuyM0/view?fbclid=lwA R3YlvjUQtB7DnVRv8ZCO6UyajbzlacUjR6aRXobjp6A-A28n9o6t25c0TM

60 סיבובים לדקה במשך 60 בהתחלה הפעלנו את המנוע על פעילות רציפה עם כיוון השעון על מהירות של 60 סיבובים לדקה במשך 60 שניות, לאחר מכן פעולה רציפה במהירות של 20 סיבובים לדקה נגד כיוון השעון וכך גם עבור מהירות של 60 סיבובים