


FSM Design Graph of the Control Unit:



- לריסט ניתן להגיע רק כאשר קו ריסט עולה ל1.
- מצב S_done מצב אינסופי, כאשר מגיעים אליו נשארים בו תמיד.