Vigas Curvas

Ejercicio teórico 1

Determinar el CS del gancho del croquis para una carga máxima de 60000 [N].

Comparar resultado con lo obtenido con viga recta.

1. Determinar las propiedades de la sección del gancho.

De la Tabla 2, CASO 3, se tiene:

$$A = \frac{b_1 + b_2}{2} (c + a)$$

$$A_{m} = \frac{b_{1} \cdot c - b_{2} \cdot a}{c - a} \ln \frac{c}{a} - b_{1} - b_{2}$$

$$R = \frac{a(2b_1 + b_2) + c(b_1 + 2b_2)}{3(b_1 + b_2)}$$

$$A = 6000$$

$$A_m = (b_1* c -b_2* a)/(c-a)*log(c/a)-b_1+b_2$$

$$A m = 60.8474$$

$$R = (a*(2*b_1+b_2)+c*(b_1+2*b_2))/(3*(b_1+b_2))$$

R = 108

Con las propiedades calculadas podemos encontrar el momento máximo, que se aplica al eje neutro (R calculado).

$$\sigma_{\theta} = \frac{N}{A} - \frac{M_z}{RA_m - A} \left(\frac{1}{r} - \frac{A_m}{A}\right)$$

Con r = 60:

$$N = 60000; Mz = N*R; r = 60;$$

 $S_{theta} = N/A + Mz/(R*A_m-A)*(1/r-A_m/A)$

S theta = 83.9874


La tensión de fluencia del material es 280 MPa.

$$CS = 280/S_theta$$

$$CS = 3.3338$$

Ejercicio 3 del teórico

Determinar el coeficiente de seguridad de la prensa del croquis para una carga máxima de 120000 [N].



Para resolverlo hay que descomponerlo en secciones más fáciles de trabajar y además aplicar la corrección de Bleich. *(en complejidad es el segundo ejercicio)*

Corrección de Bleich;

$$b_1' = 2(\alpha_i \cdot l_i) + t$$

$$\sigma_z = -\beta \cdot \sigma_\theta$$

Sección más alejada.

```
a = 6; b1 = 8; b2 = 3; c = 18; A = (b1+b2)/2*(c-a)
```

A = 66

$$Am = (b1*c-b2*a)/(c-a)*log(c/a)-b1+b2$$

Am = 6.5354

$$R = (a*(2*b1+b2)+c*(b1+2*b2))/(3*(b1+b2))$$

R = 11.0909

```
sigma_r=@(N,M,r)N/A+M/(R*Am-A)*(1/r-Am/A);
s_r= sigma_r(6000,6000*R,6)
```

$$s_r = 785.1677$$