340) 02-82-L-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'33,199~126°57'32,778				
주소	서울시 종로구 구기동 76-7	종점	37°36'35,518~126°57'32,520				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	80m				
시설물 현황	현대 구기빌라 아파트, 경사 25°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 3m, L=80m), 펜스						

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡당성	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등
25	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	40/B
5	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1	30	-10	40/B



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	현 상태 유지관리