66) 42-13-L-01-B2

(1) 조사개요

산지명	응봉공원	시점	37.538909,127.009963			
주소	성동구 금호동3가 산2-1	종점	37,538905,127,008724			
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	109m			

(2) 조사결과

시설물 현황 | 옹벽, 조경석 및 배수시설

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	<u>종</u> 단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배 <u>수</u> 시설	표면 보호공 상태	붕 괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
37	5	철형	볼록형	매우 유리	하	습함	양호	양	없음	혼합 비탈면	25	-10	34/B
1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	5	25	-10	34/D



<i>조</i> 사 의견	한남더힐아파트 배후 사면으로 배수시설 완비되었고 옹벽 및 조경석으로 보강되어 위험성 낮음
대책 방안	없음