## 329) 02-80-L-B6

## (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36′52,414~126°57′37,913			
주소	서울시 종로구 구기동 산3-20	종점	37°36'52,692~126°57'38,854			
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	25m			
시설물 현황	주택 인접한 경사 35°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 1.5m, L= 25m)					

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡당성	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등
35	20	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	46/C
10	3	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1	30	-10	40/C



조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음 보호시설이 양호한 비탈면으로 피해위험성은 낮음
대책 방안	배수시설 정비