
40) 15-15-L-B1

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.567593, 126.935819			
주소	서울 서대문구 연희동 산 28-6	종점	37.566110, 126.934126			
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	186m			
시설물 현황	가옥					

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	25	직선형	하강형	없음	_	-	100	무	적음	무	무	- 30		57/C
7	3	2	1	1	0	0	5	0	2	1	5		_	5//C



조사 의견	산지의 7부 능선에 해당되는 높은 위치에 가옥들이 들어서 있음. 비탈면 안정화된 상태임.
대책 방안	현 상태 유지관리. 배수시설 정비 확인 필요