종로-도연(4)-054-2(인공비탈면)

1 위치 및 시설물 종류



•서울시 종로구 창신동 산6-41



•인공비탈면(H:4m, L:30m, 방향/경사:074/88°) ▶자체관리대상 시설물

시설물 제원 및 상하부 현황

- 해당 비탈면은 암반비탈면으로 최대높이 4m. 총연장 30m. 경사 88°로 구성되어 자체관리대상 시설물에 해당됨
- 해당 비탈면 상부는 주차장과 텃밭이 위치하고, 하부에는 인도 및 지봉로13가길(1차선도로)이 위치함

3 시설물 상태

- 해당 비탈면은 화강암 암반으로 이루어져 있으며 고각의 절리를 이루고 있으며 낙석방지망이 설치되어 있음
- 우측으로 가며 취약구간에 대하여 기대기식 옹벽과 영구앵커를 설치하였으며 낮은 부분에는 석축 또는 콘크리트 덧 씌우기를 하였음
- 상부에 1~2m의 울탈리를 설치하였으며 평탄한 지역에는 텃밭과 주차장으로 이용하고 있음



•낙석방지망 설치



•상부 소단내 석축설치



•기대기식 옹벽 및 영구앵커

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성										사회적	HIEFICH	ㅂ걺	점수
비탈면 경사각	비탈면 높이	종단 형상	횡단 형상	절리 방향	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수시설 상태	표면시공 상태	붕괴 이력	영향도 (점수)	비탈면 종류	보정 (점수)	점수 합산 <i>/</i> 등급
74이상	5이하	철형	직선형	불리	하	습함	완전배수	매우양호	없음	26	암반	-5	40(B)

5 종합의견

- 해당 비탈면은 낙석방지망, 석축, 옹벽, 기대기식 옹벽과 영구앵커등이 설치되어 있어 구조적 위험도는 낮으나 하부 옹벽에 지하수가 다량으로 유출되고 있어 지속적인 관찰이 요구됨
- 해당 비탈면은 약한풍화의 암반비탈면으로 사면내에 표면보호공과 낙석방지울타리가 시공되어 있어 붕괴위험도는 낮 은 것으로 판단하여 B등급으로 산정