
375) 02-95-D-B4

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36′44,771~126°58′48,871				
주소	서울시 종로구 평창동 산6-249	종점	37°36'44.772~126°58'51.010				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	55m				
시설물 현황	도로 인접한 경사 15°의 자연비탈면, 낙석방지울타리, 상부 도로 및 옹벽 존재, 펜스						

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	<u>종</u> 단 형상	횡단상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	6	직선형	평행형	무	0	0	50	도로	적음	무	무	- 16	-10	34/B
3	2	2	2	1	0	0	2	8	2	1	5			



조사 의견	식생 및 비탈면의 상태 양호함 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	붕괴위험성 낮음