
373) 02-95-D-B2

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'43,251~126°58'47,342					
주소	서울시 종로구 평창동 산6-420	종점	37°36'43,896~126°58'45,692					
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m					
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 5m, L= 65m), 상부 도로 존재							

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단나	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	5	직선형	평행형	무	0	0	50	도로	적음	무	양호	30	-25	32/B
7	1	2	2	1	0	0	2	8	2	1	1	30	-25	32/D



조사	식생 및 보호시설 상태 양호함
의견	전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리