## 53) 65-04-L-01-B16

## (1) 조사개요

| 산지명    | 궁동공원                | 시점    | 37,569870, 126,922762 |  |  |
|--------|---------------------|-------|-----------------------|--|--|
| 주소     | 서울 서대문구 연희동 산 118-1 | 종점    | 37.570013, 126.923087 |  |  |
| 비탈면 종류 | 인공비탈면               | 구역 연장 | 20m                   |  |  |
| 시설물 현황 | 옹벽                  |       |                       |  |  |

## (2) 조사결과

| 비탈면 경사각 | 비탈면<br>높이<br>(m) | <u>종</u> 단<br>형상 | 횡단<br>형상 | 절리향/<br>흙강도 | 비탈면<br>풍화도 | 지하수<br>상태 | 배 <u>수</u><br>시설 | 표면<br>보호공<br>상태 | <del>붕</del> 괴<br>이력 | 비탈면<br>종류 | 사회적<br>영향도<br>(점수) | 보정<br>(점수) | 점수<br>합산<br>/등급 |
|---------|------------------|------------------|----------|-------------|------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------|
| 50      | 10               | 직선형              | 오목형      | 불리          | 중          | 하         | 보통               | 표면시공<br>없음      | 없음                   | 암반<br>비탈면 | - 30               | -25        | 32/C            |
| 3       | 1                | 2                | 1        | 7           | 3          | 1         | 3                | 5               | 1                    | 0         |                    |            |                 |



| 조사<br>의견 | 성결 교회 배후 콘크리트 옹벽을 수반하는 사면으로 옹벽으로 붕괴 위험성 낮음 |
|----------|--|
| 대책<br>방안 | 없음   |