
380) 02-95-D-B9

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'46,882~126°58'50,895				
주소	서울시 종로구 평창동 423	종점	37°36'46.691~126°58'46.746				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	110m				
시설물 현황	도로 인접한 경사 35°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 0.5m, L= 45m), 낙석방지울타리						

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도(cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
35	15	철형	평행형	무	0	0	50	도로	적음	무	양호	- 16	-10	36/B
10	2	1	2	1	0	0	2	8	2	1	1			



조사 의견	식생 및 비탈면 상태 양호함 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	현 상태 유지관리