
27) 15-10-L-B3

(1) 조사개요

산지명	안산	시점	37.568397, 126.946617
주소	서울 서대문구 봉원사길 62	종점	37.569363, 126.949474
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	200m
시설물 현황	가옥, 도로		

(2) 조사결과

경	탈면 사각 °)	비탈면 높이 (m)	종 단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 <i> </i> 등급
	20	10	철형	하강형	없음	-	-	100	무	완전배 수	무	무	25	_	45/C
	3	2	1	1	1	0	0	5	0	1	1	5	25		43/0



조사 의견	비탈면의 위험 요소가 적어 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴 위험성 낮음.